

جمهورية العراق
وزارة التربية
المديرية العامة للتعليم المهني

الرسم الصناعي

الصناعي / الصناعات البتروكيمياوية

الثاني

تأليف

د. نضال محمود عبد
حسين عزيز محمود

د. محمد فاضل عبد
ياسر ثامر محمود

د. كاظم نوري عبد
الرزاق
زينب علوان ظاهر

1446 هـ - 2024 م

الطبعة الخامسة

المقدمة

يسعى الرسم الصناعي في تخصص الصناعات البتروكيمياوية إلى فسح المجال أمام الطالب لفهم كل البيانات والمواصفات والقياسات للأجهزة ووحدات التشغيل والوحدات الصناعية المستخدمة في المصانع البتروكيمياوية واستيعابها عن طريق اعتماد القواعد الأساسية في الرسم الهندسي وتوظيفها في إعداد الرسومات الفنية المتكاملة .

يحتوي كتاب الرسم الصناعي للمرحلة الثانية تخصص صناعات بتروكيمياوية على (8) فصول , الثلاثة الأولى منها تمثل إطاراً مناسباً للرسم الهندسي الذي يجب ان يتعلمه الطالب كقاعدة أساسية ينطلق منها إلى الرسم الصناعي التخصصي الذي تحتويه الفصول الأربعة الأخرى . أما الفصل الثامن فقد اختص بالرسم المعان بالحاسوب الذي يُعد خطوة حديثة على طريق تطوير قابليات الطالب في مجال الرسم الهندسي والصناعيين طريق برامج متخصصة.

ان إنجاز الطالب للتمارين والمسائل الواردة في الكتاب سيمكنه من التعرف على مسارات العمليات الصناعية البتروكيمياوية، فضلاً عن رفع قدرته في قراءة المخططات المعدة من قبل المصممين .

نامل من إخواننا القائمين بتدريس الكتاب إبداء ملاحظاتهم وآرائهم من أجل تطوير الطبعة اللاحقة.

والله ولي التوفيق .



المؤلفون

1435هـ - 2014م

الصفحة	المحتويات	التسلسل
5	مراجعة عامة	الفصل الاول
6	مقياس الرسم	2-1
7	أنواع الخطوط	3-1
8	وضع الأبعاد	4-1
14	رسم المساقط المتعددة من المنظور	الفصل الثاني
15	توزيع المساقط على ورقة الرسم	2-2
17	استنتاج المسقط الثالث	3-2
18	مساقط المشغولات التي تحتوي على مجار	4-2
23	رسم القطاعات	الفصل الثالث
25	القطاع	2-3
25	المستوى القاطع	3-3
26	أنواع القطاعات	4-3
29	الأجزاء التي لاتقطع	5-3
35	الرموز العالمية للأجهزة شائعة الاستعمال في الصناعات البتروكيمياوية	الفصل الرابع
36	أنواع المرشحات	2-4
39	رموز المقاعلات	3-4
39	رموز المبادلات الحرارية	4-4
40	رموز الخزانات	5-4
41	رموز الأبراج	6-4
41	رموز الصمامات	7-4
42	رموز المراجل والأفران	8-4
43	رموز الضواغط والتوربينات	9-4
44	رموز أبراج التبريد	10-4
44	رموز المضخات	11-4
45	رموز أجهزة القياس والتحكم	12-4
49	رسم المخططات الصناعية	الفصل الخامس
50	مخطط الجريان	1-5
50	المخطط الصندوقي	2-5
50	مخطط الجريان للعمليات الصناعية	3-5
52	مخطط الأنابيب والأجهزة الدقيقة	4-5
56	مخطط التقطير الجوي للنفط الخام	5-5
61	مخطط توزيع الوحدات و الأجهزة في مصانع المواد البتروكيمياوية	6-5
64	سير العمليات في وحدة إنتاج الأمونيا	الفصل السادس
65	وحدة معالجة الغازات	2-6
67	وحدة إنتاج الأصباغ	3-6
68	وحدة انتاج حامض الخليك	4-6
69	وحدة انتاج الميثانول	5-6
70	وحدة انتاج بولي فنيل كلورايد (PVC)	6-6
71	وحدة انتاج الفينول فورمالديهايد	7-6
72	وحدة إنتاج البولي ستايرين	8-6
72	وحدة انتاج البولي بروبيلين	9-6
73	اعمدة التقطير	10-6
74	اعمدة الامتصاص	11-6
75	الخلط و المزج	12-6
76	مخطط سير العمليات في الصناعات البتروكيمياوية	13-6
79	مخطط وحدة إنتاج البوريا	الفصل السابع
80	مخطط وحدة لمرارة الأثيلين بوجود مجفف (طريقة هوكست)	2-7
82	مخطط وحدة انتاج مطاط البيوتادانين لبلمرة المحلول (طريقة فيليبس)	3-7
84	مخطط وحدة التكسير الهيدروجيني بطريقة المرحلة الواحدة	4-7
85	مخطط وحدة انتاج كلوريد الاثيل	5-7
88	مخطط مبسط لوحدة إنتاج كلوريد الاثيل من الميثان والاثيلين والكلور	6-7
90	الرسم المعان بالحاسوب (الايوتوكاد)	7-7
92	التعرف على واجهة البرنامج	الفصل الثامن
93	أوامر الرسم والتعديل (ثنائي الأبعاد)	2-8
94	شريط الأبعاد	3-8

الفصل الاول

مراجعة لأساسيات الرسم الهندسي



الأهداف :

بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل يكون الطالب قادرا على أن :


1. يستذكر الأساسيات المتبعة في الرسم الصناعي.
2. يتعرف على مقياس الرسم وكيفية استخدامه.
3. يتعرف على أنواع الخطوط واستخداماتها.
4. يضيف الأبعاد و النصوص للرسم.

1-1 تمهيد

قد تعلمت في السنة الماضية بعض العمليات الأساسية في الرسم الهندسي ابتداءً من رسم الاشكال الهندسية المنتظمة إلى طريقة تمثيل الأجسام برسم المساقط الرئيسية. ومن المفيد في هذه المرحلة مراجعة ما نجده ضرورياً للمتعلم من ممارسة قد تكون سريعة ليستعيد مهاراته في استخدام الأدوات وتنفيذ بعض التمارين التي تنشط ذاكرته في استخراج المساقط الرئيسية من المنظور على وفق المواصفات والأنظمة القياسية في الرسم الهندسي.

1-2 مقياس الرسم

لأن تنفيذ الرسومات يتحقق على لوحات رسم ذات أبعاد محددة مما يستوجب أحياناً تكبير أو تصغير الأبعاد الحقيقية للأشكال المرسومة حتى تلائم مساحة الورقة مما يتطلب استخدام مقياس رسم مناسب والذي يمثل النسبة بين البعد في الرسم إلى البعد الحقيقي. وقد يكون مقياس الرسم تكبيراً أو تصغيراً أو كاملاً فعلى سبيل المثال تقرأ النسبة من اليمين إلى اليسار 1 : 2 كمقياس للتصغير ويكون 2 : 1 مقياساً للتكبير وفي حالة القراءة باللغة الإنكليزية للوحة أي من اليسار إلى اليمين (وهي الأكثر شيوعاً) الشكل (1 - 1) فيكون التصغير 2 : 1 والتكبير 1 : 2 ويتحقق الرسم بالقياسات المحسوبة على وفق المقياس المعطى في حين تثبت الأبعاد الحقيقية على الرسم .



الشكل 1 - 1 مقياس الرسم التكبير والتصغير والكامل

1 - 3 أنواع الخطوط

أي رسم هندسي يتكون من مجموعة من الخطوط تحدد شكل الجسم المرسوم بكامل تفصيلاته ويوجد لكل خط من هذه الخطوط دلالة اصطلاحية معينة في الرسم وكما موضحة في الجدول (1 - 1).

جدول 1 - 1 أنواع خطوط الرسم

يوجد أربعة أنواع من الخطوط وعلى النحو الآتي :


1. خط كامل (متصل).
2. خط متقطع.
3. خط من شرط ونقطة.
4. خط يدوي حر.

م	نوع الخط	شكل الخط	سك الخط	قلم الرصاص المستخدم	تطبيقات استعماله	التمثيل
١	خط ظاهر	خط كامل عريض	0.7	HB	رسم حواف الأجسام المرئية	
٢	خط مستتر	خط متقطع متوسط العرض	0.5	2H	رسم الحواف غير الظاهر للعين (الحواف الداخلية)	
٣	خط امتداد (إسناد)	خط كامل رفيع	0.35	2H	يستعمل كامتداد لأجزاء الرسم المطلوب تحديد أبعادها	
٤	خط بعد	خط كامل رفيع	0.35	2H	يستخدم للدلالة على الأبعاد والمقاسات	
٥	خط محور	خط رفيع من شرط ونقطة	0.35	2H	تحديد مراكز الدوائر والاقواس. رسم خطوط التمثيل.	
٦	خط مستوى القطع	خط عريض من شرط ونقطة	0.7	HB	لتحديد مسير أو مستوى مرور القطع	
٧	خط التهشير	خط كامل رفيع	0.35	2H	لتهشير (ترافين) مساحات الرسم التي مر بها القطاع	
٨	خط كسر قصير	خط يدوي حر	0.35	2H	ترسم في الأجزاء الطويلة المنتظمة التي لا تكفي لها ورقة الرسم	
٩	خط كسر طويل	خط متعرج	0.35	2H	ترسم في الأجزاء الطويلة المنتظمة التي لا تكفي لها ورقة الرسم	


1 - 4 وضع الأبعاد

توضع الأبعاد باستخدام العناصر الأساسية الآتية :


- 1- خطوط الأبعاد 2- خطوط الامتداد 3- قيمة البعد 4- الرموز 5- الملاحظات.



الشكل 1 - 2 خطوط الأبعاد



الشكل 1 - 3 خطوط الامتداد




2 Holes - 10 DIA

الشكل 1 - 4 الرموز والملاحظات

1-4-1 طرائق وضع الأبعاد

1. خط البعد هو خط رفيع مستمر طرفاه محددان بسهمين يؤشران إلى اتجاه البعد ومقداره.
2. يكون السهم ذا رأس مدبب وطرفاه مستقيمان ويكون ممتلئاً . يرسم السهم بشكل منتظم ويكون قياسه ثابتاً في الرسم الواحد تبعاً لسمك الخط المستعمل في الرسم و لا يتغير تبعاً لمقياس الرسم أو طول البعد.
3. يجب ألا تقل المسافة لخط البعد الأقرب لخط الرسم عن 6 mm وأما خطوط الأبعاد الأخرى الموازية للأول فيجب أن تقع على مسافة لا تقل عن 4 mm عن بعضها.
4. يجب أن لا تتقاطع خطوط الامتداد مع بعضها قدر الإمكان .
5. تجنب تقاطع خطوط الامتداد مع خطوط الجسم قدر الإمكان.
6. تجنب وضع الأبعاد على الخطوط المخفية قدر الإمكان.
7. الأرقام و الرموز تكتب رقماً بالمليمترات فوق خط البعد وفي المنتصف قدر الإمكان و لا توضع وحدة القياس جنب الرقم.
8. توضع الأبعاد الجانبية لئلا يتسنى قراءتها من اليمين.
9. تعطى أبعاد الأقواس الدائرية بإعطاء مقدار نصف القطر في المسقط الذي يبين الشكل الحقيقي للقوس.
10. لا توضع الأبعاد داخل المسقط إلا إذا أدى ذلك زيادة في الوضوح.
11. لا تكرر الأبعاد و لا توضع تلك التي ليست لها ضرورة أو التي تستنتج من أبعاد أخرى.
12. لا تتقاطع الأرقام بخطوط الأبعاد أو أية خطوط أخرى في الرسم.










الشكل 1 - 5 طرائق وضع الأبعاد

والجدول 1 - 2 يوضح الصواب والخطأ في وضع الأبعاد على الأشكال الهندسية.

الجدول 1 - 2


الخطأ	الصواب
<p>وضع الأبعاد داخل الرسم</p>	<p>وضع جميع الأبعاد خارج الرسم</p>
<p>عدم توزيع الأبعاد على المساقط</p>	<p>توزيع الأبعاد على جميع المساقط قدر الإمكان</p>

<p>وضع الأبعاد على خطوط الجسم المخفية</p> 	<p>وضع الأبعاد على خطوط الجسم المتصلة</p> 
<p>كتابة الملاحظات بشكل آخر</p> 	<p>كتابة الملاحظات المتعلقة بالرسومات بشكل أفقي</p> 
<p>وضع الأبعاد على الأضلاع بالصورة الخطأ</p> 	<p>وضع الأبعاد على الأضلاع</p> 




أسئلة الفصل الاول


س1: ارسم الاشكال (1 - 6) (1 - 7) (1 - 8) (1 - 9) بمقياس رسم 1:1 ثم اكتب الابعاد الخاطئة بالشكل الصحيح.




الشكل 1 - 7



الشكل 1 - 6




الشكل 1 - 9



الشكل 1 - 8

الفصل الثاني

رسم المساقط المتعددة من المنظور



الاهداف :

- بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل يكون الطالب قادراً على أن :
1. يستذكر تخطيط المساقط وتوزيعها على ورقة الرسم .
 2. يضع الأبعاد للرسم على وفق التعليمات .
 3. يستنتج المسقط الثالث.
 4. يرسم مساقط المشغولات التي تحوي على مجار .

2 - 1 تمهيد

تعلمنا في السنة الماضية بعض العمليات الأساسية في الرسم الهندسي و الصناعي من أنواع الخطوط وطريقة وضع الأبعاد و العمليات الهندسية ومن المفيد في هذه المرحلة مراجعة ما نجده ضروريا للمتعلم ليستعيد مهارته في استنتاج المسقط الثالث فضلاً عن ذلك سوف نتناول رسم المساقط الثلاث المسقط الأمامي والمسقط الجانبي والمسقط الأفقي للأشكال التي تحوي على مجار (ثقوب مستطيلة او دائرية او مربعة).


2 - 2 توزيع المساقط على ورقة الرسم

توجد أوراق رسم بمقاسات مختلفة ولكن الشائع استخدامها في الرسم هي تلك المعتمدة من قبل منظمة المواصفات القياسية(الايزو) وتحمل الرمز(A) وبحسب الجدول (2 - 1)

جدول 2 - 1 قياسات أوراق الرسم الصناعي


التسلسل	رمز الورقة	أبعادها (mm)
1	A0	1189x841
2	A1	841x594
3	A2	594x420
4	A3	420x279
5	A4	297x210

و الشكل الآتي يوضح أبعاد الورقة



الشكل 2 - 1 أبعاد ورقة الرسم

في بداية الأمر نجد الطول والعرض والارتفاع من المنظور المعطى و تحسب المسافات البيئية الأفقية بين المسقطين الأمامي والجانبى والهوامش حيث تكون (X) وكذلك المسافة الرأسية بين المسقطين الأمامي والأفقي والهوامش (Y) ثم يُحدد المستطيل الذي ستتكون المساقط الثلاثة في داخله والذي يحوي على المساحات التي تحدد الاطارات الخارجية الحاوية على المساقط كما في الشكل (2 - 2).



الشكل 2-2 توزيع المساقط على لوحة الرسم


ويمكن الإشارة إلى ما تعلمناه في المرحلة الأولى وهو: إن (طول المسقط الأمامي = طول المسقط الأفقي) وكذلك (عرض المسقط الجانبي = عرض المسقط الأفقي) ويمكن حساب قيمة المسافات بين المساقط بحسب المعادلات الآتية:

$$Y = (195 - (\text{عرض المسقط الجانبي} + \text{طول المسقط الامامي})) \div 3$$

$$X = (297 - (\text{ارتفاع المسقط الامامي} + \text{عرض المسقط الافقي})) \div 3$$

وكذلك يمكن الإشارة الى انه يمكن وضع المسقط الأفقي في بعض الأحيان (الطريقة الزاوية الزوجية الثالثة) أعلى من المسقطين الأمامي والمسقط الجانبي. وقد استُغني عن هذه الطريقة لأنها تؤدي إلى إرباك في عملية الرسم وعدم الفهم.

مثال 2 - 1 : الشكل أدناه 2 - 3 يبين رسماً مجسماً مع مساقطه الثلاثة



الشكل 2 - 3

2-3 استنتاج المسقط الثالث

إن فهم العلاقة بين المساقط الثلاثة تساعد في استنتاج المسقط الثالث من مسقطين معلومين وهذا الاستنتاج يزيد من المهارة على قراءة المساقط بدقة وسرعة عاليين كما موضح في المثال الآتي:


مثال 2-2: يبين الشكل (2-4) المسقطين الأمامي والأفقي لجسم . المطلوب استنتاج المسقط الجانبي .

خطوات العمل :

- 1- نرسم المسقطين المعلومين على وفق القياسات المعطاة.
- 2- نترك مسافة مناسبة ولتكن (20 - 40) mm عن يمين المسقط الأمامي ونمد خطوط إسقاط من كل سطح من الأسطح الأفقية له ونمدها باتجاه المسقط الجانبي (اللون الأزرق) لتتقاطع مع

خطوط الإسقاط العمودية الآتية من المسقط الأفقي والمدارة من الوضع الأفقي بواسطة خط التدوير المائل بزاوية 45° والمار خلال النقطة A (اللون الأخضر) .

3- نرسم المسقط الجانبي بإبراز الحافات الظاهرة والمخفية ونوزع الأبعاد على المساقط وبذلك نحصل على المساقط الثلاثة كما في شكل (2- 4) .




شكل 2 - 4 المساقط الثلاثة

4-2 مساقط المشغولات التي تحوي على مجار


تعلمنا في الفقرات السابقة توزيع المساقط على ورقة الرسم واستنتاج المسقط الثالث المفقود (قد يكون المسقط الجانبي أو المسقط الأفقي) والآن سوف نتناول مساقط المشغولات التي تحوي على مجاري ثقب قد تكون الثقب بأشكال مربعة أو مستطيلة أو دائرية

ان المجاري في حال ظهورها في احدى المساقط بشكلها الحقيقي تختفي في المسقطين الآخرين ونعبر عنها بخطوط مخفية والخطوط المخفية هي خطوط مقطعة يفصل بين خط و خط ما يقارب (0.5)mm كما موضح في الشكل(2 - 5).



الشكل 2 - 5 مساقط الثقوب الدائرية


مثال 2-3: يبين الشكل (2 - 6) مجسم فيه ثقب دائري وقد رسمت المساقط الثلاثة بمقياس رسم 1:1




الشكل 2 - 6

أسئلة الفصل الثاني


س1: الأشكال الآتية تمثل منظوراً لجسم المطلوب رسم المساقط الثلاث وبمقياس رسم 1:1.




الشكل 2 - 7




الشكل 2 - 8




الشكل 2 - 10



الشكل 2 - 9




الشكل 2 - 12




الشكل 2 - 11

س4: استنتج المسقط الجانبي في الأشكال الآتية (في حالة عدم تحديد القياس يأخذ من الشكل).





الشكل 2 - 14




الشكل 2 - 13

س5: استنتج المسقط الأفقي في الشكل 2 - 15



الشكل 2 - 15

الفصل الثالث
رسم القطاعات




الأهداف :

بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل يكون الطالب قادرا على أن :

- 1- يعرف معنى القطاع (المقطع) وأهميته في الرسوم الهندسية و الصناعية .
- 2- يميز الأنواع المختلفة للقطع .
- 3- يرسم خطوط القطع وخطوط التهشير .
- 4- يرسم المسقط والقطع المطلوب لإظهار التفاصيل الداخلية .

1-3 تمهيد

تعرفنا في الفصل السابق على طريقة تمثيل المنظور الذي يوضح الشكل الخارجي للجسم من دون إظهار أي تفاصيل داخلية أو مخفية مثل الثقوب والتجاويف بشكل واضح والتي يمكن توضيحها بتمثيلها بخطوط مخفية (منقطعة). لذلك أصبح من الضروري عند رسم الأشكال المعقدة التي تحوي على تفاصيل مثل الثقوب و الأجزاء المترابطة التي يصعب تخيلها بالمساقط قطع الجسم بمستوي قطع وهمي لتوضيح التفاصيل الداخلية له. لاحظ الشكل (3 - 1) يحتوي على تجويف يعبر عنه في المساقط بخطوط مخفية (خطوط منقطعة) إذ تستعمل الخطوط المنقطعة لتوضيح الأجزاء المخفية البسيطة. أما المساقط التي تحوي على خطوط مخفية كثيرة ومتشابكة فإنها تصبح صعبة الفهم ولمعالجة هذه الحالة توجد طريقة لتمثيل الأجزاء غير الظاهرة في رسم المساقط وتسمى هذه الطريقة بالمسقط المقطوع.



الشكل 3 - 1 يوضح الجسم ومساقطه الثلاث


3 - 2 القطاع

القطع : عملية قص الجسم بمستويات معينة تشبه المنشار في عمله أو تعرف بأنها مساقط للمناظير المقطوعة توضح الاجزاء الداخلية للجسم بعد القطع التخيلي للجسم ويعتمد على مكان خط القطع ومستوى القطع للمنظور .


3 - 3 المستوي القاطع

إن أغراض المستوي القاطع هي :

1. معرفة التفاصيل الداخلية للأجسام حتى تصبح واضحة عند قراءة الرسومات وتقل الخطوط المخفية في المسقط الواحد.
 2. إظهار الاجزاء المختلفة.
 3. الاستغناء عن الحاجة إلى مزيد من المساقط لتوضيح جسم معين .
- ولسهولة التخيل نتصور أن القطع حدث من سلاح منشار والآثار التي يتركها المنشار على السطح يعبر عنها بخطوط تهشير وعلى ذلك فتجريف الثقب لا يحتك بسلاح المنشار ولذلك يظهر بدون تهشير.
- مثال 3 - 1: اسطوانة رأسية قائمة مفرغة (مثقوبة) المراد عمل قطاع رأسي (أمامي Front) لها .
- لحل المثال لاحظ الشكل (3-2-أ) عبارة عن اسطوانة سنقطع بمستوي رأسي في الشكل (3-2-ب).



(ج)



(ب)




(أ)

شكل 3-2 اسطوانة مجوفة وقطاع أمامي من محور التماثل

يهمل النصف الأمامي ونهشر في النصف الخلفي من الشكل (3-2-ب) ويصبح كما في الشكل

(3-2-ج).

وتهشر الاماكن المقطوعة بخطوط خفيفة مائلة بزاوية 45° على خط الأفق باتجاه واحد للمساقط الثلاثة للجسم . وإذا مر القاطع بجسمين مختلفين يهشر كل جسم باتجاه مخالف للآخر . الشكل (3 - 3) يوضح انواع خطوط التهشير بالنسبة للمعادن والزجاج إذ يرسم المعدن المقطوع بخطوط مائلة بزاوية 45° ومتصلة اما الزجاج فيرسم ايضا بخطوط مائلة بزاوية 45° ولكن متقطعة.




الشكل 3 - 3 انواع خطوط التهشير

3- 4 أنواع القطاعات (Types of Sections)

3 - 4 - 1 قطاع كامل (Full Section)


ان المسقط المقطوع الناتج من امرار مستوي القطع خلال كل الجسم يسمى بالقطاع الكامل ويمكن ان يكون المقطع الكامل في أي من المساقط الثلاث (الامامي والجانبى والأفقي). يمر المستوي القاطع في الاشكال المتناظرة عادة خلال منتصف الجسم اما اذا كان موقع مستوي القطع في موضع شك فيجب تحديد ذلك في احد المساقط المناسبة. ويحدد موقع مستوي القطع خط متسلسل رفيع ذو نهايتين سميكتين ويكتب على القاطع حرفين لتمييزه مثل AA او BB او CC والشكل (3 - 4) يمثل قطاع كامل للمسقط الأمامي .



شكل 3-4 يمثل القطع الكامل للمسقط الأمامي

3 - 4 - 2 نصف قطاع Half Section


عند قطع ربع الجسم ورسم الباقي نحصل على مسقط نصف مقطوع ويسمى أيضاً بالمقطع النصفى إذ يوضح المسقط المقطوع الأجزاء الداخلية فضلاً عن التفاصيل الخارجية للجسم في رسم واحد ونصفه مسقط من دون خطوط متقطعة ونصفه قطاع ويفصل بينهما خط المركز كما في الشكل (3-5).



شكل 3-5 نصف قطاع

3 - 4 - 3 قطاع متعرج Offset Section


يُستعانُ به لرسم القطاعات المختلفة للشكل نفسه بإزاحة خط القطع بشكل مواز فيمير في مواضع ليست على استقامة واحدة والغرض منه توضيح التجايف غير الواقعة في مستوي واحد ولا يمكن توضيحها برسم مقطع واحد يمر خلال الجسم الشكل (3-6) يبين مقطعاً متعرجاً للمسقط الأمامي.



شكل 3 - 6 قطاع متعرج للمسقط الامامي

3 - 4 - 4 القطاع المدار (Revolved Section)


يُرسَمُ على المسقط نفسه لتوضيح المقطع عند موضع معين برسم خط مركز عند موضع القطع المطلوب ويرسم القطاع حول هذا الخط لتفادي التكرار. أي رسم المساقط والقطاعات كما موضح في الشكل (7-3).



الشكل 3 - 7 القطاع المدار

3 - 4 - 5 القطاع الجزئي Partial Section


يُرسَمُ على المسقط نفسه برسم خط متموج مغلق يحدد جزءا يراد توضيحه وترسم بداخله خطوط التهشير كما موضح في الشكل (3 - 8) .



الشكل 3 - 8 القطاع الجزئي

3 - 4 - 6 القطع المزال Removed section


يُرسَم بتعيين موضع القطع ولكن بخط قطع عمودي على الجزء المراد قطعه ثم رسم القطع في اتجاه المسقط نفسه او جانبه ويمكن رسم القطاع بمقياس رسم مختلف عن الجزء المراد توضيحه كما في الشكل (3 - 9) .



الشكل 3 - 9 القطاع المزال

3 - 5 الاجزاء التي لا تقطع

القطاع يشير دائما إلى اتجاه القطاع فالقطاع (AA) الموضح في أدناه بالأسهم يوضح المنطقة التي سوف يجري بها القطع. شكل (3 - 10)



شكل 3-10 اتجاه القطع ورمزه والاشكال التي لاتقطع

ويجوز في بعض الأحيان الإشارة الى القطع بالاسهم فقط وقد تستخدم الاحرف العربية بدلا من الانكليزية للإشارة الى مكان القطع .


1- الحالة الأولى للأجزاء التي لا تقطع

إذا مر القاطع موازيا لمحور العصب (في أحد المستطيلين) المثلث لا يهشر . كما في الشكل


(3 - 10 - أ) والشكل (3 - 10 - ب) .

2- الحالة الثانية

إذا مر القاطع عموديا على محور العصب (مر القاطع في المثلث) ولكن بعد عمل حدود تهشير للعصب . وذلك بإسقاط نقطة تقاطع القاطع مع بداية العصب ونهايته على أيّ من المسططين بحسب إتجاه السهم . كما في الشكل (3 - 11 - أ) والشكل (3 - 11 - ب) .




(ب)



(أ)

الشكل 3 - 11 الأجزاء التي لا تقطع

مثال 3 - 2: في الشكل الموضح المطلوب قطاع رأسي (Front) عند AA في الشكل (3 - 12)




الشكل 3-12

الحل :

لاحظ أن إتجاه القاطع AA مع إتجاه المسقط الرأسي نفسه (Front) يعنى ذلك اننا سوف نقسم المنظور للمسقط الامامي على نصفين ويحذف القسم الامامي ويترك القسم الاخر كما موضح في الشكل

(13-3-أ) و الشكل (13-3-ب) .




الشكل 13-3 يوضح القطع الرأسي

أسئلة الفصل الثالث


س1: في الاشكال (3 - 14)، (3 - 15)، (3 - 16) ارسم اللوحات الآتية بمقياس رسم مناسب (تؤخذ الابعاد من الرسم في حالة عدم تعيينها على الرسم) مع الاخذ بنظر الاعتبار المطلوب أمام كل لوحة .

أ- أعد رسم المسقطين واستخرج المقطع الجانبي.




الشكل 3 - 14

ب- أعد رسم المسقطين واستخرج المسقط الجانبي والمقطع الافقي.



الشكل 3 - 15


ج - أعد رسم المسقطين واستخرج المسقط الافقي والمقطع الجانبي.



الشكل 3 - 16

س2: الشكل (3 - 17) يبين منظوراً هندسياً ، المطلوب رسم الآتي :


1- المسقط الرأسي 2- المقطع الجانبي 3- المسقط الأفقي.



الشكل 3 - 17

س3 : الشكل (3 - 18) يبين منظوراً هندسياً ، المطلوب رسم الآتي :


1- المقطع الرأسي 2- المسقط الجانبي 3- المسقط الافقي.



الشكل 3 - 18

الفصل الرابع

الرموز العالمية للأجهزة شائعة الاستعمال في الصناعات البتروكيمياوية
















الاهداف :

بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل يكون الطالب قادراً على أن :

1. يميّز رموز العمليات الصناعية.
2. يستعمل مخططات العمليات الصناعية والمعلومات التي تحتويها.
3. يرسم الرموز المستعملة في مخططات العمليات الصناعية.

4 - 1 تمهيد











تستعمل الرموز في المخططات للدلالة على أجهزة ومعدات صناعية تصل بينها الخطوط الناقلة للمواد الأولية والصناعية المستخدمة في تصنيع المواد البتروكيمياوية وقد اتفق على رموز ثابتة على وفق النظام العالمي (ISO(International Organization For Standardization) لكي تكون مفهومة للمعنيين كافة، فضلاً عن المصمم والمنفذ والفني وبشكل موحد من دون اللجوء إلى استعمال اللغات المختلفة للتعبير عن الحالة الهندسية المطلوبة، كالمضخات، الضاغطات، الغلايات، المبخرات، أبراج التبريد، وصمامات التحكم.... الخ، الشكل (4-1) يبين رموز البعض المعدات الصناعية. في هذا الفصل سنتناول أهم الأجهزة المستخدمة في المصانع البتروكيمياوية .

 <p>مبادلات حرارية HEAT EXCHANGERS</p>		 <p>أبراج TOWERS</p>		 <p>حاويات VESSELS</p>	
 <p>مسخن FIRED HEATER</p>		 <p>ضاغط COMPRESSOR</p>		 <p>مضخة PUMP</p>	
 <p>مستودعات خزن STORAGE TANKS</p>		 <p>بداية الإجراء PROCESS INPUT</p>		 <p>نهاية الإجراء PROCESS OUTPUT</p>	
 <p>توربين Turbine</p>		 <p>صمام VALVE</p>		 <p>صمام كروي (يدوي) GLOBE VALVE</p>	
 <p>مفاعلات REACTORS</p>					

الشكل 4 - 1 رموز لبعض المعدات الصناعية


4 - 2 أنواع المرشحات Types of filters

الترشيح هو عملية فيزيائية تستخدم لفصل المواد الصلبة من الموائع (السوائل أو الغازات) بواسطة وسيلة عن طريقها فقط يمكن أن تمر السوائل. ويستخدم الترشيح أيضاً لوصف بعض العمليات البيولوجية ، ولاسيما في مجال معالجة المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي التي يتحقق فيها إزالة المكونات غير المرغوب فيها وفي أدناه الرموز العالمية لبعض أجهزة الترشيح المستخدمة في الصناعات البتروكيمياوية .


Symbol	Picture Representation
 <p>مرشح تبريد الهواء</p>	
 <p>مرشح تبريد موائع</p>	
 <p>مرشح ماء</p>	
 <p>مرشح هواء تلقائي</p> <p>مرشح هواء أوتوماتيكي</p>	
 <p>رمز لمرشح مبسط</p>	

الشكل 4 - 2 رموز بعض المرشحات


ويبين الشكل (4 - 2 - أ) بعض المرشحات البسيطة والتي تستخدم في العمليات الصناعية البتروكيمياوية ليتعرف الطالب عليها وعلى رسمها .




مرشح الكربون المنشط




حقيبة لترشح الغازات




مرشح خرطوشة



مرشح تصفية السائل



مرشح حزام للسائل




مرشح غازات

الشكل 4-2-أ



الشكل 4 - 2 - ب يبين مرشحات الهواء المضغوط التلقائي والأتوماتيكي

يبين الشكل (4 - 2 - ج) الترشيح بالضغط باستخدام قماش الترشيح .




الشكل 4 - 2 - ج (للاطلاع)

4 - 3 رموز المفاعلات (Reactors Symbols)

يبين الشكل (4 - 3) بعضاً من الرموز القياسية للمفاعلات التي تكون على شكل حاويات أووعية متعددة الأنابيب، وتصنّف المفاعلات على مفاعلات الدفعة (Batch)، مفاعلات نصف الدفعة (Semi batch) أو المفاعلات المستمرة (Continuous) والغرض الرئيس من استعمال المفاعلات هو إنجاز التفاعلات الكيماوية بالشكل الأمثل من أجل الحصول على منتجات بالموصفات المطلوبة.

Reactor Symbols

رموز المفاعلات




الشكل 4 - 3 رموز المفاعلات.

4 - 4 رموز المبادلات الحرارية Heat Exchangers Symbols

المبادلات الحرارية من المعدات الصناعية التي تستعمل لنقل الطاقة الحرارية بين مائعين لكل منهما استعمال محدد في العملية الإنتاجية، تعمل بمبدأ التبادل الحراري بالتوصيل والحمل (Conductive and Convective)، ويبين الشكل (4 - 4) الرموز القياسية لمختلف الأنواع المستخدمة في مخططات العمليات الصناعية، ويشير اتجاه الأسهم في بعض الرموز إلى نوع عملية التبادل الحراري، فالسهم الصاعد يدل على التبريد أما السهم النازل فيدل على التسخين.

Heat Exchangers
مبادلات حرارية



نماذج لمبادلات نوع الصدفة والانبوب بحسب الشكل والطول





Plate and Frame
صفيحة وإطار




Air Cooled Exchanger
مبادل تبريد بالهواء




Double-Pipe
أنبوب مزدوج




Spiral
حلزوني



Hairpin Exchanger
مبادل دبوس



U-Tube Heat Exchanger
مبادل شكل حرف U




Single Pass
أحادي الاتجاه





Reboiler
إعادة غليان



Heater
مسخن



Condenser
مكثف




Shell and Tube
أنبوبي مغلف

الشكل 4 - 4 رموز المبادلات الحرارية.

5 - 4 رموز الخزانات (Storage Symbols)

تستعمل الخزانات في المعامل لتجهيز المواد الأولية وخزن المنتج وتختلف رموز الخزانات تبعاً لنوع استعمالها، ويبين الشكل (4 - 5) أنواع الرموز القياسية للخزانات المستعملة في مخططات عمليات التدفق.


STORAGE SYMBOLS رموز الخزن




Bin
صندوق




Tank
خزان



Tank




Open Top
فتحة علوية



Dome Roof
سقف قبة




Drum
اسطوانة




Sphere
دائري




Onion Tank
بصلي




Double Wall
مزدوج الجدار



Cone Roof
سقف مخروطي



Internal Floating Roof
سقف عائم داخلي




External Floating Roof
سقف عائم خارجي

الشكل 4 - 5 رموز الحاويات المستعملة في الخزن

4 - 6 رموز الأبراج (أبراج التقطير) (Distillation Columns Symbols)


التقطير عملية فصل المكونات المختلفة لخليط بالاستناد إلى الاختلاف في درجات غليان هذه المكونات، وهناك نوعان رئيسان من أعمدة التقطير، النوع الأول: أعمدة التقطير ذات الصفائح (Plate Type) والنوع الثاني: أعمدة التقطير ذات الحشوة (Packed Type)، ويوضح الشكل (4 - 6) رموز أبراج التقطير.



الشكل 4 - 6 رموز أبراج التقطير.

4 - 7 رموز الصمامات (Valves Symbols)


تستعمل الصمامات للسيطرة على تدفق المواد المنقولة عبر الأنابيب في العمليات الصناعية، ويبين الشكل (4 - 7) الأنواع المختلفة للصمامات مثل ذات البوابة (Gate Valves) والكروية (Globe) وغيرها، وطريقة التعبير عن طريقة تشغيلها بواسطة الرموز (يدوياً، محرك كهربائي، قوة الهواء، أو بالقوى الهيدروليكية).



الشكل 4 - 7 رموز الصمامات.

8 - 4 رموز المراجل والأفران (Furnaces and Boilers Symbols)


يبين الشكل (8 - 4) الرموز القياسية للأفران والغلاية والفتحات التي تدخل فيها المادة المتدفقة، فضلاً عن تمثيل الخلاط بالرموز، علماً أن المصمم يمكن أن يغيّر من الشكل بحسب تصميم الأجهزة الفعلية.



الشكل 4 - 8 رموز الفرن، الغلاية، والخلاط

4 - 9 رموز الضواغط و التوربينات (Compressors & Turbines Symbols)


معدات صناعية تعمل بالطاقة الكهربائية تعمل على رفع ضغط الغازات (كالهواء الجوي) مما يزيد من طاقته، ثم ضخه بكميات إلى منظومة تعمل بالهواء المضغوط لتحرير تلك الطاقة إلى تطبيق محدد في العمليات الصناعية، وتعمل بمبدأ الإزاحة الموجبة أو الحركية (Positive or Dynamic Displacement)، ويكون رمز الضاغط عادة أكبر من رمز المضخة (Pump)، وفي الضواغط الطاردة المركزية متعددة المراحل، فإن تطبيق الرمز من اليسار إلى اليمين يدل على ضغط المائع قبل تحريره، هذا عندما يقارن مع التوربين والذي يصور الإجراء المعاكس إذ يتمدد المائع ذو درجة الحرارة والضغط العالين فيه لتحرير الطاقة وتحويلها إلى حركة دورانية، وفي التطبيقات الحديثة للرموز يتبين ربط رمز المحرك مع المضخة أو مع الضاغط أو الخلاط، ويبين الشكل (4-9) الأنواع المختلفة للضواغط.



الشكل 4 - 9 رموز الضواغط.

4 - 10 رموز أبراج التبريد (Cooling Towers Symbols)


هي معدات صناعية تستخدم في الخطوط الإنتاجية لنقل الطاقة الحرارية (كوظيفة المبادلات الحرارية) باستعمالها مبدأ التبخير، يبين الشكل (4 - 10) الرموز القياسية لأنواع مختلفة من أبراج التبريد، إذ يتدفق المنتج المبرد خارج قاع البرج ومن ثم إلى وحدات التشغيل، بعدها يعود الماء الحار إلى نقطة محددة في مكان فوق فتحة المليون، لكن الرمز لا يوضح كل المكونات المختلفة لعملية التبريد الحاصلة في البرج.



الشكل - 10 رموز أبراج التبريد.

4 - 11 رموز المضخات Pumps Symbols

تستعمل المضخات لنقل السوائل من معدة إلى أخرى، وتكون رموز المضخات عادة عمودية في مخططات العمليات الصناعية، ويبين الشكل (4 - 11) الرموز الأساسية للمضخات.




الشكل 4-11 رموز المضخات.

4 - 12 رموز أجهزة القياس والتحكم Measuring and Control Devices Symbols تتضمن المخططات التفصيلية للعمليات الصناعية بعضاً من رموز أجهزة القياس و الاستشعار والسيطرة ،والتي تكون على شكل دائرة تكتب داخلها مختصرات لنوع القياس و أدواته (الحروف الأولى)، ويبين الشكل (4 - 12) الرموز القياسية لتلك الأجهزة ومعاني الحروف الدالة عليها.

Measuring and Control Devices


أجهزة القياس والتحكم



TI	Temp Indicator مؤشر درجة حرارة	FI	Flow Indicator مؤشر تدفق	I/P	Transducer محول طاقة
TT	Temp Transmitter مرسل درجة حرارة	FT	Flow Transmitter مرسل تدفق	PIC 105	Pressure Indicating Controller مؤشر تنظيم الضغط
TR	Temp Recorder مسجل درجة حرارة	FR	Flow Recorder مسجل تدفق	PRC 40	Pressure Recording Controller مسجل تنظيم الضغط
TC	Temp Controller منظم درجة حرارة	FC	Flow Controller منظم تدفق	LA 25	Level Alarm منبه مستوى
LI	Level Indicator مؤشر مستوى	PI	Pressure Indicator مؤشر ضغط	FE	Flow Element عنصر جريان
LT 65	Level Transmitter مرسل مستوى	PT 55	Pressure Transmitter مرسل ضغط	TE	Temperature Element عنصر حرارة
LR 65	Level Recorder مسجل مستوى	PR 55	Pressure Recorder مسجل ضغط	LG	Level Gauge مقياس مستوى
LC 65	Level Controller منظم مستوى	PC 55	Pressure Controller منظم ضغط	AT	Analyzer Transmitter مرسل تحليل


الشكل 4-12 رموز أجهزة القياس و الاجراءات الصناعية.

والشكل (4 - 13) يبين بعض الرموز التي تم اختيارها من جداول الرموز اعلاه ليتسنى للطالب رسمها بعد الاطلاع على المجاميع المختلفة من الرموز




الشكل 4 - 13

والمخططات الآتية توضح كيفية وضع الرموز في مخططات بعض العمليات الصناعية بشكل هندسي.



الشكل 4 - 14 رموز بعض المعدات في وحدة صناعية (للاطلاع)



الشكل 4 - 15 وحدة تقطير تجزيئي

أسئلة الفصل الرابع

- س1: ارسم بمقياس رسم مناسب رموز الصمامات الآتية :- صمام بابي ،صمام كروي ،صمام ذي حاجز ، صمام تنفيس، صمام ثلاثة طرق.
- س2: ارسم بمقياس رسم مناسب رموز الضواغط الآتية :- ضاغط مركزي ضاغط مركزي يدار عن طريق توربين ،ضاغط لولبي دوار ، ضاغط ترددي ،مضخة مركزية ،مضخة تفريغ ، مضخة عمودية.
- س3: ارسم بمقياس رسم مناسب رموز المبادلات الحرارية الآتية :- مبادل حراري (أربعة منافذ)، مسخن، مكثف، مبادل أنبوبي مزدوج.
- س4: ارسم بمقياس رسم مناسب الرموز الآتية :- فرن ،غلاية ،مفاعل خلط، برج تقطير صفائحي، خزان بفتحة علوية، خزان دائري، خزان ذي سقف عائم خارجي.
- س5: ارسم بمقياس رسم مناسب رموز أجهزة القياس الآتية :- مؤشر درجة الحرارة، منظم درجة الحرارة، مؤشر مستوى، منبه مستوى، منظم ضغط ، مؤشر تنظيم الضغط.
- س6: ارسم رموز المرشحات الآتية بمقياس رسم مناسب:- مرشحات الهواء المضغوط بنوعيه التلقائي و الاتوماتيكي ، مرشح غازات مرشح حزام للسائل مرشح الكربون المنشط .
- س7: ارسم بمقياس رسم مناسب مخططاً بالرموز يصف عملية التقطير التجزيئي .
- س8: ارسم بمقياس رسم مناسب المجفف الرذاذ مسخن وحدة تنقية الهواء من المسحوق.

الفصل الخامس

رسم المخططات الصناعية



مجمع البتروكيمياويات في البصرة وحدة الأيثان - الأثيلين

الاهداف :

- بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل يكون الطالب قادراً على أن :
- 1- يعرف أنواع المخططات المستخدمة في تصميم وتشغيل الوحدات الصناعية.
 - 2- يقرأ المخططات ويميز بين مخطط وآخر.
 - 3- يرسم المخطط الصندوقي لأي عملية صناعية من معلومات أولية.
 - 4- يقرأ مخطط الجريان ويميز بين الأجهزة والمعدات الموجودة ومعنى الأرقام والحروف والرموز على المخطط.

1-5 تمهيد

يغطي هذا الفصل عملية تهيئة مخططات العمليات الصناعية وعرضها. وتعدُّ هذه المخططات خارطة طريق في تصميم العمليات الصناعية إذ توضح كيفية ترتيب المعدات التي اختيرت وكيفية ربط الأجهزة بخطوط جريان موضح عليها معدلات الجريان والتراكيب فضلاً عن درجات الحرارة والضغط (الظروف التشغيلية) لكل خط.

تستخدم المخططات من قبل مجموعة متخصصة من المهندسين والفنيين وتعدُّ لغة مشتركة لكل المعنيين في تصميم العمليات الصناعية وانشائها وتشغيلها. وترسم اعتماداً على حسابات التوازن للمادة والطاقة. وتتوافر الآن برامج حاسوبية مهيأة لرسم هذه المخططات.

5 - 2 مخطط الجريان Process Flow Diagrams


تصميم العمليات الصناعية عبارة عن كلمات وأرقام ورسوم. ويفكر المهندس بشكل طبيعي بالمخططات والرسوم، والتي هي بمثابة الصور له. ولأجل معالجة مشكلة سيبدأ بمخطط صندوقي يمثل تتابع العملية الصناعية ويوضح خطوط الجريان الداخلة والخارجة بكمياتها وتركيبها والظروف التشغيلية لكل خط. مثل هذه المخططات تتطور الى مخططات جريان والتي هي أكثر تفصيلاً إذ تمثل الأجهزة برموزها الهندسية وتسلسل العملية الصناعية والأداء المتوقع لها. ولأجل التوضيح واجابة العاملين عليها وتخمين التكاليف والمشتريات والتصنيع والادامة والادارة فان مجموعة أنواع من المخططات ستصبح ضرورية. ستوصف وتوضح ثلاثة أنواع رئيسة منها لاحقاً.

ويأتي دور الفني في القيام بتحويل هذه التخطيطات الى مخططات تقنية مما يجعل معرفته بالرموز والأشكال والتأثيرات ضرورية وجزءاً لا يتجزأ من تدريبه ليترجم بدقة الأفكار التصميمية التي يحولها له المهندس. وستشرح هذه المخططات ورسوماتها في الفقرات الآتية.

5 - 3 المخطط الصندوقي (BD) Block Diagram

يعدُّ المخطط الصندوقي من أبسط المخططات التي تستخدم في توضيح العملية الصناعية. كل صندوق يمثل جهازاً واحداً أو مرحلة صناعية متكاملة. تكون هذه المخططات مفيدة في المراحل التصميمية الأولية وتستخدم في توضيح العمليات الصناعية المعقدة بتقسيمها الى مراحل رئيسة.

من الممكن استخدام هذا النوع من المخططات في التقارير والكتب المنهجية للتوضيح فقط، أما استخدامها الهندسي فمحدود جداً. ويمكن توضيح معدلات الجريان وتركيز المواد على هذا المخطط بجانب خطوط الجريان عندما تكون المعلومات المتوافرة قليلة. وأيضاً يمكن وضعها في جداول منفصلة بجانب المخطط.



الشكل 5 - 1 مخطط صندوقي لعملية إنتاج ثنائي مثيل كربونيت (DMC)

مفاتيح الشكل (5 - 1)	
Reaction Section	مقطع التفاعل
Preliminary Separation Section	مقطع الفصل الأولي
Methanol Separation Section	مقطع فصل الميثانول
DMC Purification Section	مقطع تنقية ثنائي مثيل كربونيت
Light gas recycle	خط ارجاع الغاز الخفيف
off gas	الغاز الفائض غير المرغوب فيه
waste water	ماء التصريف
formal $\text{CH}_3\text{-O-CH}_2\text{-O-CH}_3$	ثنائي ميثواوكسي ميثان
DMC	ثنائي مثيل كربونيت
CO	أول اوكسيد الكربون
O ₂	اوكسجين
N ₂	نتروجين

5 – 4 مخطط الجريان للعمليات الصناعية (PFD) Process Flow Diagram

يتضمن مخطط الجريان معلومات موسعة للعملية الصناعية إذ ترسم الأجهزة بحسب الرموز المنفق عليها عالميا ولكل جهاز، أو معدة، رمز خاص وكما وضّح في الفصل الرابع إذ تعدّ هذه الرموز اللغة المشتركة بين كل المعنين في المصنع أو الوحدة الانتاجية.

يوضح المخطط جميع الأجهزة المستخدمة في العملية الصناعية مثل المفاعلات, أجهزة التقطير, أجهزة الامتصاص, الخزانات, المبادلات الحرارية, الأفران, المضخات, الكابسات... الخ. ويكون الربط بين الأجهزة بخطوط مستقيمة تنتهي بأسهم نظامية تبين اتجاه الجريان وتكون هذه الخطوط ذات سمك ثابت.

يُعدّ الـ PFD من أهم المخططات إذ يستخدم في كل مراحل العملية الانتاجية بدءا بموازنة المادة والطاقة وتصميم الأجهزة والمعدات وتصنيعها وتثبيتها في الموقع ثم التشغيل التجريبي والنهائي وفي عمليات التوقف القسري وفي تدريب العاملين الفنيين وكذلك في البحوث لتحسين أداء الأجهزة أو الوحدة الانتاجية.

يتألف مخطط الجريان مما يأتي:

1- جميع الأجهزة والمعدات المستخدمة في العملية الانتاجية موضحة برموزها وأسمائها والأرقام التعريفية لها.

2- خطوط الجريان الرئيسية والراجعة واتجاهاتها ومعدلات جريانها ودرجات الحرارة والضغط.

3- خطوط الأنابيب وربطها مع الأنظمة الأخرى.

4- أجهزة السيطرة على كل جهاز وتوضح بالرموز المعتمدة عالميا.

وهناك بعض التفاصيل التي لا يتضمنها هذا المخطط وهي:


1- قياسات الأنابيب ونوعها.

2- صمامات العزل والغلق وصمامات الأمان.

3- خطوط الجريان الثانوية.

4- وسائل تثبيت الأجهزة (الأعمال المدنية) في موقع الوحدة الانتاجية.

ويمكن كتابة معدلات الجريان والتراكيز فضلاً عن درجات الحرارة والضغط على كل خط جريان عندما تكون العمليات الصناعية مؤلفة من عدد بسيط من الأجهزة الشكل (5 - 2).




الشكل 5 - 2 مخطط جريان لعملية إنتاج بوليمر (أكميات جميعها مقاسة بوحدات باوند - ساعة) (للاطلاع)

مفاتيح الشكل (5 - 2)		
R1	Reactor 1	مفاعل بلمرة
H1	Heat Exchanger 1	مبادل حراري للتسخين
F1	Vacuum Filter 1	مرشح فراغي
Cat.	Catalyst	عامل مساعد
CW	Cooling Water	ماء تبريد
AN	Monomer	مونيمر
DM Water	Demineralized	ماء خال من الأملاح
	Steam	بخار ماء للتسخين
	Polymer	بوليمر
	From Storage	من الخزان
	To Dryer	الى مجفف
Prep	From Catalyst Preparation	من تحضير العامل المساعد


ويوضح الشكل (5 - 2) وحدة تحضير او انتاج بوليمر من مونيمر إذ يخلط جزء واحد من المونيمر مع خمسة أجزاء ماء وعامل مساعد وترسل الى مفاعل بلمرة محاط بتبريد (Jacketed) لإزالة الحرارة الناتجة من التفاعل إذ تحدث عملية البلمرة ثم ترسل نواتج التفاعل الى مرشح فراغي لفصل البوليمر عن المواد الاخرى. بعد فصل البوليمر يجفف في مجففات خاصة ومن ثم يعبأ.

الأشكال (3 - 5) و (4 - 5) فانها توضح مخططات جريان لانتاج ثنائي مثيل كاربونييت الذي وضحنا مخططه الصندوقي مسبقا وتعدُّ هذه المخططات معقدة لكثرة الأجهزة المستخدمة وتنوعها لذلك تم رسم الجزء الخاص بالتفاعل منفصلا عن جزء الفصل. ونرى بوضوح استخدام مفاعل وأجهزة تقطير متنوعة لذلك من الضروري جدا اعطاء أرقام وحروف للأجهزة المكررة والمتشابهة في الأداء.



الشكل 3 - 5 الجزء الخاص بالتفاعل في وحدة انتاج ثنائي مثيل كاربونييت (اثرائي)

مفتاح الشكل (3 - 5)		
Exchanger	E	مبادل حراري
Reactor	R	مفاعل
Pump	P	مضخة
High pressure steam	hps	بخار ضغط عالي
Flow control	FIC	سيطرة الجريان
Vessel	V	خزان فصل غاز-سائل
Compressor Air	C	ضاغطة هواء
Low pressure steam	lps	بخار ضغط واطي
Tower	T	عمود او برج
Temperature		درجة الحرارة



الشكل 4-5 الجزء الخاص بالفصل لعملية انتاج ثنائي مثيل كاربونات (اثنائي)

مفتاح الشكل (4 - 5)	
Methanol/Formal Azeotrope	مزيج ميثانول مع الفورمال وهو مزيج ايزوتروبي. يعرف المزيج الايزتروبي بأن مواده تصل حالة التوازن في درجة حرارة وضغط معينين ولا يمكن فصل مكوناته آنذاك وهي ظاهرة طبيعية تعيق عملية الفصل الا اذا تم تغيير الضغط او اضيفت مادة أخرى لكسر الأيزوتروب
Waste Water	مياه تصريف
DMC	ثنائي مثيل كاربونات
Methanol	الكحول المثيلي
Formal	مادة كيمياوية ناتجة من التفاعل واسمها ثنائي ميثوكسي ميثان $CH_3OCH_2OCH_3$

ويتضح مما سبق أن كمية المعلومات المطلوب تأشيرها على المخطط كبيرة وتعتمد على خبرة المصممين التصميمية. لذلك من الممكن أن تقسم هذه المعلومات إلى قسمين ، معلومات أساسية ومعلومات اختيارية. المعلومات الأساسية مهمة جدا ويجب أن تؤشر على المخطط وهي :

1- تراكيز المواد لكل خط ويمكن أن تكون:

- ❖ معدل الجريان لكل مادة موجودة في الخط وتكون وحداتها (كغم/ساعة) وهي الأفضل. أو
- ❖ النسبة الوزنية لكل مادة موجودة في خط الجريان المعين.

2- معدل الجريان الكلي لذلك الخط بوحدة (كغم/ساعة) .

3- درجة حرارة خط الجريان ويفضل أن تكون (°C) .

4- الضغط التشغيلي لذلك الخط بوحدة (جو) أو كيلو باسكال .

أما المعلومات الاختيارية تكون:

- 1- النسبة المولية للمواد .
- 2- الخواص الفيزيائية لخط الجريان مثل معدل الكثافة (كغم/م³) ومعدل اللزوجة (ملي نيوتن ثا/م²) .
- 3- عنوان خط الجريان ويفضل أن يكون مختصرا بكلمة واحدة ولا تزيد على ثلاث، مثل بخار ماء محمص، أو ماء غلايات.

5 - 5 مخطط الأنابيب والأجهزة الدقيقة (P&ID)

Piping and Instrumentation

وهي نوع من المخططات المعتمدة كوثيقة أساسية في إنشاء الوحدة الصناعية. وتستخدم كدليل في التشغيل الأولي والتشغيل الاعتيادي فضلا عن استخدامها في تدريب الفنيين وتستخدم كمصدر مهم في اجراءات السلامة المهنية. وهي تحوي معلومات غير موجودة في المخططات الاخرى ومنها على سبيل المثال نوع جميع أجهزة السيطرة والقياس ونوعها موقع الصمامات وأنواعها فضلاً عن الأنابيب وأحجامها وأنواعها والمواد المصنوعة منها.

لذلك يجب ان يحتوي هذا النوع من المخططات على ما يأتي :

1- رسوم واضحة ومختصرة لكل الأجهزة والصمامات وأجهزة القياس والسيطرة حتّى توفر فهما جيداً للعملية الصناعية لكل المعنيين بها.

2- معلومات كافية تساعد في تحليل أخطار العمل وتؤمن الحماية اللازمة من الأخطاء المحتملة.

3- معلومات تساعد في تطوير العمل واجراءات الصيانة.


4- تعتمد كسجل لما هو موجود فعلاً فيمكن دراسة التطوير للعملية الصناعية والتخطيط له بشكل مأمون وفعال.

الشكل (5 - 5) يوضح مثلاً مبسطاً لهذا النوع من المخططات لوحدة صناعية إذ يجب السيطرة على معدل الجريان والحرارة والضغط لهذه العملية الانتاجية لاستخدام فرن ومفاعلات وتكون درجات الحرارة عالية وكذلك الضغط.

ومن خلال التعرف المسبق على الرموز المستخدمة في السيطرة وأنواع الصمامات في الفصل الرابع من هذا الكتاب، يمكن قراءة المخطط بسهولة.


أما الشكل (6 - 5) فيمثل مخطط P&ID لعملية صناعية تكميلية موضحاً عليه جميع التفاصيل من أجهزة سيطرة وأجهزة قياس وقياسات الأنابيب المستخدمة.

الشكل (7 - 5) يوضح كيفية السيطرة على معدل الجريان لجهاز فصل مزيج ذي ثلاثة أطوار(بخار-سائل-سائل) ويتضح من الرسم اهمية السيطرة على مستوى السائل لكل طبقة وكذلك السيطرة على الضغط لفصل الأبخرة.




الشكل 5-5 مخطط الأنابيب وأجهزة السيطرة

مفتاح الشكل (5 - 5)		
	Feed Tank	خزان التغذية
V-1	Valves	صمامات
FC	Flow Controller	مسيطر الجريان
FT	Flow Transmitter	مرسل الجريان
VP	Pressure Valve	صمام ضغط
FCV	Flow Control Valve	صمام سيطرة الجريان
F-105	Fired Heater	فرن
Tk	Tank	خزان
P-11	Pump	مضخة
LT	Level Transmitter	مرسل مستوى السائل
LC	Level Controller	مسيطر مستوى السائل
TT	Temperature Transmitter	مرسل درجة الحرارة
TC	Temperature Controller	مسيطر درجة الحرارة
TE	Temperature Element	مقوم درجة الحرارة
Rx	Reactor	مفاعل
B	Blower	المنفاخ
D	Drum	اسطوانة او خزان
CT	Cooling Tower	برج تبريد



شكل 5 - 6 وحدة مبسطة لمخطط الأنابيب وأجهزة السيطرة

مفتاح الشكل (5 - 6)		
From Transfer Pump	P	من مضخة ناقلة
Instrument Air Supply	IAS	مجهز هواء الأجهزة الدقيقة
Flow Valve	FV	صمام جريان
Flow Transmitter	FT	مرسل اشارة للجريان
Mixer	M	خلاط
Sampling Point	S	نقطة اختبار لنموذج
To Reactor	R	الى المفاعل




الشكل 7-5 أجهزة السيطرة على جهاز فصل لمزيج ذي ثلاثة أطوار

مفتاح الشكل (7 - 5)		
3 Phase Inlet		مدخل مزيج ذو ثلاثة أطوار
Level Controller	LC	مسيطر مستوى السائل
Level Transmitter	LT	مرسل إشارة مستوى السائل
Water Outlet		خروج الماء
Level Valve	LV	صمام مستوى السائل
Vortex Breaker		كاسر الدوامات
Weir		سد مانع
Demister Pad		حشوة لالتقاط القطرات الصغيرة
Pressure Controller	PC	مسيطر الضغط
Pressure Valve	PV	صمام الضغط
Pressure Transmitter	PT	مرسل إشارة الضغط
Vapor Outlet		خروج الأبخرة
Oil Outlet		خروج الزيت

5 - 6 مخطط التقطير الجوي للنفط الخام

Atmospheric Distillation Column for Crude


تُعدُّ عملية التقطير الجوي للنفط الخام الخطوة الأساسية الأولى في المصافي النفطية والتي تروم الحصول على مشتقات نفطية (قطفات) ذات مديات غليان مختلفة وكما هو موضح في الشكل (5-8). ويعتمد تصميم عمود التقطير الجوي على الطاقة الانتاجية للقطفات ونوعية النفط الخام.



الشكل 5-8 نواتج عمود التقطير الجوي للنفط الخام مع مديات درجات الغليان لكل قطعة

مفتاح الشكل (8 - 5)	
butane and lighter products	البيوتان والمركبات الخفيفة ويسمى غازات بترول المسيلة
gasoline blending components	المواد المضافة للنفثا وتسمى النفثا الخفيفة في بعض المصادر
Naphtha	النفثا وتسمى في بعض المصادر النفثا الثقيلة
kerosene, jet fuel	الكيروسين او النفط الأبيضوقود الطائرات
distillate(diesel, heating oil)	المقطر(وقود الديزل و زيوت التدفئة)
heavy gas oil	زيت الغاز الثقيل
residual fuel oil	مخلفات زيت الوقود
low and high boiling points	درجات الغليان الواطئة والعالية

والشكل (5 - 9) يوضح مخطط الجريان PFD لهذه العملية.



الشكل 5-9 المخطط الانسيابي لوحدة التقطير الجوي للنفط الخام

أسئلة الفصل الخامس

- س1 : اذكر أنواع المخططات و اشرح بايجاز كل نوع منها.
- س2 : ارسم مخططاً صندوقياً لانتاج بوليمر من مونيمر. يمكنك الاستعانة بمخطط الجريان
- س3 : ارسم مخططاً صندوقياً لوحدة التقطير الجوي للنفط الخام موضحا عليه القطفات و استخداماتها.
- س4 : ارسم مخططاً صندوقياً لوحدة انتاج ثنائي مثيل كاربونييت.
- س5 : ارسم مخطط الجريان لوحدة انتاج البنزين من التولوين.
- س6 : ارسم مخطط الجريان لجزء التفاعل لانتاج ثنائي مثيل كاربونييت.
- س7 : ارسم مخطط جريان لجزء الفصل لوحدة انتاج ثنائي مثيل كاربونييت.
- س8 : لإنتاج الصابون من الدهون، تؤخذ الدهون مع العامل المساعد وترسل الى جهاز خلط وتسخن، ويرسل الخليط الى مفاعل إذ يضاف الماء بدرجات حرارة قريبة من درجة الغليان فتتحول الدهون الى حوامض شحمية تؤخذ من أعلى المفاعل والكليسيرين الخام مع الماء من الأسفل. الحوامض الشحمية ترسل الى جهاز معادلة الحامضية وذلك بأضافة هيدروكسيد الصوديوم وتتحول الحوامض الشحمية الى أملاح الصوديوم ثم الى وحدة التنقية لازالة اللون والرائحة ثم الى خزان لأضافة المواد المألثة والعمور واللون ثم يرسل الى جهاز التجفيف والقولبة ومن ثم الى وحدة التعبئة. أما الناتج السفلي من المفاعل والذي يحوي على الكليسيرين يرسل الى مبخرات لأزالة الماء ونحصل على الكليسيرين الخام. ارسم مخططاً صندوقياً ومخطط جريان لهذه الوحدة الإنتاجية.

الفصل السادس

مخطط توزيع الوحدات و الاجهزة في مصانع المواد البتروكيمياوية



الاهداف:

بعد إنهاء دراسة الفصل يكون الطالب قادرا على ان:

- 1- يفهم الرموز المستخدمة في تنفيذ المخططات لإنتاج بعض المواد البتروكيمياوية الأساسية.
- 2- يرسم المخططات الإنتاجية باستخدام الرموز العالمية للأجهزة و المعدات.
- 3- يرسم المخططات الخاصة بأجهزة التقطير الامتصاص الاستخلاص و المزج.
- 4 - يقرأ مخططات العمليات التصنيعية الخاصة بالمصانع البتروكيمياوية .

6 - 1 تمهيد


تُعدُّ مخططات العمليات الصناعية لإنتاج المواد البتروكيمياوية الأولية والوسطية والنهائية من الأمور المهمة التي يجب ان يتعلم رسمها الطالب لتمكنه من فهم طبيعة العملية الصناعية أولاً وتتابع وحدات التشغيل ثانياً. وبناءً على ذلك نوصي بضرورة انجاز عملية الرسم بفهم دقيق للعمليات الصناعية.

6 - 2 سير العمليات في وحدة إنتاج الأمونيا

الشكل (6 - 1) والشكل (6 - 2) يوضحان إنتاج الأمونيا بطريقة هابر-بوش و هي طريقة تصنيع الأمونيا مباشرة من الهيدروجين و النيتروجين .


تُعدُّ طريقة هابر من أولى الطرائق الصناعية التي يستخدم فيها الضغط العالي لإجراء التفاعلات الكيميائية ، ففي هذه الطريقة يتم تفاعل النيتروجين مع الهيدروجين مباشرة تحت ضغط عالٍ و درجة حرارة عالية. وتمر عملية إنتاج الأمونيا عبر مجموعة مراحل بدءاً من مرحلة إنتاج الهيدروجين مروراً بتنقية خليط الهيدروجين والنيتروجين من الماء وأكاسيد الكربون المصاحبة ثم فصل غاز ثاني اوكسيد الكربون إنتهاءً بتحويل خليط الهيدروجين والنيتروجين الى أمونيا عن طريق تفاعل محفز بالعامل المساعد عند ظروف محددة. وتستخدم 90% من الأمونيا المنتجة بالمصنع في إنتاج اليوريا المحببة ويسوق الفائض الأمونيا بالسوق المحلية. مواصفات الأمونيا السائلة المنتجة:

الامونيا	99.8% وزنا
الماء	0.2% وزنا
الزيت	5 جزء في المليون



شكل 6 - 1 مخطط طريقة هابر- بوش لإنتاج الأمونيا (اثراني)

مفتاح الشكل (1 - 6)					
1	Reactor	مفاعل	6	Steam	بخار ماء
2	Catalyst	عامل مساعد	7	Production	انتاج
3	Compressor	ضاغط غازات	8	Synthesis mixture	خليط تخليق
4	Heater	مسخن	9	Boiler	مرجل
5	Air	هواء	10	Waste heat	حرارة فائضة



شكل 6 - 2 مخطط مبسط لإنتاج الأمونيا بطريقة هابر- بوش

مفتاح الشكل (2 - 6)					
1	Reactors	مفاعلات	6	Liquid	سائل
2	Reforming	تشكيل	7	Purge gas	غاز تنفيس
3	Shift	إزاحة	8	Ammonia Synthesis	تخليق امونيا
4	Removal	إزالة	9	Membrane unit	وحدة اغشية
5	Recovered H2	هيدروجين معاد	10	Natural gas	غاز طبيعي


6 - 3 وحدة معالجة الغازات

الغازات النفطية تحتوي على ملوثات كثيرة منها غاز ثاني أكسيد الكربون وهناك مجموعة طرائق لمعالجتها واهمها الطرائق الكيماوية التي تعتمد على حدوث تفاعلات كيماوية بين محاليل مركبات الأمين (وهي مركبات عضوية) وغاز ثاني أكسيد الكربون في الغاز السائل في برج الامتصاص وتُعاد فعالية محلول الأمين بإزالة غاز ثاني أكسيد الكربون الممتص من هذا المحاليل. تتألف الوحدة التشغيلية من جزأين رئيسيين:


1. برج النزاع .

2. برج الامتصاص.

والشكل (6- 3) يوضح مخطط عزل غاز ثاني أكسيد الكربون عن غاز التكوين بطريقة الامتصاص الفيزيائي أما الشكل (6- 4) فيوضح مخطط تقنية عزل غاز ثاني أكسيد الكربون بطريقة الامتصاص الكيماوي.




شكل 6 - 3 عزل غاز ثاني أكسيد الكربون عن غاز التكوين بطريقة الامتصاص الفيزيائي



شكل 6 - 4 مخطط تقنية عزل غاز ثاني أوكسيد الكربون بطريقة الامتصاص الكيماوي

6 - 4 وحدة إنتاج الأصباغ

تنتج جميع أنواع الأصباغ تبعاً لعمليات صناعية متماثلة. تتكون الخطوات الأساسية لهذه العمليات من : 1-الطحن. 2- الغريلة. 3- تدرج الألوان. 4-التخفيف. والشكل (6 - 5) يوضح مخطط سير العمليات في وحدة نموذجية لإنتاج الاصباغ و البويات.



شكل 6 - 5 مخطط سير العمليات في وحدة نموذجية لإنتاج الأصباغ


مفتاح الشكل (5 - 6)					
1	Solvents	مذيبات	9	Thinning tank	خزان تخفيف
2	Driers	مجففات	10	Conveyer belt	حزام ناقل
3	Additives	مضافات	11	Labelling machine	ماكينة وضع العلامة
4	Plasticizers	ملدنات	12	Filling machine	ماكينة تعبئة
5	Binder	مادة ماسكة	13	Packaging	تغليف
6	Pigment	صبغة	14	Storage	خزن
7	Feed hopper	قمع تغذية	15	Screens	غرابيل
8	Weight tank	خزان وزن			

5 - 6 وحدة إنتاج حامض الخليك

ان طريقة الإنتاج الصناعي تعتمد على كربنة الميثانول باستخدام الروديوم كعامل مساعد إذ يسخ الميثانول مع اول أوكسيد الكربون إلى مفاعل يعمل بضغط 30 جو ودرجة حرارة 190°C التفاعل باعث للحرارة ولذلك يُبرد خليط التفاعل بمفلات تبريد. المواد الخارجة من المفاعل ترسل إلى أعمدة فصل و تقطير لزيادة نقاوة الميثانول عن طريق فصل الغازات و المواد الثقيلة غير المرغوب فيها.

الشكل

(6- 6) يمثل مخطط إنتاج حامض الخليك.



مفتاح الشكل (6 - 6)					
1	Cooler	مبرد	6	Drying Column	عمود تجفيف
2	Reactor	مفاعل	7	Off gas	غاز خارج العملية الانتاجية
3	Secondary reactor	مفاعل ثانوي	8	Scrubber	وعاء غسل
4	Flash tank	خزان فصل	9	Flair	مدخنة
5	Catalyst rich stream recycled	خط سريان مدور غني بالعامل المساعد	10	"Heavies" removal column	عمود ازالة المادة الثقيلة

شكل 6-6 مخطط إنتاج حامض الخليك

6 - 6 وحدة انتاج الميثانول

الشكل (6 - 7) يوضح الطريقة الصناعية لإنتاج الميثانول من تفاعل الميثان (من الغاز الطبيعي) مع


ثاني أكسيد الكربون. إذ يكون الانتاج بحسب المراحل الآتية:

1-مرحلة تنقية الغاز الطبيعي من مركبات الكبريت والكلور.

2-مرحلة التشكيل الكيماوي للغاز الطبيعي (التعديل).

3-مرحلة التفاعل لإنتاج الميثانول الخام بمفاعل إنتاج الميثانول.

4-مرحلة التقطير وتنقية الميثانول الخام والوصول به إلى المنتج النهائي بحسب المواصفات العالمية.




شكل 6 - 7 مخطط انتاج الميثانول من الغاز الطبيعي

مبرد = Cooler = C مبادل حراري (HE: Heat exchanger)

6 - 7 وحدة إنتاج بولي فنيل كلورايد (PVC)

يصنع ال PVC بطريقة المعلق Suspension. أن نوعية المنتج تكون جيدة اذ يسهل تشكيله وتحويله الى رقائق إلى جانب سهولة التحكم بعملية البلمرة . في هذه العملية تنجز عملية الفصل في الوسط المائي والذي به ينتشر كلوريد الفينيل السائل وبوجود منظم للعوالق . ويوضح الشكل (6 - 8) مصنع إنتاج PVC بطريقة المعلق.




شكل 6 - 8 مخطط إنتاج البولي فنيل كلوروايثلين بطريقة المعلق.

مفتاح الشكل (6 - 8)					
1	Fresh VCM	مونمر فنيل الجديد	8	Dryer	مجفف
2	VCM gas holder	خزان ابخرة المونمر	9	Additives	مضافات
3	Recovery VCM	استرجاع المونمر غير المتفاعل	10	Centrifuge	طارد مركزي
4	Reactor	مفاعل	11	Effluent	خروج
5	Blowdown tank	خزان التجميع والتفريغ	12	PVC product	منتج PVC
6	Stripping column	عمود النزاع			
7	Slurry tank	خزان المعلق			

8-6 وحدة إنتاج الفينول فورمالديهايد


لدائن الفينول- فورمالديهايد تعد من اقدم اللدائن ويطلق عليها اسم باكيللايت (Bakelite) وقد استخدمت على نطاق واسع في الصناعات الكهربائية و صناعة السيارات وتنتج بأشكال مختلفة . الشكل (6 - 9) يوضح مخطط وحدة إنتاج الفينول- فورمالدهايد.



شكل 6 - 9 مخطط وحدة إنتاج الفينول- فورمالدهايد

9 - 6 وحدة إنتاج البولي ستايرين


تعدّ عمليات بلمرة المعلق من أكثر العمليات شيوعًا في إنتاج البولي ستايرين. والشكل (6 - 10) يوضح مخطط إنتاج البولي ستايرين.



شكل 6 - 10 مخطط إنتاج البولي ستايرين.

6 - 10 وحدة إنتاج البولي بروبيلين

ان مصانع إنتاج البولي بروبيلين تشبه إلى حد كبير مصانع إنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة، بل إنه يمكن استخدام المصانع نفسها في الإنتاج. التغذية هنا تكون بواسطة بروبيلين عالي النقاوة. إن مصانع إنتاج البولي بروبيلين مزودة بوحدات إضافية لإزالة البولي بروبيلين منخفض الوزن الجزيئي والشكل (6 - 11) يمثل مخطط سير العمليات في وحدة إنتاج البولي بروبيلين.




شكل 6-11 مخطط إنتاج البولي بروبيلين.

مفتاح الشكل (6 - 11)					
1	Reactors	مفاعلات	6	Liquid	سائل
2	Reforming	تشكيل	7	Purge gas	غاز تنفيس
3	Shift	ازاحة	8	Ammonia Synthesis	تخليق امونيا
4	Removal	ازالة	9	Membrane unit	وحدة اغشية
5	Recovered H ₂	هيدروجين معاد	10	Natural gas	غاز طبيعي


6 - 11 اعمدة التقطير

التقطير (distillation) هو تقنية هدفها فصل مواد كيميائية بعضها عن بعض اعتماداً على اختلاف درجة غليانها فنحصل على مادة غنية بالمركب الخفيف (درجة غليان واطئة) من اعلى عمود التقطير. اما من اسفل العمود فنحصل على مادة غنية بالمركب الثقيل (درجة غليان عالية). تكون معظم عمليات الفصل في اجهزة عمودية تسمى ابراج واعمدة. ان البرج كله يعمل تحت تأثير تدرج حراري إذ تكون قمة البرج اقل درجة حرارة في حين تكون درجة حرارة قاع البرج هو اعلى درجة. الشكل (6-12) يمثل مخططاً مبسطاً لمنظومة تقطير متكاملة تعمل بنظام الوجبة (Batch distillation). اما الشكل(6-13) فيمثل اسلوب عمل مرحلة (صينية) التقطير داخل العمود.



شكل 6 - 12 عمود تقطير مع ملحقاته

مفتاح الشكل (6 - 12)					
1	Reflux drum	وعاء للراجع	6	Column	عمود
2	Receivers	او عية استلام	7	Overhead product	منتج اعلى البرج
3	Distillate	مقطر	8	Reboiler	غلاية
4	Tray	مرحلة تقطير (صينية)	9	Reflux	راجع للبرج
5	Downcomer	المجرى النازل	10	Condenser	مكثف




شكل 6 - 13 مرحلة تقطير (صينية تقطير)

مفتاح الشكل (6 - 13)					
1	Liquid	سائل	6	Bubble cup	كأس الفقاعة
2	Vapor	بخار	7	Downcomer panel	لوح المجرى النازل
3	Weir	سياج الصفيحة	8	Active tray area	المساحة الفعالة للصينية
4	Tray	مرحلة تقطير (صينية)			
5	Downcomer	المجرى النازل			

6 - 12 اعمدة الامتصاص

الامتصاص واحد من العمليات الأساسية في المصانع الكيماوية. وهو يعني عادة امتصاص الغاز. وفي هذه العملية يكون مزيج الغازات (أو البخار) على تماس مع السائل المذيب المختار ليمتص نوعاً واحداً أو أكثر من مكونات المزيج الغازي. والغاية هي إما استرجاع مركب من المزيج الغازي أو تخليص المزيج من الشوائب. وتسمى العملية الأخيرة بغسل الغاز (gas scrubbing) حالما يُمتص الغاز في السائل، يكون في حالة منحلة تماماً وبالتالي يكون جزءاً من الطور السائل. الشكل (6 - 14)


يوضح مخطط نمونجي لبرج امتصاص غاز (G) بواسطة محلول سائل (L). وفي عملية امتصاصالغاز، إما ألا تحدث تغيرات للمركب الغازي عندما يُمتص في المذيب السائل، أو أن المركب الممتص (المذاب) سيصبح مشتركاً بتفاعل كيميائي مع المذيب في الطور السائل. ففي الحالة الاولى تسمى العملية بالامتصاص الفيزيائي للغاز ، وفي الحالة الثانية تسمى العملية بالامتصاص الكيمياوي للغاز.



شكل 6 - 14 مخطط نمونجي لبرج امتصاص غاز (G) بواسطة محلول سائل (L) الجهة اليمنى من الشكل تبين انواع الحشوات المستخدمة داخل البرج

6 - 13 الخلط والمزج


كلمة المزج تعني الخلط والعكس صحيح وكلاهما تعني وضع مجموعة مكونات معا وتقليبها او مزجها او خلطها معا لتعطي مكوناً واحداً في النهايةومن المتعارف عليه ان المزج تستخدم للمواد السائلة والخلط تستخدم للمواد الصلبة. تجري عملية المزج في اوعية مغلقة مزودة بقلاب يُحرَّك بواسطة عمود مرتبط بمحرك كهربائي. الشكل رقم (6 - 15) يمثل خلاط نمونجي.



شكل 6 - 15 مخطط نمونجي لوعاء مزج سوائل

مفتاح الشكل (6-15)					
1	Air hole	فتحة دخول الهواء	7	Raw material	ماده اوليه (خام)
2	Inlet	دخول	8	Light	مصباح
3	Outlet	خروج	9	Level meter	مقياس مستوى
4	Man Entrance	فتحة دخول رجل الصيانة	10	Thermometer	مقياس درجة حرارة
5	Stirring arm	ذراع التقلاب	11	Back flow	التدفق الراجع
6	Distilled water	ماء مقطر			

يوضح الشكل (6-16) بعض أنواع القلابات المستخدمة في مزج السوائل



شكل 6 - 16 انواع القلابات المستخدمة في مزج السوائل

(أ- خلاط توربيني رباعي ب- خلاط بوابي ج- خلاط توربيني سداسي

د- خلاط توربيني مائل الشفرة سداسي)


أسئلة الفصل السادس

ملاحظة: كل مسميات المخططات تكتب باللغة العربية.

- س1 : اعد رسم مخطط جريان وحدة انتاج الامونيا بطريقة هابر- بوش (الشكل 6 - 2) مستخدما رموز المعدات الواردة في الفصل الرابع ليكون اكثر تفصيلا.
- س2 : ارسم مخطط الجريان لعملية انتاج حامض الخليك في الشكل (6 - 6) بمقياس (1 : 2) مستخدما الرموز المكافئة للاجهزة و الموجودة في الفصل الرابع.
- س3 : استخدم مقياس رسم (1 : 2) لرسم مخطط الجريان لعملية انتاج الميثانول.
- س4 : انظر الى الشكل (6 - 12)، المطلوب الغاء العمود و الغلاية واستبدالهما بعمود التقطير الجزئي وفرن التقطير بالشكل (6 - 14) اي رسم شكل واحد بمقياس رسم (1 : 2) ، الغاء المسميات من المخطط ووضعها في مفتاح موحد للمخطط مع ترقيم الاجهزة.
- س5 : اعد رسم برج الامتصاص و برج التنشيط و جهاز الترشيح في الشكل (6 - 4) مستخدما رموز مكافئة للمعدات والاجهزة من الفصل الرابع.
- س6 : بمقياس رسم مناسب ارسم المخطط الصندوقي لعملية انتاج الاصباغ.
- س7 : اختر رموز اجهزة و معدات مكافئة من الفصل الرابع و استخدم مقياس رسم (1 : 1) لرسم مخطط الجريان لعملية انتاج البولي فنيل كلورواثيلين من الفينول.
- س8 : الشكل (6 - 13) يمثل مرحلة تقطير في برج تقطير ريادي (شبه صناعي). ارسم تفاصيل صينية التقطير بمقياس رسم (1 : 1) .
- س9 : ارسم الشكل (6 - 16) مرسوم بمقياس رسم (1 : 2) مع تغيير نوع القلاب الى توربيني رباعي.
- س10 : ارسم الشكل (6 - 9) بمقياس رسم (1 : 2) مع ابدال نوع القلاب الى توربيني سداسي في المفاعلين (1) و (3) ، الغاء مسميات المعدات من الشكل ووضعها في مفتاح للشكل.

الفصل السابع

مخططات سير العمليات في الصناعات البتروكيمياوية



الأهداف:

بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل يكون الطالب قادراً على أن :

أولاً- يرسم الوحدات الصناعية البتروكيمياوية الآتية :

- 1- وحدة إنتاج اليوريا.
- 2- وحدة بلمرة الأثيلين.
- 3- وحدة إنتاج مطاط البيوتاديين.
- 4- وحدة التكسير الهيدروجيني.
- 5- وحدة إنتاج كلوريد الأثيلين.

ثانياً- يقرأ المخططات الخاصة بالعمليات التصنيعية البتروكيمياوية.


7 - 1 تمهيد

ان تدريب الطالب على رسم المخططات الخاصة بالوحدات الصناعية او خطوط الإنتاج او المعامل المتخصصة بإنتاج المواد البتروكيمياوية يُسهم في تتابع العمليات الصناعية والتشغيلية فضلاً عن القدرة على قراءة المخططات المعدة من قبل المصممين والشركات المصنعة للأجهزة والمعدات والتي تشكل مجموعها خطوط الإنتاج.

في هذا الفصل كان التركيز على وحدات إنتاج بعض المواد البتروكيمياوية الوسيطة او النهائية والمهمة من حيث الاستخدام البشري والصناعي .

7 - 2 مخطط وحدة إنتاج اليوريا


تُعدُّ اليوريا (NH_2CONH_2) من المنتجات المهمة في المجالات الزراعية بعدّها أسمدة كيمياوية غنية بالنيتروجين وتستخدم كذلك في تغذية الماشية فضلاً عن استخدامها في صناعة الفورمالديهايد. تنتج اليوريا من تفاعل الأمونيا مع غاز ثاني أكسيد الكربون تحت ضغط ودرجة حرارة عاليين في مفاعل، و يكون التفاعل باعثاً شديداً للحرارة والتي يُستفادُ منها الحصول على بخار الماء. المفاعل الثاني يعمل تحت ضغط متوسط. يجب أن تنقى اليوريا في ثلاث مراحل تحت ضغوط مختلفة وترسل الغازات إلى جهاز امتصاص ومن ثم ترجع إلى المفاعل الأول. يدخل الناتج إلى مبخر آخر للحصول على يوريا بتركيز 99% ويرسل المحلول المركز إلى مجفف رذاذي إذ تجفف وترسل إلى وحدة التعبئة. الشكل (7-1) يبين المخطط الصندوقي لهذه العملية الصناعية.



الشكل 7-1 المخطط الصندوقي لعملية إنتاج اليوريا (اثرائي)

مفتاح الشكل (7 - 1)			
CO ₂	غاز ثاني أوكسيد الكربون	Evaporation	التبخير
NH ₃	غاز الأمونيا	Vapor Condensation	تكثيف الأبخرة
Carbamate Condensation	تكثيف الكربامات	Absorption	الامتصاص
Urea Reaction	مفاعل اليوريا	Recovery	عملية الاسترداد
Scrubbing	عملية امتصاص الغازات	Final Processing	المعالجة النهائية
Stripping	عملية الانتزاع	Water Treatment	تنقية الماء
Synthesis	تصنيع	Prilling or Granulating	تكوين الحبيبات
Decomposition-Recovery	استعادة المواد الأولية	Urea	اليوريا
Separation-Rectification	عمليات الفصل	Process Water Treatment	تنقية الماء الصناعي
Concentration	زيادة التركيز	Treated Water	الماء المعالج

الشكل (7 - 2) يمثل مخطط الجريان PFD لوحدة إنتاج اليوريا ويمكن متابعة العملية مع الشرح الموضح سابقا وعلى الطالب متابعة الأجهزة ووظائفها .




الشكل 7 - 2 مخطط الجريان لوحدة إنتاج اليوريا

مفتاح الشكل (7 - 2)	
Liquid NH ₃	امونيا سائلة
Multi stage NH ₃ pump	مضخة متعددة المراحل لضخ الأمونيا
CO ₂ Compressor	كابسة غاز ثاني اوكسيد الكربون
Urea Synthesis Tower	مفاعل تصنيع الأمونيا 185°C و 180 جو
Recycle Pump	مضخة السوائل الراجعة
Distillation Tower	برج تقطير
Steam	بخار
Stream Heater	سخان للمواد الخارجة من جانب العمود
Flash Drum	جهاز الفصل الومضي
80% Aqueous Urea	80% محلول اليوريا المائي
Vacuum	ضغط فراغي
Vacuum Evaporator	مبخر فراغي
Molten Tank	خزان تمييع اليوريا 99%
Air	هواء
Conveyor	حزام ناقل
Prilling Tower	برج تكوين الحبيبات

7 - 3 مخطوطة بلمرة الأثيلين بوجود مجفف (طريقة هوكست)

يُعد البولي أثيلين بمختلف أصنافه وأنواعه اهم البوليمرات السلعية ومن المنتجات البتروكيمياوية الأكثر انتشارا. ومن أسباب انتشار البولي أثيلين سهولة تصنيعه و انخفاض كلفته نسبيا ويتميز بلدونته و مقاومته للكيمياويات. على النطاق التجاري توجد ثلاثة أصناف رئيسة من البولي اثيلين (واطئ الكثافة – عالي الكثافة – واطئ الكثافة الخطي).

الشكل (7 - 3) يوضح طريقة هوكست لإنتاج البولي اثيلين عالي الكثافة. ويتضح من الشكل ان الأثيلين مع الهكسان الحلقي (كمذيب) يضافان إلى مفاعل البلمرة إذ يضاف العامل المساعد ثم ينقل الناتج إلى وعاء فصل العامل المساعد ثم يرشح لفصل المذيب ويرسل البوليمر الناتج للتجفيف ثم للتقطيع وبعد ذلك للتعبئة.




الشكل 7 - 3 مخطط بلمرة الأثيلين بوجود مجفف

مفتاح الشكل (7 - 3)			
Slurry of polymer and solvent with catalyst	مستحلب البولمر مع المذيب والعامل المساعد	Metal Alkyl	الكيل معدني
Filtration	ترشيح	Hydrocarbon solvent	مذيب هيدروكاربوني
Purified slurry	بوليمر منقى	Polymerization Reactor	مفاعل البلمرة
Drying	تجفيف	Vent gas	غاز عادم
Extrusion	بثق	Catalyst deactivator	مثبط العامل المساعد
Molding powder	مسحوق قولبة	Catalyst Decomposition Vessel	خزان تفكك العامل المساعد

7 - 4 مخطط وحدة إنتاج مطاط البيوتادايين بطريقة بلمرة المحلول (طريقة فيليبس)

مركب 1، 3 - بيوتادايين يعدّ أوليفين ثنائي، وهو المكون الرئيس للمطاط الصناعي، ويكون إما من الكحول الأثيلّي أو من الأثيلين أو البيوتان. صناعة البيوتادايين من الأثيلين هي الأكثر اقتصادياً إذ يُلمر الأثيلين إلى بيوتيلين ثم تأتي عملية نزع الهيدروجين أو يُنزع الهيدروجين من البيوتان . للحصول على البيوتادايين تتلخص طريقة الإنتاج بإدخال البيوتادايين النقي الجاف مع مذيب وعامل مساعد الى مفاعلات البلمرة (عدد 2 مربوطة على التوالي) ثم ينقل الناتج إلى مفاعل ثالث يضاف اليه مانع أكسدة لإكمال نسبة التحول المطلوبة ويغسل الناتج بالميثانول لفصل البيوتادايين غير المتحول مع العامل المساعد ويجفف المطاط بعد ذلك. الشكل (7 - 4) يوضح مخططاً مبسطاً لإنتاج مطاط البيوتادايين بطريقة فيليبس. ويظهر الشكل مفاعلات البلمرة ، مفاعل الإنهاء ، مبادلات حرارية خزان تجميع وعاء استعادة المذيب، أعمدة تسخين بالبخار المباشر، مرشح و مجفف.




الشكل 7 - 4 مخطط مبسط لوحدة إنتاج مطاط البيوتادايين.

مفتاح الشكل (7 - 4)			
Dryer	مجفف	storage	وعاء خزن
Filter	مرشح	Anti-oxidant	مانع اكسدة
solvent	مذيب	Polymerization Reactor	مفاعل البلمرة
steam	بخار ماء	Finishing reactor	مفاعل انهاء
Stripping operation	فصل بالبخار	Inhibitor	مثبط العامل المساعد
Solvent recovery	استعادة المذيب	Catalyst	العامل المساعد
water	ماء	Modifier	محسن
Heat exchanger	مبادل حراري	Catalyst residue	بقايا العامل المساعد

7 - 5 مخطط وحدة التكسير الهيدروجيني بطريقة المرحلة الواحدة

عملية تكسير المشتقات النفطية الثقيلة عملية كيميائية تجري تحت تأثير الحرارة والضغط وبوجود عامل مساعد حيث تتكسر السلاسل الهيدروكربونية الطويلة إلى سلاسل أصغر. وتعدُّ عملية التكسير من العمليات التكريرية الهامة لتحويل المخلفات النفطية ذات القيمة المنخفضة إلى مشتقات خفيفة ذات مردود اقتصادي مرتفع.

من الممكن إجراء هذه العملية بطريقتين رئيسيتين ، التكسير الهيدروجيني بطريقة المرحلة الواحدة والتكسير الهيدروجيني بطريقة المرحلتين. الطريقة الأولى هي الأبسط وتستخدم عاملاً مساعداً واحداً ومفاعلاً واحداً أو مفاعلين الواحد تلو الآخر. الشكل (7 - 5) يبين مخطط الجريان لهذه الوحدة.



R-1: Hydrotreating Reactor


R-2: Hydrocracking Reactor

الشكل 7-5 مخطط الجريان لوحدة التكسير بالهيدروجين بطريقة المرحلة الواحدة.

مفتاح الشكل (5 - 7)

Makeup Hydrogen	الهيدروجين المضاف
Fresh Feed	مغذي نقي
Single Stage Reactor	مفاعل المرحلة الواحدة
Hydrotreating Reactor (R-1)	مفاعل المعاملة بالهيدروجين
Hydrocracking Reactor (R-2)	مفاعل التكسير الهيدروجيني
Recycle H ₂	الهيدروجين الراجع
Recycled Bottoms	النواتج السفلية الراجعة
Single Stage Product	نواتج المرحلة الواحدة
Separators	اجهزة فصل
High and Low Pressure	ضغط عالي وواطيء
Fractionator	جهاز التجزئة
Product Gas	الغاز الناتج
Light Naphtha	النفثا الخفيفة
Heavy Naphtha	النفثا الثقيلة
Jet Fuel/Kerosene	وقود الطائرات/الكيروسين
Diesel	الديزل
Fuel oil	زيت الوقود
FCC Feed	مغذي وحدة التكسير المسيل
FCC(Fluid Catalytic Cracking)	التكسير المسيل بوجود عامل مساعد
Ethylene Feed	خط تغذية وحدة انتاج الأثيلين
Lube Oil Base	المادة الأساسية لزيت التزييت

الشكل (7 - 6) يمثل مخطط الجريان وأنواعها ومن الممكن اختبار معلومات الطالب حول الصمامات وأنواعها والتي سبق وأن درسها في الفصل الرابع.




الشكل 7 - 6 مخطط أجهزة السيطرة لوحدة التكسير الهيدروجيني بطريقة المرحلة الواحدة.

مفتاح الشكل (7 - 6)			
1) Automatic recirculation	صمام إعادة تدوير اوتوماتيكي	VGO	زيت الغاز الفراغي
2) Flow control valve	صمام سيطرة على الجريان	Reactor	مفاعل
3) Divertor valve	صمام تحويل	H ₂ Recycle	هيدروجين مدور
4) High pressure isolation valve	صمام عزل للضغط العالي	Condenser	مكثف
5) Multi-stage pressure letdown control valve	صمام سيطرة متعدد المراحل لتقليل الضغط	HP Amine Absorber	جهاز امتصاص الأمين عالي الضغط
6) Level control valve	صمام سيطرة على مستوى السائل	RGC	كابسة هيدروجين
7) Letdown control valve-cage	صمام قفصي للسيطرة على الهبوط	Flare	شعلة
8) Pressure surge control valve	صمام سيطرة للحفاظ على الضغط	HHPS	جهاز فصل الهيدروجين عالي الضغط
9) Y-Globe control valve	صمام سيطرة شكل Y	CHPS	جهاز فصل عالي الضغط
10) Lift Plug isolation Valve	صمام العزل برفع السدادة	Sour water flash drum	جهاز فصل المياه الحامضية
11) Line blind system	منظومة الغلق الخطية	Fractionator	جهاز تجزئة

7 - 6 مخطط وحدة إنتاج كلوريد الاثيل

7 - 6 - 1 طريقة هدرجة وكلورة الأثيلين

ان طريقة هدرجة الأثيلين وكلورته تُعدُّ من الطرائق المفضلة ويكون التفاعل في مفاعل ذي طبقة ثابتة من العامل المساعد إذ تمر الغازات (كلوريد الهيدروجين والأثيلين) في درجة حرارة وضغط عاليين. نسبة تحول الأثيلين تكون 90% وترسل الغازات الخارجة من المفاعل الى مكثف ثم الى جهاز فصل الغازات غير المتكثفة ثم إلى جهاز انتزاع كلوريد الهيدروجين وبعدها إلى جهاز تقطير لفصل كلوريد الأثيل عن المواد الأخرى. الشكل (7-7) يوضح مخطط الجريان لهذه العملية.




الشكل 7 - 7 مخطط جريان وحدة إنتاج كلوريد الأثيل من الأثيلين وكلوريد الهيدروجين

مفتاح الشكل (7 - 7)	
Catalyst	عامل مساعد
HCl	كلوريد الهيدروجين
Ethylene	غاز الأثيلين
Reactor	مفاعل
Purge	ازالة المواد الغير مرغوب بها
Crude EtCl	كلويد الأثيل الخام
Vent	منفذ الغازات الفائضة
HCl Stripper	برج انتزاع كلوريد الهيدروجين واعادته الى المفاعل
EtCl Fractionator	برج تقطير كلوريد الأثيل
EtCl	كلوريد الأثيل
Waste	المواد السائلة المتبقية

7 - 6 - 2 طريقة إنتاج كلوريد الأثيل من الإيثانول

في هذه العملية يتفاعل غاز كلوريد الهيدروجين مع بخار الإيثانول في درجة حرارة مرتفعة نسبياً بوجود عامل مساعد مثل كلوريد الزنك. من محاسن هذه الطريقة الإنتاجية العالية وإنتاج نوعية ممتازة من كلوريد الأثيل. تمرر الغازات الناتجة من المفاعل إلى مكثف للتخلص من الماء الحامضي المتكون في المفاعل ويرجع قسم من هذا الماء إلى المفاعل. يبقى كلوريد الأثيل في حالة غازية ويمرر على أجهزة غسل متعددة للتخلص من الحوامض العالقة إذ تغسل هذه الغازات بالماء ثم بمحلول هيدروكسيد الصوديوم ثم بحامض الكبريتيك للمعادلة وبعد ذلك يؤخذ الغاز المنقى إلى مكثف لتحويله إلى الحالة السائلة ثم يخزن في خزانات. الشكل (7 - 8) يوضح مخطط الجريان لهذه العملية الإنتاجية.





الشكل 7 - 8 مخطط جريان وحدة إنتاج كلوريد الأثيل من الإيثانول

مفتاح الشكل (7 - 8)	
HCl	غاز كلوريد الهيدروجين
EtOH	كحول الأيثانول
Condenser	مكثف
Water Scrubber	برج غسل الغازات بالماء
Caustic Scrubber	برج غسل الغازات بالصودا الكاوية
Sulfuric Acid Scrubbers	ابراج غسل الغازات بحامض الكبريتيك
To Product Storage	إلى خزانات المنتج

7 - 7 مخطط مبسط لوحدة انتاج كلوريد الأثيل من الايثان والأثيلين والكلور

في هذه الطريقة يُستخدم مفاعلين، المفاعل الأول تجري فيه عملية كلورة الايثان بوجود الأثيلين ويكون التفاعل في الطور الغازي. ترسل الغازات التي فصلت إلى مفاعل ثاني يحوي على عامل مساعد وتُجرى في هذا المفاعل عملية هدرجة الأثيلين وكلورته لإنتاج كلوريد الأثيل الذي يخلط مع كلوريد الأثيل الناتج من المفاعل الأول ويرسل إلى أبراج المعالجة للتخلص من كلوريد الهيدروجين الفائض ومعادلة النواتج وكذلك للتخلص من الرطوبة. الشكل (7-9) يوضح شكلاً مبسطاً للظروف التشغيلية للتفاعل مع نسبة التحول ونقاوة المواد الأولية والنواتج. الشكل (7-10) يوضح مخططاً صندوقياً لهذه الطريقة ومرحلة المعالجة تكون مشابهة كما في الطرق الأخرى.



أسئلة الفصل السابع

ملاحظة: الترميز والتعريف داخل اي مخطط مطلوب في الاسئلة يكتب باللغة العربية.

- س1: ارسم مخطط الجريان PFD لوحدة إنتاج اليوريا بمقياس رسم (1 : 1) .
- س2: ارسم مخطط بلمرة الاثيلين بوجود مجفف مرسوم بمقياس 1 : 2 مستخدماً رموز أجهزة من الفصل الرابع مكافئة لما مذكور في الشكل (7 - 3) .
- س3: ارسم مخططاً لوحدة إنتاج مطاط البيوتاديين مرسوم بمقياس (1 : 1) . استبدل كلا الأجهزة الموجودة في الشكل برموز أجهزة مكافئة من الفصل الرابع .
- س4: ارسم مخطط الجريان لوحدة التكسير بالهيدروجين بطريقة المرحلة الواحدة في الشكل (7 - 5) بمقياس (2 : 1) .
- س5: ارسم المخطط الصندوقي لعملية التكسير الهيدروجيني.
- س6: الشكل (7 - 7) يوضح مخطط جريان وحدة إنتاج كلوريد الأثيل من الأثيلين وكلوريد الهيدروجين اعد رسم الشكل بمقياس (2 : 1) مستعيناً برموز معدات من الفصل الرابع مكافئة للموجودة في الشكل (7 - 7) .
- س7: ارسم المخطط الصندوقي لإنتاج كلوريد الأثيل من الأيثانول.
- س8: بمقياس رسم مناسب ارسم المخطط الصندوقي لعملية إنتاج كلوريد الأثيل من الأيثان والأثيلين.
- س9: ارسم الشكل (7 - 9) مرسوم بمقياس رسم (1 : 2) مع إمكانية استخدام رموز أجهزة من الفصل الرابع مكافئة لما موجود في الشكل موضوع السؤال.
- س10: استعن برموز المعدات في الفصل الرابع لتحويل الشكل (7 - 10) من صندوقي إلى مخطط الجريان لعملية إنتاج كلوريد الأثيل من الأيثان والأثيلين والكلور.

الفصل الثامن

الرسم المعان بالحاسوب (الأوتوكاد) Computer Aided Drafting



الاهداف :

بعد الانتهاء من دراسة هذا الفصل يكون الطالب قادرا على:


1. التعرف على واجهة البرنامج
2. التعرف على أوامر الرسم والتعديل (ثنائي الابعاد)
3. التعرف على شريط الابعاد
4. تنفيذ تمارين رسم باستخدام برنامج الاتوكاد.

8 - 1 تمهيد

يعد برنامج أوتوكاد AutoCAD (من إصدارات شركة أوتودسك Auto Desk) وأحد أهم برامج الرسم الصناعي المتوافقة مع تطبيقات الويندوز بمختلف إصداراته، وبزيادة استخدام الحاسبات في مجالات الرسم الصناعي كان لابد من أن يلم الطالب بقواعد الرسم المعان بالحاسوب لغرض زيادة الدقة في الرسم المنجز، وإمكانية إجراء التعديلات على الرسوم بسهولة، وتوافر الوقت بصورة ملحوظة، سهولة الحمل والنقل والخرن، إمكانية الرسم بالألوان ولطبقات كثيرة بسهولة ويسر، فضلاً عن إمكانيات كثيرة وعديدة منها ان برنامج الأوتوكاد يقوم بعمل جميع الأشكال ثنائية البعد وثلاثية البعد، فضلاً عن المقاطع المتعددة من الأشكال ثنائية البعد و ثلاثية البعد، التضليل، أي بصيغة أخرى جميع عمليات الرسم الهندسي وبجميع التفاصيل لذلك ننصح أي طالب صناعي بضرورة الاهتمام بتعلم برنامج الاتوكاد وزيادة عدد ساعات التدريب العملي له للوصول إلى المهارة العملية المناسبة في التطبيق.

8 - 2 التعرف على واجهة البرنامج

نعرض لك هذه الواجهة وتسميات محتوياتها ليعيد الى ذاكرتك ما قد نسيت منها.



الشكل 8-1 واجهة البرنامج للرسم ثنائي الأبعاد 2D.

8 - 3 أوامر الرسم والتعديل (ثنائي الابعاد)

أوامر الرسم	أوامر التعديل
(Line)	خط
(Construction Line)	خط انشاء
(Multi-Line)	خط متعدد
(Polyline)	خط مركب
(Polygon)	مضلع
(Rectangle)	مستطيل
(Arc)	قوس
(Circle)	دائرة
(Spline)	خط مرن
(Ellipse)	قطع ناقص
(Insert Block)	ادراج كتلة
(Make Block)	صنع كتلة
(Point)	نقطة
(Hatch)	تمشير
(Region)	منطقة
(Multiline Text)	ادراج نص
(Erase)	مسح
(Copy)	نسخ
(Mirror)	انعكاس
(Offset)	موازى
(Array)	مصفوفة عناصر
(Move)	تحريك
(Rotate)	تدوير
(Scale)	مقياس
(Stretch)	تمديد
(Lengthen)	تطويل
(Trim)	قطع
(Extend)	تمديد خط
(Break)	كسر
(Chamfer)	شفريرة
(Fillet)	تدوير
(Explode)	تفجير

الشكل 2 - 8 أوامر الرسم والتعديل

سبق وان تعرفت على أوامر الرسم والتعديل مع تفصيلاتها كما في الشكل (8 - 2) وفي هذا الفصل نستذكر بعضاً منها :

1 - 83 أوامر الرسم

1-أمر رسم قوس (Arc):

هناك إحدى عشرة طريقة لرسم الأقواس وسوف نتعرف على خمس طرائق منها أما بقية الطرائق

فسوف تكتشفها بنفسك في أثناء ممارستك للتمارين وهي كالآتي :

نشط القائمة Draw ← اختر Arc ← سوف تظهر القائمة المنسدلة الآتية :

1. رسم قوس بمعرفة ثلاث نقاط	3 Points
2. رسم قوس بمعرفة نقطة البداية ومركز القوس ونهاية القوس	Start, Center, End Start, Center, Angle Start, Center, Length
3. رسم قوس بمعرفة نقطة البداية والنهاية ونصف قطر القوس	Start, End, Angle Start, End, Direction Start, End, Radius
4. رسم قوس بمعرفة مركز القوس ونقطتي بدايته ونهايته	Center, Start, End Center, Start, Angle Center, Start, Length
5. رسم قوس مستمر من آخر نقطة وبتحديد نقطة النهاية فقط	Continue

الشكل 8 - 3 طرق رسم الاقواس

ملاحظات عند رسم الاقواس:

1. يرسم القوس في عكس اتجاه عقارب الساعة ما عدا الطريقة رقم (1).
2. يجب رسم القوس بحسب ترتيب القيم المعلومة فمثلا الطريقة (2) والطريقة (4) متشابهة ولكن تسلسل الترتيب يختلف.
3. غالباً تحدد نقاط البداية والنهاية والمركز من قائمة Object Snap دون الحاجة إلى إدخال النقاط من لوحة المفاتيح.

مثال 81: رسم قوس بمعلومية ثلاث نقاط فقط ، شكل (8 - 4)

1. انقر على الأمر Arcarc



2. أمام الرسالة الآتية أدخل النقطة الاولى [Center]:0,0 Specify start point of arc or

Specify second point of arc

3. أمام الرسالة الآتية أدخل النقطة الثانية

or [Center/End]:50,30

4. أمام الرسالة الآتية أدخل النقطة الثالثة Specify end point of arc:60,25



الشكل 8 - 4 رسم قوس بمعلومية ثلاث نقاط فقط

مثال 8 - 2: رسم نصف دائرة قطرها يقع على الضلع الصغير لمستطيل معلوم بمعلومية النقاط (البداية و المركز و النهاية)، شكل (8 - 5).




1. نشط القائمة Draw ← اختر Arc ← اختر

2. النقط بمؤشر الفأرة ، النقطة (1).

3. النقط بمؤشر الفأرة وسط الخط ، النقطة (2).

4. النقط بالفأرة نهاية الخط ، النقطة (3)



الشكل 5-8 رسم قوس بمعلومية نقطة (البداية ، المركز ، النهاية)

مثال 8 - 3: رسم قوس نصف دائرة على ضلع مستطيل بمعلومية نقطة (البداية ، والنهاية ، المركز)، شكل (8 - 6).




1. نشط القائمة Draw ← اختر Arc ← اختر

2. النقط بمؤشر الفأرة ، النقطة (1).

3. النقط بالفأرة نهاية الخط ، النقطة (2).


4. أدخل القيمة (25) وهي نصف قط القوس ، ثم اضغط Enter

سوف يبدو رسمك كما في الشكل (8-6)



الشكل 6-8 رسم قوس بمعلومية نقطة (البداية ، والنهاية ، المركز).

2- أمر رسم الشكل البيضوي (Ellipse):



الشكل 8 - 7 رسم البيضوي


يستخدم هذا الامر لرسم الشكل البيضوي و يمكن تفعيل الامر كما اسلفنا من أي من المسارات الآتية:

1. شريط الاوامر المنسدلة إذ نختار **Draw ← Ellipse**.
2. شريط أدوات الرسم إذ نختار الرمز
3. كتابة أختصار الامر في شريط الاوامر وهو **El**.

هنالك مجموعة طرائق لرسم الشكل البيضوي:

1. ادخال الامر **Ellipse** ثم ادخال الحرف **C** للدلالة على المركز.
2. تحديد المركز
3. اعطاء احدائي يمثل نهاية القطر الكبير (Major Diameter)
4. تحديد احدائي نهاية القطر الصغير (Minor Diameter)


مثال 8 - 4: ارسم الشكل الاتي :



الشكل 8 - 8

Command: `_ellipse`
 Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:
 Specify center of ellipse: 0,0
 Specify endpoint of axis: 30,0
 Specify distance to other axis or [Rotation]:0,10

مثال 8 - 5: ارسم الشكل الآتي:




الشكل 9 - 8

Command : `_ellipse`
 Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:
 Specify center of ellipse:20,0
 Specify endpoint of axis: 20,0
 Specify distance to other axis or [Rotation]:@6<90
 Command : `_ellipse`
 Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:
 Specify center of ellipse: 0,20
 Specify endpoint of axis: 0,20
 Specify distance to other axis or [Rotation]:@6<0
 Command : `_ellipse`
 Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:
 Specify center of ellipse: -20,0
 Specify endpoint of axis: -20,0
 Specify distance to other axis or [Rotation]:@6<90
 Command : `_ellipse`
 Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:
 Specify center of ellipse: 0,-20
 Specify endpoint of axis: 0,-20
 Specify distance to other axis or [Rotation]:@6<0
 Command: `_circle`
 Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr(tan tan radius)]:0,0
 Specify radius of circle or [Diameter] : 40

2-3-8 أوامر التعديل (Modify):

تستخدم هذه الاوامر من أجل التعديل على الرسومات الموجودة في شاشة الرسم .

1- أمر Offset



1- ارسم العناصر المراد تكرارها الموضحة بالخطوط الزرقاء.

2- قم بتنشيط الأمر Offset



3- بمجرد تنشيط الأمر يسأل عن المسافة (distance) بين العنصر الاصلى و المراد التكرار

Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <10.0000>:2

نكتب رقم 2

4 - ثم يسأل عن العنصر المراد تكراره ، قم بالنقر عليه ليتحول الى خطوط منقطة

Select object to offset or [exit/Undo] <Exit>:


5- يسأل عن الاتجاه (Side) من الداخل أو الخارج ، حدد بالماوس داخل الشكل أو خارجه

Specify point on Side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:


6- اضغط على Esc لإنهاء الأمر.

2- الأمر Trim

يستخدم هذا الأمر في القطع ويجب ان نفرق بينه وبين أمر Erase فبينما يقوم Erase بمسح الخط فإن أمر Trim يستخدم لمسح جزء من الخط .



مثال 8 - 6: في الشكل الآتي قم بإزالة الخطوط غير المرغوب فيها و الخارجية عن الشكل.




الحل

1- نشط الأمر Trim



- 2- اختر العنصر الذي لا تريد إزالته (الحد القاطع) ثم اضغط زر الإدخال Enter
- 3- اختر العنصر الذي تريد إزالته (المقطوع)
- 4- اضغط على زر ESC للخروج من الأمر




3- أمر الرسم Extend

نستخدم هذا الأمر لتمديد العناصر والأطوال وان هذه العناصر عند تمديدتها يجب أن تشكل نقطة تقاطع بمعنى آخر يجب أن يكون الخط او الخطوط التي تريد أن تمددها تشكل نقطة تقاطع وهمية مع خط آخر.

فمثلا إذا كان لديك خطان متوازيان وتريد أن تمددهما أحدهما إلى الآخر فهذا أمر مستحيل لأن الخطوط المتوازية لا تلتقي إذا يجب أن تكون هنالك نقطة تقاطع وهمية في البداية حتى يتحقق أمر التمديد


- يستخدم هذا الأمر للخطوط فقط ... ولا يستخدم للسطوح والمضلعات المغلقة
- يستخدم هذا الأمر في ثنائي الأبعاد وثلاثي الأبعاد أيضا على شرط أن تكون الخطوط التي تريد تمديدتها موجودة في المستوي نفسه
- ويمكن الحصول على هذا الامر كالاتي :

- افتح قائمة Modify ثم اختر منها Extend
- أو من شريط Modify نختار الرمز الآتي كما موضح في الشكل.



الخطوات :

- قم برسم العنصر كما في الشكل (8-10) رقم 1




شكل 10 - 8

- قم باختيار الاداة Extend ثم حدد على العنصر A & B و ذلك بالنقر عليهما
- اضغط على مفتاح الإدخال ENTER
- اضغط على العنصر B ليتمد ويقطع العنصر A يظهر كما في الشكل (8-10) رقم 2


4-الأمر Scale :

تغير مقياس عنصر معين أو حجمه فلو فرضنا أن لدينا قطعة مستقيمة بطول 500 وأردنا تغيير طولها لتصبح النصف أي 250 فنختار هذا الأمر وللحصول على هذا الأمر من شريط Modify نختار Scale



الخطوات:


- قم برسم العناصر المراد تغيير مقياس الرسم لها كما في الشكل رقم (8-11) رقم (1).
- قم بالنقر على الأيقونة المعبرة عن Scale ثم انقر Enter
- يحصل اختيار النقطة الأولى ثم كتابة النسبة وليكن مثلا 0.5
- يتحول الرسم الى الشكل رقم (8-11) رقم (2) .



شكل 8 - 11

5- الأمر انعكاس (Mirror):

يقوم هذا الأمر بعمل صورة عكسية لأي رسم ولعمل ذلك نتبع ما يأتي:

1. نشط الأمر 
 2. اختر العنصر الذي تريد عمل تناظر له ثم اضغط Enter
 3. حدد النقطة الأولى لخط التناظر ثم حدد النقطة الثانية لخط التناظر
 4. هل تريد مسح الشكل الاصلي أم لا ؟ اضغط Enter أو اكتب (Y) للموافقة على المسح.
- مثال 8 - 7: ارسم نظير الشكل المثلث الموضح في الشكل (8 - 12).




الشكل 8 - 12

1. نشط الأمر Mirror
2. اختر المثلث عندما تظهر الرسالة التالية (Select objects)
3. سوف يبدو المثلث منقطاً (نشطاً)، كما في الشكل (8 - 13).
4. اضغط Enter لإنهاء الاختيار.
5. حدد النقطة الأولى لخط التناظر عندما تبدو الرسالة الآتية، ثم انظر الشكل (8 - 14)
- Specify first point of mirror line
5. حدد النقطة الثانية لخط التناظر عندما تبدو الرسالة الآتية، ثم انظر الشكل (8 - 15)
- Specify second point of mirror line


سوف يختفي النظير حتى يُجاب على السؤال الآتي:

أتريد مسح الشكل الاصلي أم لا, أجب الرسالة في أدناه بـ ضغط Enter. انظر الشكل (8 - 16)


Delete source objects? [Yes/No]<N>




الشكل 8 - 13



الشكل 8 - 14



الشكل 8 - 15



الشكل 8 - 16 شريط الأبعاد 4-8

يتضمن شريط الأبعاد مجموعة من الخيارات التي تتيح وضع الأبعاد على الرسومات، والأوامر هي:

1. البعد الخطي Linear : يستعمل في قياس الأبعاد الأفقية والرأسية ويكون ذلك عن طريق النقر على بداية الخط والنقر على نهايته.
2. البعد الموازي Aligned : يستعمل في قياس الأبعاد المائلة والرأسية والأفقية عن طريق النقر في بداية الخط ونهاية الخط .
3. البعد المرتب Ordinate : يستعمل في قياس بعد النقطة عن نقطة الأصل في مستوي Y ، X .
4. البعد نصف القطري Radius : يستعمل لقياس نصف القطر وذلك عن طريق أخذ الأمر والنقر على الدائرة لقياس نصف قطرها .
5. البعد نصف القطري بشكل متعرج Jogged : يستعمل لقياس نصف القطر أيضاً ولكن يعطى شكل خط البعد يمكن التحكم فيه على شكل حرف Z.
6. البعد القطري Diameter : يستعمل لقياس قطر الدائرة عن طريق أخذ الأمر والنقر على الدائرة وتثبيت البعد في المكان المطلوب.

7. البعد الزاوي Angular : يستعمل لقياس الزاوية المحصورة بين ضلعين عن طريق النقر على الأمر ثم النقر على الخط الأول والنقر على الخط الثاني وتثبيت مقياس الزاوية بالمؤشر .
8. البعد السريع Quick Dimension : لقياس جميع المقاسات بسرعة ومرة واحدة، ويوجد فيه مجموعة اختيارات، منها الاختيار Staggered والذي يقوم بالقياس بحيث المقاسات لا تكون على خط واحد، واختيار Baseline لقياس المحاور أو الخطوط بحيث تبدأ المقاسات من نقطة واحدة، واختيار Datum Point يمكن عن طريقه تحديد نقطة يبدأ القياس منها.

Specify dimension line position,
orContinuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/Diameter/datumPoint/Edit/se
Ttings


9. أدوات وضع الأبعاد Dimension style : للتأكد من الإعدادات الافتراضية للبرنامج ومدى مطابقتها لنظام وضع الأبعاد المتبع في الرسم للتوافق مع طبيعة اللوحة، فكل تخصص أسلوب في وضع الأبعاد، فاللوحة الميكانيكية تختلف عن اللوحة الالكترونية في طبيعة الأرقام والرموز وحجمها، ويجرى ذلك عن طريق النقر على الأيقونة الموجودة في شريط الأدوات.
10. الأمر blipmode : يستعمل لوضع نقطة إرشادية في اللوحة ونقوم بكتابة الأمر في شريط الأوامر ونختار on ولمسح هذه النقاط من على الشاشة نقوم بكتابة الأمر RE، (يفيد أيضاً عند وجود تجاعيد في الأشكال مثل الدائرة تكون غير المنتظمة) أو بكتابة الأمر نفسه ونختار off
- Command:blipmode.

Enter mode [ON/OFF] <ON>:OFF

5-8 تمارين عملية

تمرين 1: ارسم باستعمال أوامر الرسم والتعديل في برنامج الأوتوكاد 2D ضاغط محوري كما في

الشكل (17-8).



شكل 17-8

LINE Specify first point: 0,0

Specify next point or [Undo]: @200,0

Specify next point or [Undo]: @0,100

Specify next point or [Close/Undo]: @-200,0

Specify next point or [Close/Undo]: c

Command: _offset

Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0

1. باستخدام الامر line نقوم برسم مستطيل بطول

200 وحدة وعرض 100 وحدة

Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: 20
 Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:
 Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:
 Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:
 Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:
 Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: e

2. باستخدام الامر **offset** نقوم بعمل خطوط موازية للمستطيل من الاعلى والاسفل وللداخل (بمقدار 20 وحدة).

Command: l
 LINE Specify first point:
 Specify next point or [Undo]:
 Specify next point or [Undo]: *Cancel*

3. باستخدام الامر **line** نصل بين اطراف الخطوط في الشكل للحصول على خطوط مائلة.


Command:
 Command: _erase 1 found

4. باستخدام الامر **erase** نقوم بمسح الخطوط الزائدة

Command: _trim
 Current settings: Projection=UCS, Edge=None
 Select cutting edges ...
 Select objects or <select all>: Specify opposite corner: 3 found
 Select objects:
 Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:
 Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:
 Select object to trim or shift-select to extend or [Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: *Cancel*


5. باستخدام الامر **trim** نقوم بمسح الخطوط الزائدة

6. ثم نقوم بطريقة الرسم الحر برسم الانبوب الداخل والخارج الى الضاغط ووضع الابعاد على الرسم، لنحصل على الشكل (18-8).



شكل 8 - 18

تمرين 2: ارسم باستعمال أوامر الرسم والتعديل في برنامج الأوتوكاد 2D مبادل حراري احادي الاتجاه كما في الشكل (8 - 19).



شكل 8 - 19

Command: l

LINE Specify first point: 0,0

Specify next point or [Undo]: 0

Specify next point or [Undo]: @0,30

Specify next point or [Close/Undo]: @-100,0

Specify next point or [Close/Undo]: c

1. باستخدام الامر line نقوم برسم مستطيل

بطول 100 وحدة وعرض 30 وحدة

Command: _offset

Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTTYPE=0

Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <2.0000>: 10

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:

Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:

Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:

2. باستخدام الامر offset

نقوم بعمل خطوط موازية

للمستطيل من اليمين

واليسار وللداخل (بمقدار 10

وحدات).

ومن الاعلى والاسفل

ولللداخل (بمقدار 5 وحدات).

Command: _offset

Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTTYPE=0

Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <10.0000>: 5

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:

Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:

Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>:

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>:

Command: _trim

Current settings: Projection=UCS, Edge=None

Select cutting edges ...

Select objects or <select all>: Specify opposite corner: 8 found

Select objects:

Select object to trim or shift-select to extend or

[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:

Select object to trim or shift-select to extend or

[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:

Select object to trim or shift-select to extend or

[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:

Select object to trim or shift-select to extend or

[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:


3. باستخدام الامر trim

نقوم بمسح الخطوط


الزائدة

Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:
Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:
Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]:

4. ثم نقوم بطريقة الرسم الحر برسم الانبواب الداخل والخارج الى المبادل الحراري ووضع الابعاد على الرسم، لنحصل على الشكل (21-8)



تمرين 3: ارسم باستعمال أوامر الرسم والتعديل في برنامج الأوتوكاد 2D حاوية خزن (Tank) كما في الشكل (21-8).



شكل 8 - 21

Command: l
LINE Specify first point: 0,0
Specify next point or [Undo]: @50,0
Specify next point or [Undo]: @0,100
Specify next point or [Close/Undo]: @-50,0
Specify next point or [Close/Undo]: c

1. باستخدام الامر line نقوم برسم مستطيل بطول 50 وحدة وعرض 100 وحدة

Command: _offset
Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0
Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <20.0000>: 5
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit:<
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit:<
Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit:<
Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit:<

2. باستخدام الامر offset نقوم بعمل خطوط موازية للمستطيل من اليمين واليسار ومن الاسفل وللداخل (بمقدار 5 وحدات).

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit:<
 Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit:<
 Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit:<
 Command: _offset
 Current settings: Erase source=No Layer=Source OFFSETGAPTYPE=0
 Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <5.0000>: 25
 Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit:<
 Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit:<
 Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: _u
 Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit:<

3. باستخدام الامر offset نقوم بعمل بتحديد خط المركز ويبعد بمقدار 25 وحدة من اليمين او اليسار.


Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan radius:[(
 Specify radius of circle or [Diameter] <20.0000>: 20

4. باستخدام امر رسم circle نقوم برسم دائرة من خط المركز بنصف قطر 20 وحدة.

Command: _trim
 Current settings: Projection=UCS, Edge=None
 Select cutting edges ... 9 found
 Select object to trim or shift-select to extend or
]Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo:

5. باستخدام الامر trim نقوم بمسح الخطوط الزائدة

6. ثم نقوم بوضع الابعاد على الرسم، لنحصل على الشكل (22-8).



الشكل 8 - 22