

جمهورية العراق
وزارة التربية
المديرية العامة للتعليم المهني

التدريب العملي

الخزف والزجاج

الفرع الصناعي

الصف الثالث

تأليف

د. شهاب احمد زيدان الجبوري

زهراء صلاح احمد

انغام خاجيك تكلان

سميرة مجيد عيدان

د. انغام سعدون العزاوي

دريد فوزي مهدي

رشا عدنان عبد الهادي

1447هـ - 2025 م

الطبعة الثالثة

المقدمة:

اصبح الزجاج في يومنا هذا واحداً من المواد المهمة في حياتنا ومن الصعب الاستغناء عنه، لامتلاكه خصائص عزلية (كهربائية وحرارية) وخصائص بصرية وميكانيكية مميزة جعلته ملاذاً آمناً للمهندسين والفنانين. فقد ابدع المهندسون في تصاميم زجاج النوافذ وواجهات الابنية، كذلك تجسدت اعمال الفنانين في الزجاج في مشغولات زجاجية منقوشة وزجاج معشق اثبتت قدرة العقل البشري على الابداع والتطور.

يمثل كتاب التدريب العملي لطلبة الصف الثالث الحلقة الاخيرة في سلسلة منهاج الخزف والسيراميك (الزجاج)، فقد تضمن هذا الكتاب مجموعة من التمارين مدعومة بالصور التوضيحية لأبرز الاعمال اليدوية على الزجاج والتي يمكن انجازها في ورش بسيطة معدة لهذا الغرض، فضلاً على بعض التمارين في طرائق اختبار بعض خصائص الزجاج ولكن تحتاج الى مختبرات خاصة مزودة بأجهزة الفحص.

تهدف تلك التمارين الى اكساب الطالب المهارة في التعامل مع الزجاج من الناحيتين الفنية والعلمية، لإيماننا بان اصل الاعمال الزجاجية موروثة من فنانين قدامى ابدعوا في اعمالهم وهذه كانت حافزاً للعلماء في وضع اسس وضوابط علمية رصينة اسهمت في ابتكار منتجات زجاجية ذات مواصفات وتطبيقات مهمة من خلال التحكم في نسب المواد الداخلة في تصنيع الزجاج وعمليات التشكيل والتقسية اللاحقة.

لا يسعنا في الختام الا ان نتقدم بالشكر الوافر والتقدير الخالص الى مديرية التعليم المهني لاهتمامها الواعي وايمانها بضرورة اعداد كوادر فنية مهنية ذات اطلاع بالجوانب الفنية والعلمية لموضوع الزجاج، والتي ستأخذ على عاتقها مهمة المحافظة على هذه الحرفة العريقة والتوسع العلمي في ميدان الزجاج من خلال تهيئة تلك الكوادر لإكمال الدراسة الجامعية. الشكر موصول ايضاً الى السادة المقومين العلميين والمقوم اللغوي لجهودهم المبذولة في اخراج هذا الكتاب.

..... والله ولي التوفيق.

المؤلفون



الفصل الاول

قواعد السلامة والامان في ورش الزجاج

اهداف الفصل الأول :

من المتوقع أن يتعرف الطالب على :

1. قواعد السلامة والأمان في ورش صناعة الزجاج.
2. المخاطر المهنية عند التعامل مع المواد الأولية المستعملة.
3. كيفية إجراء الإسعاف الأولي عند حدوث إصابة .

محتويات الفصل الاول

- تمهيد .

(1-1) طرق السلامة والامان في مختبرات الزجاج .

(2-1) مخاطر المواد الكيميائية .

(3-1) طرائق الاسعافات الاولى .



الفصل الاول

قواعد السلامة والامان في ورش الزجاج

تمهيد:



يقصد بالسلامة والصحة المهنية إنها العلم الذي يهتم بالحفاظ على سلامة وصحة الانسان وذلك بتوفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية أو بعبارة أخرى هي مجموعة من الإجراءات والقواعد والنظم في إطار تشريعي تهدف إلى الحفاظ على الإنسان من خطر الإصابة والحفاظ على الممتلكات من خطر التلف والضياع.

تدخل السلامة والصحة المهنية في مجالات الحياة كلها فعندما نتعامل مع الاجهزة فلا غنى لنا عن اتباع قواعد السلامة واصولها في أماكن العمل المختلفة وفي المنشآت التعليمية فأنا ومن البديهي نحتاج الى قواعد السلامة داخل المصانع.

الأهداف العامة التي تسعى السلامة والصحة المهنية الى تحقيقها هي :

1. حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية.
2. الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثلة بالمنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث.
3. توفير شروط السلامة والصحة المهنية وتنفيذها كافة مع توفير بيئة آمنة للوقاية من المخاطر للعنصرين المادي والبشري.
4. تهدف السلامة والصحة المهنية الى احلال الطمأنينة والأمان في قلوب العاملين في اثناء القيام بأعمالهم.

ولكي تتحقق الأهداف السابقة الذكر لابد من توفر المقومات الآتية :

1. التخطيط الفني السليم والهادف لأسس الوقاية في المنشآت.
2. التشريع النابع من الحاجة إلى تنفيذ هذا التخطيط الفني .

3. التنفيذ المبني على الأسس العلمية السليمة عند عمليات الإنشاء مع توفير السلامة والصحة المهنية المتخصصة لضمان استمرار تنفيذ خدمات الاجهزة الفنية.

الشروط الواجب توافرها بمهام الوقاية الشخصية:

1. يجب أن يتم اختيار مهام الوقاية الشخصية التي تكون مطابقة للمواصفات العالمية حتى تقلل الإخطار التي تستخدم من أجلها لأقل حد ممكن أي انها يجب ان تكون فعالة في الوقاية من المخاطر التي يتعرض لها العامل.
2. يجب أن تكون مناسبة للجسم ومريحة للعامل وسهلة الاستخدام، بمعنى أن تمكن العامل من القيام بالحركات الضرورية لأداء العمل وإنجاز المهام من دون صعوبة وحتى لا يتم إهمال استخدامها من قبل العامل.
3. يجب أن يكون حجمها مناسباً وشكلها مقبولاً، وأن تتحمل ظروف العمل حتى لا تتلف بسهولة.

واجبات الفرد تجاه مهام الوقاية الشخصية:

1. يجب تدريب العامل على الاستخدام الصحيح لوسائل الوقاية الشخصية لتكون جزءاً من برنامج عمله اليومي .
2. يجب تطبيق لوائح السلامة وأنظمتها بالمنشأة لإلزام العاملين على استخدام وسائل الوقاية الشخصية.
3. تنظيم برامج التوعية لهم لتوضيح فوائدها في تجنب وقوع الاصابات لهم فضلاً عن عمليات الفحص والصيانة والنظافة المستمرة لهذه المهام.

1-1 طرائق السلامة والأمان في مختبرات الزجاج

توجد عدة أنواع من وسائل الوقاية الشخصية والتي تغطي أعضاء الجسم جميعها تقريباً ، ويعتمد كل نوع من هذه المهام على طبيعة المخاطر الموجودة في بيئة العمل والغاية التي تستخدم هذه المهام من أجلها ومن أنواعها :

1- الملابس الواقية

تستعمل الملابس الواقية في حماية جسم العامل من الأضرار المختلفة والتي لا توفرها الملابس العادية والتي قد تكون سبباً لوقوع الإصابات.

وتتناسب مواد صنع هذه الملابس مع طبيعة العمل والمخاطر التي قد تنجم عنه فمنها ما هو مصنوع من الجلد أو من مادة الأسبستوس أو غير ذلك من المواد الخاصة والتي تقدم الحماية المطلوبة من مخاطر معينة، ففي حالة التعرض للحرارة يمكن توفير الوقاية باستخدام بدلات عمل من الاسبستوس او جلد الكروم

المرن, وفي حالة التعرض للمواد الكيميائية كالأحماض أو القلويات يمكن استخدام بدلات عمل من البلاستيك المقاوم للكيميائيات، ولوقاية الصدر يمكن استخدام معاطف واقية بأطوال مختلفة حسب طبيعة العمل.

2- معدات حماية الرأس:



الشكل 1-1

تستعمل القبعات (الخوذ) لحماية الرأس من الأجسام الصلبة التي تسقط فوقها أو اصطدامها بالمواد وتوجد أنواع كثيرة منها تعتمد على المواد الداخلة في تركيبها وملائمتها لحجم الرأس فأغلبها يقاوم الصدمات وبعضها يقاوم الحرارة والمواد الكيميائية.

شروط ومواصفات خاصة لابد من ان تتوفر في واقيات الرأس:

1. تصنع الخوذ من مواد خفيفة لكنها مقاومة للصدمات بحيث لا تشكل ثقلا على الرأس.
2. يجب ان تزود الخوذة بسير جلدي يمكن تثبيتها بحيث لا تكون عرضة للسقوط ولا سيما في الأماكن المرتفعة.
3. المواد المصنعة منها الخوذة لها القدرة على العزل الكهربائي.
4. لا تسمح بنفاذ السوائل من خلالها.

3- معدات حماية الجهاز التنفسي:

تستعمل الكمادات (القناع) في حالة تداول المواد على هيئة أتربة كيميائية دقيقة وهي عبارة عن مرشحات مصنوعة من القطن أو الإسفنج يمكن تثبيتها وفكها بسهولة عند اللزوم فتمنع وصول الأتربة الكيميائية إلى الأنف ومن ثم إلى الجهاز التنفسي.

اما اذا كانت كمية الملوثات كبيرة ويتم التعرض لها لمدة طويلة يمكن ان تزود هذه الكمادة بواقٍ لحماية الوجه والعينين وتستخدم في المناطق غير المغلقة.

4- معدات حماية اليدين:



الشكل 2-1

تستعمل القفازات المستعملة في صناعة الزجاج لحماية اليدين وتكون مصنوعة من مادة القطن أو الإسفنج وتستخدم القفازات المصنوعة من البلاستيك لمقاومة الكيميائية اما في حالة التعرض لتأثير كيميائيات خطرة فتستخدم قفازات مصنوعة من المطاط .

5- معدات حماية العينين:

تستعمل عدة أنواع مختلفة من النظارات الواقية لحماية العينين من الاجزاء المتطايرة والاشعة الضارة والمواد الساخنة والحارقة.

6- معدات حماية الاذنين:

تستعمل السماعات لحماية الاذن من التأثيرات السلبية الناتجة عن الضجيج والضارة بالجهاز السمعي.

7- معدات حماية القدم:

تستعمل الاحذية الخاصة لحماية القدمين من خطر سقوط المواد عليها أو تعرضها بالاصطدام بالمواد.

1-2 مخاطر المواد الكيماوية

توجد المواد الكيماوية على ثلاث حالات رئيسية: الصلبة والسائلة والغازية ويوجد اختلاف في معدل امتصاص الملوثات للجسم بين الأفراد, وتدخل المواد الكيماوية إلى الجسم عن طريق أربعة طرائق أساسية:

1. الاستنشاق: هو الطريق الأكثر شيوعاً عن طريق استنشاق المواد الكيماوية.

2. الامتصاص: من خلال الجلد والعينين, إذ توجد بعض المواد تستطيع النفاذ من خلال الجلد والعينين والوصول إلى الدورة الدموية وأيضاً تحدث خدوش في الجلد بسبب نفاذ المواد إلى الجسم.

3. البلع: دخول المواد الكيماوية إلى الجهاز الهضمي .

4. الحقن الخاطئ: الإصابة باله حادة ملوثة بالمادة الكيماوية.

يمكن تقسيم خطورة المواد الكيماوية على ما يأتي:

a. السمية الحادة او المزمنة: إذ تظهر التأثيرات الحادة مباشرة أو بعد مدة قصيرة من التعرض للمادة الكيماوية بعد دخولها الى الجسم بتركيز عالية نسبياً دفعة واحدة أو عدة دفعات كبيرة خلال مدة قصيرة. أما التأثيرات المزمنة فتظهر نتيجة التعرض المتكرر إلى تراكيز منخفضة من المواد السامة لمدد طويلة من الزمن.

b. السمية الموضعية: وتنتج التأثيرات الموضعية عن استجابات فسيولوجية عن طريق التنفس والجلد والعينين مما يؤدي الى حدوث تغيرات في الوظائف الطبيعية لأجهزة الجسم المختلفة.

1-3 طرائق الإسعافات الأولية

الهدف من الإسعافات الأولية إنقاذ حياة المصاب وعلاج الصدمة ومنع حدوث مضاعفات, وقبل البدء بالإسعافات الأولية يجب التأكد من عدم وجود مخاطر مهددة للمصاب مع إزالتها, فضلاً عن معدات الإسعافات الأولية التقليدية, كما في الشكل (1-3) يجب تدريب العاملين على الإسعافات الأولية والتأكد من المعدات والأدوية المطلوبة ان كانت كافية وصالحة للاستعمال والإسعافات الأولية في ورش الزجاج تكون كما يأتي:

1. قم بمعاينة فورية للمريض لتحديد الإصابة.

2. لا تحرك المصاب إلا إذا تأكدت من احتمالية تعرضه لمخاطر جديدة عندها انقله من مكان الإصابة فوراً
3. بلغ خدمات الطوارئ فوراً ناقلاً لهم معلومات عن مكان وطبيعة الحالة.
4. التدرج في الإسعافات الأولية للمحافظة على حياة المصاب كتضميد الجروح السطحية والعميقة باستعمال قطعة من الشاش المعقم أو القماش النظيف .



الشكل 1-3

أسئلة الفصل

- س1/ عرف السلامة المهنية وما لاهداف العامة التي تسعى اليها السلامة والصحة المهنية؟
- س2/ أملأ الفراغات التالية:

 - 1- توجد المواد الكيماوية على ثلاث حالات رئيسية----- و ----- و -----.
 - 2- في حالة التعرض للحرارة يمكن توفير الوقاية باستعمال بدلات عمل من ----- أو-----.
 - 3- يمكن تقسيم خطورة المواد الكيماوية الى -----، -----.
 - 4- تستعمل القفازات المصنوعة من البلاستيك لمقاومة ----- أما في حالة التعرض لتأثير كيميائيات خطرة فتستعمل قفازات -----.
 - 5- تدخل المواد الكيماوية الى الجسم عن طريق -----،-----،-----،-----.

- س3/ عدد طرق السلامة والامان في مختبرات الزجاج، مع شرح أحدها.
- س4/ ما المقومات اللازم توفرها لتحقيق أهداف السلامة المهنية؟
- س5/ ما الهدف من الاسعافات الاولية؟ وكيف يمكن تحقيق ذلك.
- س6/ أذكر الشروط الواجب توفرها في واقيات الرأس.

الفصل الثاني

تصنيع الزجاج وتقطيعه

اهداف الفصل الثاني:

- من المتوقع ان يتعرف الطالب على :
1. المواد الاولية الداخلة في تصنيع الزجاج.
 2. آلية الخلط لمكونات الزجاج .
 3. الادوات المستعملة في تحضير الزجاج عند صهر خليط مساحيق المواد الاولية.
 4. كيفية التعامل مع الزجاج ميكانيكياً من خلال عمليات التقطيع والتثقيب.

محتويات الفصل الثاني:

- تمهيد .

- التمرين 1: تصنيع الزجاج من الخامات الاولية.
- التمرين 2: قطع اللوح الزجاجي بشكل مستقيم.
- التمرين 3: قطع اللوح الزجاجي بشكل منحنى.
- التمرين 4: قطع القنينة الزجاجية الى نصفين بوساطة اللهب والتبريد السريع.
- التمرين 5: قطع القنينة الزجاجية الى نصفين بوساطة حجر التنعيم.
- التمرين 6: طريقة عمل الثقوب في اللوح الزجاجي.

أسئلة الفصل



الفصل الثاني

تصنيع الزجاج وتقطيعه

تمهيد:

تواجه عمليات تصنيع الزجاج تحديات كثيرة تتمثل بالدرجة الاساس على نقاوة الخامات والمواد الاولية المستعملة في التصنيع، اذ تحدد نقاوة ونسب اضافة الخامات نوع ولون الزجاج الذي يتم تصنيعه. بالإضافة الى الخصائص الفيزيائية والكيميائية التي ستتأثر كثيراً بتلك العوامل وهذا سينعكس على كفاءة عمل الزجاج في التطبيقات المتعددة. لذلك تضبط النسب المئوية والاحجام الحبيبية للمساحيق الداخلة في تصنيع الزجاج قبل البدء بعملية الصهر واجراء عملية اضافة بعض المواد اثناء عملية الصهر لتلافي ظهور العيوب في الزجاج مثل الفقاعات.

بما ان الزجاج يعد من المواد الهشة (سريعة الكسر) فإن عمليات التشغيل الميكانيكي مثل القطع والتثقيب يجب ان تتم بتقنيات خاصة تتطلب مهارات شخصية وخطوات محددة تجنباً لعملية الكسر المفاجئ لذلك وجدت معدات مختلفة لأجراء عمليات القطع وهذه مهمة اذا ما اريد انتاج قطع زجاجية بأعداد كبيرة وذات تصاميم هندسية محددة.

أما في حالة الرغبة بالحصول على لوحات فنية من الزجاج ومنها الزجاج المعشق، فإن ذلك يتطلب انجازه من قبل فني ماهر في عمليات قطع الزجاج.



ماكينة قطع الزجاج بواسطة تيارات الماء النفاثة

Water Jet Cutting Machine

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 1

اسم التمرين : تصنيع الزجاج من الخامات الأولية.

مكان التنفيذ : الورشة الزجاجية.

أولاً- الأهداف التعليمية:

ان يكون الطالب قادراً على تحضير الزجاج من المواد الأولية.

ثانياً- التسهيلات التعليمية:

1. فرن حراري لصهر الزجاج (فوق 1500°C).

2. بودقة صهر الزجاج (يفضل من البلاتين).


3. كفوف حرارية.

4. ماسك .


5. مساحيق (رمل السيلكا، كاربونات الصوديوم،.....) .



6. انبوب نفخ الزجاج.

ثالثاً- خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات.

 الشكل (1)	1 ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك والكفوف والنظارات الواقية. كما في الشكل (1).	1
 الشكل (2)	2 احضر رمل السيلكا والمسمى رمل الكوارتز الذي يحتوي على نسبة عالية من SiO_2 ويمثل اساس الزجاج ويجب ان يكون رمل السيلكا خالي من اوكسيد الحديد الاحمر Fe_2O_3 حيث يجعل اوكسيد الحديد الزجاج أخضر اللون. كما في الشكل (2) .	2

 الشكل (3)	أضف كربونات الصوديوم وأوكسيد الكالسيوم الى رمل السيلكا. كربونات الصوديوم تعمل على خفض درجة حرارة المنصهر الزجاجي لكي يسهل عمليات الانصهار وانخفاض اللزوجة ولكن يزيد من نفوذية الماء من الزجاج ولذلك يضاف أوكسيد الكالسيوم لمنع هذه الظاهرة. ايضاً يمكن اضافة اكاسيد المغنيسيوم او الالومينا لزيادة متانة الزجاج عموماً، وهذه الاضافات تتراوح ما بين 26% الى 30% نسب وزنية من الخليط الزجاجي، كما في الشكل (3).	3
 الشكل (4)	إضافة مواد اخرى تعتمد على نوع الزجاج المراد تصنيعه. اكثر الاكاسيد المضافة لأغراض الزينة هو أوكسيد الرصاص حيث يضيف بريقاً للزجاجيات الكرسالية فضلاً على النعومة وتسهيل عملية القطع وخفض درجة حرارة الانصهار. بالإضافة الى امكانية اضافة أوكسيد اللنتانيوم الى زجاج البصريات لامتلاكه معامل انكسار عالٍ. بينما يعمل أوكسيد الحديد على زيادة امتصاص الزجاج للحرارة. يمكن ان يحتوي الزجاج على نسبة بحدود 33% من أوكسيد الرصاص. كما في الشكل (4).	4
 الشكل (5)	اضافة الاكاسيد الملونة مع أوكسيد الحديد تزيد اللون الاخضر في الزجاج، كذلك مركبات اخرى مثل أوكسيد النحاس ومركبات الكبريت تعطي لون اسود او بني او مصفر بالاعتماد على كمية الكربون او الحديد المضاف الى الخليط، كما في الشكل (5).	5

	6 ضع الخليط في بودقة مقاومة للحرارة اللازمة لصهر الخليط الزجاجي، اذ ان خليط الزجاج يذوب بدرجات حرارية تتراوح ما بين 1500°C الى 2500°C. ويجب ان تتحمل البودقة التفاعلات الكيميائية التي قد تحدث بين منصهر الزجاج ومادة البودقة. كما في الشكل (6).	6
	7 ادخل الخليط وهو داخل البودقة الى فرن الصهر، وعادة ما يكون فرن كهربائي للاستعمالات المختبرية البسيطة وقد يكون غازي للأعمال الكبيرة. يتحول خليط مسحوق الزجاج الى منصهر بدرجة حرارة تقريباً 2300°C (لزجاج السيليكا فقط)، ولكن هذه الدرجة تصبح 1500°C عند اضافة كاربونات الصوديوم، كما في الشكل (7).	7
	8 جانس منصهر الزجاج وذلك من خلال تحريكه بأداة مقاومة للانصهار مع اضافة بعض المواد التي تحقق التجانس مثل كبريتات الصوديوم او كلوريد الصوديوم او اوكسيد الانتمون، كما في الشكل (8).	8
	9 مرحلة تشكيل منصهر الزجاج: يمكن تشكيل الزجاج بعدة طرق منها: صب منصهر الزجاج في قالب ثم يترك ليتصلب. استعمل المصريون القدماء هذه الطريقة، وهي مستعملة حالياً في صناعة العدسات الزجاجية. كذلك يمكن جمع اي كمية من منصهر الزجاج في نهاية انبوب نفخ الزجاج ونفخ المنصهر مع تدوير الانبوب اذا تطلب الامر ذلك مع الاستمرار بالتسخين. (سيأتي شرح هذه الطرق مفصلاً في الفصول القادمة)، كما في الشكل (9).	9

 الشكل (10)	10 ضع العمل الزجاجي في مكان آمن واتركه ليبرد ببطء، احذر الغبار المتطاير في الجو أو الماء المتساقط الذي قد يؤدي الى تكسر العمل الزجاجي اذا سقط عليه بفعل الصدمة الحرارية التي قد تسبب تشقق العمل الزجاجي. كما في الشكل (10).	
 الشكل (11)	11 اجراء عملية التفسية على المنتج الزجاجي اذ يتم ادخال العمل الزجاجي المنتج الى الفرن مرة ثانية وذلك لزيادة متانته الميكانيكية وتهدف عملية التفسية او التلدين الى ازالة الاجهادات التي قد تتولد اثناء عمليات التبريد فالزجاج الغير ملدن يكون اقل متانة من الزجاج الملدن ويمكن ان تكون هناك عمليات اخرى تشمل الطلاء او التصفيح عدا ذلك فان العملية تهدف الى تحسين الخصائص الميكانيكية. تتم عملية التلدين بإدخال العمل الزجاجي مرة ثانية الى الفرن وتعتمد درجة حرارة التلدين على مكونات الزجاج وتبدأ من 750°C وتصل الى 1000°C. ويجب ان تبرد القطع الكبيرة ببطء اشد من القطع الصغيرة ولذلك يجب معرفة طرائق التلدين قبل البدء بعملية التشكيل. كما في الشكل (11).	
	12 نظف مكان العمل وادوات العمل وارجعها الى مكانها.	
13 المناقشة: 1. ما الفائدة من اضافة كاربونات الصوديوم الى رمل السيلكا عند تصنيع الزجاج؟ 2. لماذا تظهر بعض الزجاجيات باللون الاخضر؟ 3. لماذا يحرك المنصهر في داخل البودقة؟ 4. ماهي المضار المتوقعة من التغيرات السريعة للتبريد على العمل الزجاجي؟ 5. ما هي فوائد اضافة اوكسيد الرصاص PbO لخلطة الزجاج؟		

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب:				
المرحلة : الثالثة				
التخصص : الخزف والزجاج				
اسم التمرين: تصنيع الزجاج من الخامات الاولى.				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والكفوف والنظارات الواقية.	5%		
2	مرحلة تهيئة المكان والادوات.	10%		
3	مرحلة تحضير رمل السيليكا.	10%		
4	مرحلة خلط المكونات الاخرى ووضع الخلطة في الفرن.	15%		
5	مرحلة خلط منصهر الزجاج.	10%		
6	مرحلة التشكيل بالنفخ.	10%		
7	مرحلة التلدين.	10%		
8	تنظيف مكان العمل وأدوات العمل.	10%		
9	الزمن المخصص	20%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ:				

الدرجة الادنى لاجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرات (2) و(6) و(7) واقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها.

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 2

اسم التمرين : قطع اللوح الزجاجي بشكل مستقيم.

مكان التنفيذ : الورشة الزجاجية.

أولاً - الأهداف التعليمية:


أن يكون الطالب قادراً على تعلم الخطوات الصحيحة في عملية قطع اللوح الزجاجي بشكل مستقيم .


ثانياً - التسهيلات التعليمية:




1. منضدة كبيرة تعد مساحة للعمل .
2. قطعة قماش نظيفة لتنظيف اللوح الزجاجي قبل عملية القطع.
3. أداة القطع على شكل قلم ذات رأس ماسي أو مادة عالية الصلادة .
4. اناء يحتوي على كمية قليلة من النفط مع ورقة تنعيم من الرمل ومسطرة مدرجة سميكة.
5. لوح زجاجي.
6. ماء.

ثالثاً - خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات.

 الشكل (1)	ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك والكفوف والنظارات الواقية. كما في الشكل (1).	1
 الشكل (2)	ضع اللوح الزجاجي على منضدة ذات سطح ناعم وسهل التنظيف لكي لا يخدش اللوح الزجاجي . كما في الشكل (2)	2

 الشكل (3)	3 قم بتنظيف سطح اللوح الزجاجي للمنطقة المراد قطعها بقطعة من القماش النظيف لان الغبار والافساخ على السطح الزجاجي سوف يعرقل عملية القطع بوساطة اداة القطع . كما في الشكل (3).
 الشكل (4)	4 نستعمل اداة قطع الزجاج التي تكون بحجم قلم الرصاص ذات راس ماسي او عجلة صلدة مع بعض النفط الابيض لصنع شق بداخل اللوح الزجاجي ليسهل بذلك كسر اللوح على طول الشق بصورة نظيفة. كما في الشكل (4).
 الشكل (5)	5 يجب عمل الشق في اللوح الزجاجي من حافة اللوح الى الحافة الاخرى من اللوح ويمكن رسم خط مستقيم على اللوح بوساطة قلم مع مسطرة مدرجة او رسم الخط المستقيم على ورقة توضع تحت اللوح الزجاجي . كما في الشكل (5).
 الشكل (6)	6 استعمل مسطرة منضديه سميكة الجانب لكي لا تتعارض مع العجلة الصلدة بأداة القطع الزجاجي ويؤدي الى عدم انتظام حركة القطع للأداة. كما في الشكل (6).

 الشكل (7)	7 قم بتغميس اداة القطع الزجاجي في النفط الابيض وامسك الاداة مثل قلم الرصاص . وان الاداة المغمسة بالنفط تعمل خطأ شقياً ناعماً مقارنة بالأداة غير المغمسة. تأكد من خلال النظر الى العجلة الصلدة للأداة وهي تسير بشكل خطي مستقيم على الخط المرسوم على اللوح او على الورقة تحت اللوح الزجاجي في المنطقة المراد قطعها. كما في الشكل (7).
 الشكل (8)	8 سلط ضغط على اللوح الزجاجي اثناء عملية سحب اداة القطع على طول السطح الزجاجي. دحرجة العجلة الصلدة لأداة القطع تصدر صوتاً ناعماً مثل الحرير الممزق دليل على عمل شق جيد. اما الصوت المدوي اثناء سحب اداة القطع ودحرجة العجلة الصلدة يدل على تسليط ضغط قوي للغاية او اداة القطع غير مغمسة بالنفط. يجب ان يكون الضغط المسلط متساوياً مع طول السطح الزجاجي اثناء عمل الشق وجعل الصوت اقل والقطع اكثر انخفاضاً سوف ينتج عنه افضل شق يمكن الحصول عليه. اعمل الشق من حافة اللوح الى الحافة الاخرى ولا تقوم بتكرار عمل الشق على اثر الشق السابق اذا اضعنت منطقة في اثناء عمل الشق. كما في الشكل (8).

 الشكل (9)	9 قم بمسح النفط من على سطح اللوح الزجاجي بوساطة قطعة من القماش والشق الناتج يشبه الخدش الصغير من حافة اللوح الزجاجي الى الحافة الاخرى والشق الناتج يجب ان يكون غير مشطى وبالكاد مرئي. كما في الشكل (9) .
 الشكل (10)	10 سلط ضغط من رسغ اليدين لفصل اللوح الزجاجي على طول الشق من دون تحريك مرفق اليدين. امسك اللوح باليدين كل يد على طرف من الشق في اللوح ودور يدك اليمنى باتجاه عقارب الساعة وفي الوقت نفسه دور يدك اليسرى عكس عقارب الساعة. سوف تلاحظ انفصال اللوح الزجاجي الى قطعتين بدلاً من واحدة من مكان الشق الذي يعد نقطة ضعف. كما في الشكل (10) .
 الشكل (11)	11 استعمل ورق التنعيم او حجر التنعيم لتنعيم الحافات الحادة من مكان القطع اللوح الزجاجي. كما في الشكل (11) .

12	نظف مكان العمل وادوات العمل وارجعها الى مكانها.
	<u>المناقشة:</u> 1. لماذا يسلط ضغط متساوٍ على طول الشق في اثناء عملية سحب اداة القطع على اللوح الزجاجي؟ 2. لماذا تستعمل مسطرة سميكة في اثناء عمل الشق؟ 3. ما فائدة النفط الابيض في عمل اداة القطع؟ 4. يزداد معدل فشل كسر اللوح عندما يكون طول الشق اكثر من 60 cm ؟ 5. ترك مسافة 15 cm عند مسك اللوح بوساطة اليدين بين طرفي الشق عند عملية فصل اللوح؟ 6. ما سبب تنظيف سطح اللوح الزجاجي قبل البدء بعملية عمل الشق في اللوح؟

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب:				
المرحلة : الثالثة				
التخصص : الخزف والزجاج				
اسم التمرين: قطع اللوح الزجاجي بشكل مستقيم.				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والكفوف والنظارات الواقية.	5%		
2	مرحلة تهيئة المكان والادوات.	15%		
3	مرحلة تنظيف سطح اللوح ورسم الخط للشق.	10%		
4	مرحلة استعمال المسطرة السميكة وتغميس الاداة .	15%		
5	مرحلة عمل الشق على سطح اللوح بضغط	10%		
6	مرحلة مسك اللوح وفصله الى قطعتين.	15%		
7	تنظيف مكان العمل وأدوات العمل.	10%		
8	الزمن المخصص.	20%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ:				

الدرجة الأدنى لاجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرات (2) و(4) و (6) واقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل بها.

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 3

اسم التمرين : قطع اللوح الزجاجي بشكل منحني.

مكان التنفيذ : الورشة الزجاجية.

أولاً-الأهداف التعليمية:



أن يكون الطالب قادراً على تعلم الخطوات الصحيحة في عملية قطع اللوح الزجاجي بشكل منحني .


ثانياً -التسهيلات التعليمية:

1. منضدة كبيرة تعد مساحة للعمل عليها .
2. قطعة قماش نظيفة لتنظيف اللوح الزجاجي قبل عملية القطع.
3. أداة القطع على شكل قلم ذات رأس ماسي او مادة عالية الصلادة .
4. اناء يحتوي على كمية قليلة من النفط مع ورقة تنعيم من الرمل .
5. لوح زجاجي.
6. ماء.

ثالثاً - خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات.

 الشكل (1)	ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك والكفوف والنظارات الواقية. كما في الشكل (1).	1
	قم بأجراء الخطوات نفسها بالتمرين 2 من الخطوة 2 الى الخطوة 5 .	2

 الشكل (2)	3 ارسم الخط المنحني على سطح اللوح الزجاجي مباشرة او على ورقة توضع تحت اللوح الزجاجي بحيث يبدأ من حافة اللوح وينتهي بالحافة الاخرى للوح. كما في الشكل (2) .	3
 الشكل (3)	4 أمسك اداة القطع الزجاجي كما تمسك قلم الرصاص واعمل شق على طول الخط المنحني المرسوم على اللوح نفسه او على ورقة موضوعة تحت اللوح الزجاجي بشكل دقيق وببيد ثابتة من حافة اللوح الزجاجي الى الحافة الاخرى للوح . كما في الشكل (3) .	4
 الشكل (4)	5 اقلب اللوح الزجاجي ثم سلط ضغطاً خفيفاً بوساطة اصبع الابهام على مركز الشق ثم كررها على طول الشق من حافة اللوح الى الحافة الاخرى. سوف تلاحظ انفصال اللوح الى قطعتين من مكان الشق الناتج . كما في الشكل (4) .	5

 الشكل (5)	6 اذا كان الشق المطلوب عمله قريباً من حافة اللوح الزجاجي ففي هذه الحالة تعمل عدة شقوق مماسية للمنحنى باستعمال كماشة تقوم بإزالة القطع الصغيرة الزجاجية من مكان الشقوق المماسية لكي يظهر المنحنى المطلوب ومن ثم ينعم بوساطة ورق التنعيم الرملي. كما في الشكل (5).	6
7 نظف مكان العمل وادوات العمل وارجعها الى مكانها.		7
<u>المناقشة:</u> 1. هل تعتبر عملية قطع اللوح الزجاجي بشكل منحنى صعبة نوعاً ما ولماذا؟ 2. ما السبب في قلب اللوح الزجاجي والضغط على ظهر اللوح في مكان الشق وليس على الشق مباشرة؟ 3. لماذا يسهل عمل منحنٍ في حافة اللوح الزجاجي منه في وسط اللوح الزجاجي؟ 4. ما هو افضل عمل قطع من الزجاج كبيرة او صغيرة بوساطة الشقوق المماسية عند عمل منحنى على اللوح الزجاجي؟ 5. لماذا نعمل شقوقاً مماسية لقطع اللوح الزجاجي بشكل منحنٍ من حافته؟ 6. ما الفشل الذي يؤدي الى عدم حصول منحنٍ بشكل مثالي؟		8

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب:				
المرحلة : الثالثة				
التخصص : الخزف والزجاج				
اسم التمرين: قطع اللوح الزجاجي بشكل منحني .				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والكفوف والنظارات الواقية.	5%		
2	مرحلة تهيئة المكان والادوات.	15%		
3	مرحلة تنظيف سطح اللوح ورسم الخط للشق .	10%		
4	مرحلة عمل الشق على سطح اللوح بضغط .	15%		
5	مرحلة قلب اللوح الزجاجي وتسليط ضغط.	10%		
6	مرحلة عمل شقوق مماسية للمنحني من حافة اللوح.	15%		
7	تنظيف مكان العمل وأدوات العمل.	10%		
8	الزمن المخصص.	20%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ:				

الدرجة الأدنى لاجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرة (2) و(4) و(6) واقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها .

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 4

اسم التمرين : قطع القنينة الزجاجية الى نصفين بوساطة الذهب والتبريد السريع.

مكان التنفيذ : الورشة الزجاجية.

أولاً - الأهداف التعليمية:

أن يكون الطالب قادراً على تعلم الطرائق المختلفة في قطع القنينة الزجاجية بالتبريد السريع والاستفادة من القناني المستعملة في صنع أشياء مفيدة.

ثانياً - التسهيلات التعليمية:

1. منضدة كبيرة تعتبر مساحة للعمل عليها .
2. طريقة القطع اما اداة قطع الزجاج ذات شكل القلم والرأس الماسي مع مصدر لهب (اما شمعة عادية او مشعل) والطريقة الاخرى اداة قطع الزجاج ذات شكل القلم والراس الماسي مع الماء الحار او استعمال خيط صوفي مغمس بالنفط يلف حول القنينة ويشعل بالنار.
3. اناء يحتوي على كمية قليلة من النفط مع ورقة تنعيم من الرمل .
4. اناء يحتوي على ماء بارد جدا.
5. قنينة زجاجية.
6. ماء.

ثالثاً - خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات.

 الشكل (1)	1 ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك والكفوف والنظارات الواقية. كما في الشكل (1).
--	--

 الشكل (2)	2 باستعمال اداة القطع الزجاجي اعمل شقاً على محيط القنينة الزجاجية. كما في الشكل (2).
 الشكل (3)	3 سلط حرارة بصورة مباشرة ومركزة على طول الخط الشقي الذي عمل على القنينة الزجاجية بوساطة شمعة عادية او مشعل غازي مع القيام بتدوير القنينة بوساطة اليدين بصورة ثابتة لتغطية حرارية منتظمة، كما في الشكل (3).
 الشكل (4)	4 بعد انقضاء 5 دقائق على عملية تسخين الخط الشقي في القنينة الزجاجية قم بتغميس الجزء النهائي من القنينة الى حد الشق اي الجزء المراد قطعه في اناء يحتوي على ماء بارد جدا. كما في الشكل (4).
 الشكل (5)	5 قد يتطلب اجهاد اكبر لكي تنكسر القنينة الزجاجية من مكان الشق. اي يتطلب اكثر من دورة واحدة من عملية التسخين والتبريد لذلك قم بإعادة عملية التسخين لمدة 5 دقائق ومن ثم غمس القنينة في الاناء الحاوي على الماء البارد جدا الى ان تنفصل القنينة الى جزئين .كما في الشكل (5) .

 الشكل (6)	6 استعمال قطعة من ورق التنعيم الرملي لتنعيم حافات القنينة المقطوعة وإزالة النقاط الحادة على حافات القنينة. استبدل ورقة التنعيم بورقة تنعيم أكثر نعومة لكي تزيل كل النقاط الحادة على حافات القنينة وتعمل هذه الخطوة بعد فصل القنينة إلى قطعتين لكي تتجنب جرح نفسك. الآن يمكنك استخدام الجزء المقطوع من القنينة كحاوية لأقلام الرصاص أو كأس للشرب وغيرها من الاستخدامات العديدة. كما في الشكل (6).
	7 نظف مكان العمل وأدوات العمل وأرجعها إلى مكانها.
	8 المناقشة: 1. ما فائدة عملية التسخين والتبريد السريع على قطع القنينة الزجاجية؟ 2. ما تأثير سمك القنينة الزجاجية في دورات عملية التسخين والتبريد؟ 3. هل يمكن قطع القنينة الزجاجية بعملية التسخين والتبريد السريع من دون حدوث شق في القنينة بواسطة أداة القطع الزجاجية وماهي نتيجة القطع؟ 4. هل لاختلاف أقطار القناني الزجاجية تأثير على عملية التسخين والتبريد السريع؟ 5. ما هو تأثير قطر اللهب إذا كان كبيراً أو صغيراً المسلط على الشق على نتيجة القطع النهائية؟ 6. هل لديك فكرة أو طريقة أخرى لعملية التسخين والتبريد؟

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب :				
المرحلة : الثالثة				
التخصص : الخزف والزجاج				
اسم التمرين: قطع القنينة الزجاجية الى نصفين بوساطة الذهب والتبريد السريع.				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والكفوف والنظارات الواقية.	5%		
2	مرحلة تهيئة المكان والادوات.	15%		
3	مرحلة تنظيف سطح القنينة الزجاجية .	10%		
4	مرحلة عمل الشق على سطح القنينة بالضغط.	15%		
5	مرحلة تسليط الذهب على شق في القنينة .	10%		
6	مرحلة التبريد السريع للقنينة بعد التسخين	15%		
7	تنظيف مكان العمل وأدوات العمل.	10%		
8	الزمن المخصص.	20%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ:				

الدرجة الأدنى لاجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرات (2) و(4) و(6) واقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها.

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 5

اسم التمرين : قطع القنينة الزجاجية الى نصفين بواسطة حجر التنعيم (Dermal).
مكان التنفيذ : الورشة الزجاجية.

أولاً - الأهداف التعليمية:

أن يكون الطالب قادراً على تعلم الطرائق المختلفة في قطع القنينة الزجاجية بواسطة حجر التنعيم (Dermal) والاستفادة من القناني المستعملة في صنع اشياء مفيدة.

ثانياً - التسهيلات التعليمية:

1. منضدة كبيرة تعد مساحة للعمل عليها .
2. تتم طريقة القطع باستعمال حجر التنعيم (Dermal).
3. شريط لاصق غير شفاف.
4. قنينة زجاجية.

ثالثاً - خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات.

 الشكل (1)	1 ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك والكفوف والنظارات الواقية. كما في الشكل (1).
 الشكل (2)	2 يجب اولاً تحديد منطقة القطع على القنينة الزجاجية قبل استعمال حجر التنعيم (Dermal) وذلك باستعمال قطعتين من الشريط اللاصق غير الشفاف يوضعان بشكل قريب جداً من بعضهما البعض ليشكلا خطاً رقيقاً حول القنينة الزجاجية في المكان المراد قطعه، كما في الشكل (2) .

 الشكل (3)	3 ضع منطقة قطع القنينة الزجاجية على الحافة النهائية لحجر التنعيم (Dermal) على طول الخط الرقيق بين الشريطين. قم بتدوير القنينة بوساطة اليدين بصورة بطيئة في اثناء عملية مرور حجر التنعيم على الخط الرقيق بين الشريطين وربما يتوجب عليك المرور اكثر من مرة على الخط الرقيق لكي تحصل على عملية قطع نظيفة. كما في الشكل (3) .
 الشكل (4)	4 بعد عملية القطع يجب عليك تنعيم حافات الجزء المقطوع من القنينة الزجاجية بوساطة ورقة التنعيم الرملية ومن ثم تنتقل الى ورق اكثر نعومة لتتخلص بشكل نهائي من كل النقاط الحادة الموجودة في حافة الجزء المقطوع من القنينة الزجاجية بذلك تكون قد انهيت القطع. كما في الشكل (4).
5 نظف مكان العمل وادوات العمل وارجعها الى مكانها.	
6 <u>المناقشة:</u> 1. ما تأثير سرعة دوران حجر التنعيم في عملية القطع؟ 2. ما فائدة الشريط اللاصق غير الشفاف؟ 3. هل لقطر القنينة الزجاجية تأثير على سرعة دوران حجر التنعيم وعملية القطع؟ 4. لماذا يجب تنعيم حافة الجزء المقطوع من القنينة بورق التنعيم الرملية؟ 5. ما الفشل الذي يؤدي الى كسر القنينة اثناء عملية القطع؟ 6. هل تعد طريقة القطع هذه اسرع من طريقة التسخين والتبريد السريع؟	

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب:				
المرحلة : الثالثة				
التخصص : الخزف والزجاج				
اسم التمرين: قطع القنينة الزجاجية الى نصفين بوساطة حجر التنعيم (DREMAL).				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والكفوف والنظارات الواقية	5%		
2	مرحلة تهيئة المكان والادوات.	15%		
3	مرحلة تنظيف سطح القنينة الزجاجية .	10%		
4	مرحلة عمل الشريط اللاصق الغير شفاف.	15%		
5	مرحلة مرور الخط الرقيق على حافة حجر التنعيم .	10%		
6	مرحلة تنعيم حافات الجزء المقطوع بورق التنعيم	15%		
7	تنظيف مكان العمل وأدوات العمل.	10%		
8	الزمن المخصص.	20%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ:				

الدرجة الأدنى لاجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرات (2) و(4) و(6) واقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها.

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 6

اسم التمرين : طريقة عمل الثقوب في اللوح الزجاجي.

مكان التنفيذ : الورشة الزجاجية.


أولا - الأهداف التعليمية:


تَعْلَم الطالب الخطوات الصحيحة في عمل الثقوب على لوح زجاجي بصورة منتظمة ونظيفة خالية من اي عيوب والاستفادة من الثقوب في ربط اللوح الزجاجي مع اشياء اخرى او وضع ماسكات للوح الزجاجي.



ثانيا - التسهيلات التعليمية:

- 1- منضدة كبيرة تعد مساحة العمل عليها .
- 2- مثقاب كهربائي مع مثاقب ذات راس الماس او كاربيد التنغستن.
- 3- لوح زجاجي .
- 4- مسطرة مدرجة ومرذاذ ماء.

ثالثا - خطوات العمل، النقاط الحاكمة، الرسومات.

 الشكل (1)	1 ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك والكفوف والنظارات الواقية. كما في الشكل (1).
 الشكل (2)	2 يوجد نوعان من المثاقب الملائمة لثقوب الزجاج وهما المثاقب ذات الرؤوس الالماس وكاربيد التنغستن. مثاقب الالماس تستعمل عادة لثقوب الزجاج اذ تثقب عدة ثقوب باستعمال مثقاب واحد ونادرا ما يحدث كسر اذا كان الاستعمال صحيح.

	مثقاب كاربيد التتكتستن يملك رأس يشبه المجراف ومصنع ليتحمل الاحتكاك في اثناء ثقب الزجاج. اختيار المثقاب يعتمد على حجم الثقب المراد عمله لتلك الثقوب ذات أقطار تصل الى نصف انج. اذا يفضل استعمال مثقاب الالماس، كما في الشكل (2).	
 الشكل (3)	قم باختيار لوح زجاجي غير معالج والأمن لان هذه الانواع من الزجاج تحتاج الى معدات خاصة بالثقب غير موجودة في الاسواق وتأكد من اختيار لوح زجاجي ملائم بالحجم والسمك للتمرين المراد القيام به، كما في الشكل (3).	3
 الشكل (4)	قم بقياس وتحديد مواقع الثقوب المراد عملها على اللوح الزجاجي بحيث تكون ابعد ما يمكن عن زوايا وحافات اللوح الزجاجي. ويجب ان تكون المسافة المتروكة بين الثقب وحافة اللوح الزجاجي على الاقل $\frac{3}{4}$ Inch ، كما في الشكل (4)	4
 الشكل (5)	ضع اللوح الزجاجي على سطح مستوي للغاية وساند بشكل كامل للوح الزجاجي ويمكن وضع حصيرة مطاطية او اي مادة وسادية تحت اللوح الزجاجي بحيث يكون اللوح الزجاجي بوضعية مستوية ومسند تماما، كما في الشكل (5) .	5

 الشكل (6)	6 استعمال مرذاذ يحتوي على ماء. قم برش الماء بوساطة المرذاذ بصورة مستمرة على اللوح الزجاجي اثناء عملية الثقب بوساطة المثقاب الكهربائي. هذا يساعد على عدم تطاير قطع الزجاج الصغيرة جدا اثناء عملية الثقب، كما في الشكل (6) .	6
 الشكل (7)	7 ركب المثقاب في محرك السرعة المتغيرة للمثقاب الكهربائي وتأكد انه مؤمن جيدا. يفضل المثقاب ذو قطر صغير تقريبا 1/8 Ing انج كبداية لعملية الثقب. ضع المثقاب الكهربائي على مركز موقع الثقب المعين وابدأ بعملية الثقب. عملية الثقب تكون بضغط ثابت ودفع المثقاب الكهربائي مع سرعة ثقب بطيئة وثابتة . كما في الشكل (7).	7
 الشكل (8)	8 قبل الوصول الى خلف اللوح الزجاجي توقف عن عملية الثقب وقم بقلب اللوح الزجاجي على جهته الخلفية وضعه على المنضدة. ان الثقب بوساطة المثقاب الكهربائي خلال الزجاج يعمل على تكسر او ترقق الجهة الخلفية من اللوح الزجاجي مما يؤدي الى تشوه الثقب من الجهة الخلفية. لذلك يفضل اجراء هذه الخطوة لكي نحصل على ثقب متساوٍ من جهتي اللوح الزجاجي. ابدأ الثقب من الجهة الخلفية او ظهر اللوح الزجاجي ليلتقي مع	8

	بقية الثقب من الجهة الامامية للوح الزجاجي .كما في الشكل (8).	
 الشكل (9)	9 قم بتبديل المثقاب ذي القطر الصغير الى مثقاب ذي القطر الاكبر والمطلوب عمله على اللوح الزجاجي في المثقاب الكهربائي وتأكد من انه مؤمن جيدا. الثقب الذي تم عمله يكون كدليل للمثقاب الذي يعمل على توسيع قطر الثقب الصغير وليس ثقبه مرة اخرى وصولا الى قطر الثقب المطلوب. قم بوضع المثقاب الكهربائي على الثقوب المصنوعة على اللوح الزجاجي ووسع الثقوب وصولا الى القطر المطلوب. هنا يتطلب ضغط اقل وسرعة واطئة في اثناء عملية الثقب .كما في الشكل (9).	
	نظف مكان العمل وادوات العمل وارجعها الى مكانها.	10
المناقشة: 1. ما فائدة رش الماء على اللوح الزجاجي في اثناء عملية الثقب؟ 2. ما الغاية من استعمال السرعة البطيئة للمثقاب الكهربائي اثناء عملية الثقب؟ 3. هل يمكن الاستعاضة عن المثقاب ذات الرؤوس الالماس والكاربيد بالتنغستن ولماذا؟ 4. ما الضرورة من عملية الثقب من جانبي اللوح الزجاجي وليس الاستمرار من جانب واحد؟ 5. لماذا يستعمل اولا مثقاب ذو قطر صغير ومن ثم مثقاب ذو قطر اكبر ؟	11	

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب :				
المرحلة : الثالثة				
التخصص : الخزف والزجاج				
اسم التمرين: طريقة عمل الثقوب في اللوح الزجاجي.				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والكفوف والنظارات الواقية.	5%		
2	مرحلة تهيئة المكان والادوات.	15%		
3	مرحلة اخذ القياسات وتعيين موقع الثقوب .	10%		
4	مرحلة تركيب المثقاب الصغير ورش اللوح بالماء.	15%		
5	مرحلة قلب اللوح الزجاجي والثقب من ظهره.	10%		
6	مرحلة تركيب مثقاب الاكبر والمطلوب وثقب اللوح.	15%		
7	تنظيف مكان العمل وأدوات العمل.	10%		
8	الزمن المخصص	20%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ:				

الدرجة الأدنى لاجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرات (2) و(4) و(6) واقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها.

أسئلة الفصل

س1/ علل ما يأتي:-

- 1- وضع خليط الزجاج بداخل بودق مقاوم للحرارة.
- 2- أستعمال ورق التنعيم أو حجر التنعيم بعد قطع الزجاج.
- 3- إضافة كبريتات الصوديوم أو كلوريد الصوديوم أو أكسيد الانتيمون الى منصهر الزجاج.
- 4- يتم وضع العمل الزجاجي في مكان آمن بعيد عن الغبار أو الماء المتساقط.
- 5- عند قطع لوح زجاجي يجب أن يكون غير معالج ولا آمن.
- 6- تنظيف اللوح الزجاجي للمنطقة المراد قطعها.

س2/ ما طرائق قطع القنينة الزجاجية الى نصفين؟ أذكرها مع شرح واحدة.

س3/ كيف يمكن تحديد كل مما يأتي:-

- 1- قطع اللوح الزجاجي بشكل مستقيم وبشكل منحنى.
- 2- قطع القنينة الزجاجية الى نصفين.

س4/ وضح طرائق عمل الثقوب في اللوح الزجاجي. مع ذكر التسهيلات العلمية.

س5/ صحح العبارات الخاطئة لكل مما يأتي:-

- 1- يحتوي رمل السيلكا على أكسيد الحديد الاحمر (Fe_2O_3) والذي بدوره يعطي متانة للزجاج.
- 2- إضافة كاربونات الصوديوم تعمل على رفع درجة حرارة المنصهر والذي بدوره يقلل من اللزوجة ويزيد من نفوذية الماء خلال الزجاج لذلك يضاف أكسيد الصوديوم.
- 3- من الاكاسيد المضافة لاغراض الزينة أكسيد الكالسيوم حيث لا يضيف بريقاً للزجاجيات الكرسالية فضلاً على قوته وتسهيل عملية القطع وارتفاع درجة حرارة الانصهار.
- 4- يعمل أكسيد الحديد على تقليل أمتصاص الزجاج للحرارة ويمكن أن يحتوي الزجاج على نسبة بحدود 50% من أكسيد الرصاص.

الفصل الثالث

تشكيل منصهر الزجاج بواسطة النفخ يدويا

أهداف الفصل الثالث:

يتعرف الطالب على :-

1. التدريب عمليا على تشكيل منصهر الزجاج يدوياً.
2. تعلم تشكيل نماذج فنية متنوعة بالنفخ وتلوينها.
3. استعمال المشعل الحراري في تصنيع الاعمال الزجاجية.

محتويات الفصل الثالث:

- تمهيد.

التمرين الاول: تسخين العجينة ونفخها وتشكيلها.

التمرين الثاني: تسخين العجينة وتشكيلها في قوالب (بطريقة النفخ).

التمرين الثالث: تشكيل نماذج نحتية بعملية النفخ.

التمرين الرابع: تشكيل النماذج بالنفخ مع زخرفتها وتلوينها.

التمرين الخامس: صنع أشكال زجاجية صغيرة بواسطة المشعل الحراري



اسئلة الفصل

الفصل الثالث

تشكيل منصهر الزجاج بوساطة النفخ يدويا

تمهيد:

يعد خلط كمية كبيرة من الرمل مع كميات قليلة من الجير والصودا من الطرائق الشائعة لتصنيع الزجاج ، ومن ثم تسخينه الى درجة حرارة عالية تزيد عن (1100°C)، كما توجد بالفرن المستخدم فتحتان الأولى لإذابة الزجاج، والثانية لشيء، علماً أن عملية الصهر تستغرق "ساعتين" حتى يتحول الزجاج إلى "عجينة" ساخنة فتصبح عجينة سائلة عالية اللزوجة، وتشكل بعدها بطرق آلية أو يدوية ، ومن ثم يبرد ليكون زجاجاً.

تمر صناعة الزجاج بعدة مراحل هي:-

1. إعداد الخلطة وتغذيتها في الفرن:

من خلال اضافة مستمرة للمواد الكيميائية الداخلة في الخلطة (رمل- صودا- حجر جيرى- نترات صوديوم- باريوم- اوكسيد الزرنيخ- كبريتات منغنيز- كسر الزجاج).

2. صهر الزجاج:

حيث تكون المواد الأولية قد حضرت على شكل بودرة أو حبيبات وتمزج مع بعضها البعض بنسب وزنية معينة ثم تدخل إلى الأفران الخاصة.

3. تشكيل الزجاج:

يبرد مصهور الزجاج ببطء حتى يصل إلى مرحلة التشكيل بالدرجة المطلوبة ويشكل بإحدى الطريقتين:-

a. **النفخ والتشكيل اليدوي:** ينفخ إما بالفم أو بالمنفاخ، وتشكل النماذج يدويا بالدرجة او يصب المصهور في القالب ثم ينفخ ويشكل.

b. **النفخ أو التشكيل الآلي:** اذ تتم عملية صب المصهور والنفخ آلياً. ويجب أن تتم عملية التشكيل في وقت قصير جداً وفيها يتحول الزجاج من خلال ذلك من عجينة إلى مادة صلبة.

4. التبريد أو (التجميد والتهديب):

وهي عملية تبريد الزجاج ببطء لتجنب تشققه وتكسره وتلافي تكوّن مناطق ضعف في الأدوات الزجاجية بعد تشكيلها ، وتكون هذه العملية بوضع الأدوات الزجاجية في فرن التبريد على درجة حرارة تتراوح بين ($400-600^{\circ}\text{C}$) لمدة زمنية كافية ثم تبرد تدريجياً إلى درجة حرارة الغرفة وفرن التبريد عبارة عن قشاطر معدني طوله 15-75 m وعرضه 1-5 m ويسخن الفرن كهربائياً أو بالمحروقات السائلة.

5. الإنهاء:

يجري في هذه المرحلة تنظيف الأدوات الزجاجية وصقلها وقطعها وتصنيفها. وتستند هذه العملية على طبيعة ذرات خام الزجاج وكيف ترتبط هذه الذرات مع بعضها البعض كيميائياً بمساعدة صهر خام الزجاج، الذي يتأثر بالحرارة إذ يتحول إلى الحالة السائلة بارتفاع درجة الحرارة ويتصلب كلما قلت درجة الحرارة، كما أن تركيز كاربونات الصوديوم في خام الزجاج من أهم العوامل التي تؤثر في عملية سيلان الزجاج.

أهم خواص الزجاج من ناحيته تصنيعه هي لزوجته و التي تتعلق بدرجات الحرارة، لذا فإن زجاج السيلكا النقي له لزوجة عالية ويحتاج إلى حرارة عالية جداً للتخلص من الفقاعات الموجودة فيه وهذا الشيء يجعل من صناعة زجاج السيلكا النقي مكلف جداً ، لذا ولأسباب علمية يلزم إضعاف أكاسيد المعادن القلوية الى زجاج السيلكا لكي يسهل تصنيعه بشكل اقتصادي وأن أكاسيد المعادن القلوية هي خير وسيلة لتحقيق ذلك.



التمرين الأول:

تسخين العجينة ونفخها وتشكيلها:

1. تسخين هذه الخطوات في اعداد النماذج الزجاجية وتشكيلها وذلك باتباع عدد من الخطوات:-
1. تسخين الافران وتحضير وتهيأة العجينة وتسخينها.
2. رفع العجينة بالقضبان الحديدية وسحبها من الفرن.
3. نفخها ودحرجتها واستعمال عدد وادوات خاصة لإنجاز تشكيلها بنماذج مختلفة.
4. تشذيبها وانهائها بالشكل النهائي.
5. تحميصها بأفران خاصة بعد التشكيل.

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 1

اسم التمرين : تسخين العجينة بالأفران ونفخها وتشكيلها.

مكان التنفيذ : ورشة الزجاج.

أولاً - الأهداف التعليمية:

أن يكون الطالب قادراً على خلط وتسخين عجائن الزجاج ، وتشكيلها بالنفخ وتشذيبها .



ثانياً - التسهيلات التعليمية:

1. انبوب نفخ.
2. ممسكة.
3. ملاقط ومقص حديد.
4. منضدة معدنية او رخامية.
5. قطعة من القماش المعدني العازل.
6. دلو ماء، ومواقد غاز.
7. افران تحميص.


ثالثاً - خطوات العمل، النقاط الحاكمة، الرسومات.



 الشكل (1)	1 ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك والكفوف والنظارات الواقية. كما في الشكل (1).
 الشكل (2)	2 ارتد كفوف واقية . كما في الشكل (2).

 الشكل (3)	3 ضع النظارات الواقية. كما في الشكل (3).	
  الشكل (4)	4 سخن الفرن وحضره لبدء العمل، حضر خلطة المواد الزجاجية من الرمل الزجاجي والحجر الجيري وحطام الزجاج القديم واخلطها جيداً لغرض صهرها في الفرن لتصبح عجينة زجاجية. كما في الشكل (4).	
 الشكل (5)	5 سخن الفرن لدرجة حرارة 1400 °C. كما في الشكل (5).	

 الشكل (6)	6 اترك الخليط الزجاجي لينصهر ويتجانس في الفرن ويصبح عجينة ساخنة. كما في الشكل (6) .	6
 الشكل (7)	7 سخن الانبوب المعدني قليلا ثم ارفع قليلا من عجينة الزجاج الذائب (المنصهر) بواسطة انبوب النفخ (مازال في اغلب انحاء العالم يستخدمون الانبوب المعدني الذي يتراوح طوله 5-6 foot والذي يبدأ بمبسم خشبي عازل للحرارة للنفخ فيه، وينتهي الانبوب بعقدة تلتقط الزجاج المنصهر من الفرن، ويكون سهل الحركة الدورانية لكي تشكل النماذج). كما في الشكل (7).	7
 	8 أبدأ أولاً في عمليات التشكيل، وذلك بدرجة الزجاج الملتقط بواسطة الانبوب ذهابا وايابا على لوح معدني او رخامي صقيل ، ليأخذ المصهور الزجاجي شكلا صقيلا	8

الشكل (8)	وتتجانس مواده وتتكتف ويلتصق بأنبوب النفخ جيدا. كما في الشكل (8)	
 الشكل (9)	9 اجلس على الكرسي الخاص بالصانع، وأبدأ بإحاطة الزجاج على طرف الانبوب بواسطة قالب ماسك خشبي منقوع بالماء او بوساطة قماش معدني عازل، ودرج الكتلة الزجاجية على القالب المرفوع بإحدى يدينا والقطعة الزجاجية تتدحرج باليد الآخرى، لنقوم بتكوين الزجاج على طرف الانبوب ونكثفه، وتستمر عملية تنقيع الماسك المعدني او الخشبي او القماش المعدني الرطب وكرر عملية التدحرج على الماسك حتى تتكثف وتبرد قليلا لتتمكن من الاشتغال بها. كما في الشكل (9).	

 الشكل (10)	10 كرر عملية ادخال الكتلة الزجاجية بطرف الانبوب الى الفرن لتبقى لينة فيسهل تشكيلها . كما في الشكل (10)	10
  الشكل (11)	11 ثم نبدأ النفخ بالأنبوب المعدني بعد اخراجها من الفرن ،ليتكون انتفاخ بسيط بالزجاج الملتقط الملتصق بطرف الانبوب. كما في الشكل (11).	11
  الشكل (12)	12 اعد ادخالها الفرن، ثم قم بإعادة تشكيلها بدحرجتها في داخل القطعة العازلة الرطبة لتأكيد تكثيفها وتشكيلها. كما في الشكل (12).	12

 الشكل (13)	13 أعد نفخ الزجاج مرة ثانية برفعها للأعلى والأسفل والاستمرار بنفخها حتى تتكون كرة زجاجية تزداد حجما في اعلى المنفاخ. كما في الشكل (13).
 الشكل (14)	14 اعمل على جلب اداة معدنية صقيلة محدبة، واعملى على دحرجة الكتلة الزجاجية فوق سطحها لتقوم بزيادة استدارة الزجاج وتشكيله. كما في الشكل (14).
 الشكل (15)	15 أبدأ بالنفخ مرة أخرى، وكلما قمت بالنفخ ازداد حجم الكرة الزجاجية ليحدد النفخ والدحرجة بالأدوات المختلفة استدارة وتشكيل الكرة الزجاجية وتوجيه شكلها. كما في الشكل (15).
 الشكل (16)	16 ادخلها في الفرن للمحافظة على تساوي ليونتها لإكمال التشكيل. كما في الشكل (16).

 الشكل (17)	17 أجلب أنبوب معدني آخر بطرفه كتلة زجاج لينة مأخوذة من الفرن، وقربها من النموذج الزجاجي الذي جرى تشكيله. كما في الشكل (17).	17
 الشكل (18)	18 قرب كتلة الزجاج في طرف الانبوب من القطعة الزجاجية المصنوعة وحاول لصقها بقاعدتها. كما في الشكل (18).	18
 الشكل (19)	19 بوساطة الملقط ثبت العجينة الزجاجية في اعلى الانبوب المعدني بقاعدة النموذج مع تحريكه باستمرار يمينا ويسارا ومع تقوية التثبيت جيدا . كما في الشكل (19).	19
 الشكل (20)	20 قم بإشعال الحارقات ووجهها الى النقطة الواقعة في اعلى النموذج عند الانبوب المعدني في مكان النفخ ،ليظل لنا يسهل انفصاله لإكمال العمل. كما في الشكل (20).	20

 الشكل (21)	21 قم بفصل النموذج الزجاجي عن انبوب النفخ الاول ليصبح فيما بعد الفتحة العليا للنموذج بعد ان يجري تشذيبه . كما في الشكل (21).	21
 الشكل (22)	22 ادخل النموذج الزجاجي الى الفرن ثانية لإبقائه لينا صالحاً للتشكيل. كما في الشكل (22).	22
  	23 قم بوساطة الملقط بتوسيع الفتحة العليا للنموذج بعد خروجه من الفرن، مع الاستمرار بدحرجه، ليعطي هذا الدوران مع حركة الملقط انفتاحا الى الخارج وتوسيع في فوهة النموذج مع الاستمرار بحرق (تسخين) الفوهة بالحارقات بين الحين والآخر ويرافق ذلك احيانا الضرب بهدوء او ملامسة الفوهة بوساطة اداة معدنية مسطحة لتعمل على تشذيبها وتجميع الفوهة وتسطيحها. كما في الشكل (23).	23

 الشكل (23)		
 الشكل (24)	24 اعد ادخال النموذج الى الفرن بأكمله لتضمن ليونتها وتطويعها أي المقدرة على تشكيلها . كما في الشكل (24).	
 الشكل (25)	25 قم بتشذيب الفوهة بقصها بالمقص الخاص عند وجود اي شوائب بها ، مع استمرار حرق وتسخين اطرافها بين الحين والآخر. كما في الشكل (25).	
 الشكل (26)	26 بعد انجاز الفوهة واكمال الشكل ادخلها الفرن لزيادة تشذيبها . كما في الشكل (26).	

 الشكل (27)	27 قم بمعالجة القاعدة من اي تشويه وقم بإضافة بعض التفاصيل لتجميلها ان اردت. كما في الشكل (27).	27
 الشكل (28)	28 قم بتسخين القاعدة بالحارقات ليسهل فصلها عن بدن النموذج. كما في الشكل (28).	28
  الشكل (29)	29 قم بقطع الانبوب المعدني المتصل بقاعدة النموذج بوساطة الملاقط لتحديد مكان القطع، ثم توضع قطعة خشبية في اسفل الانبوب وتحركها بقوة لينفصل الانبوب المعدني عن قاعدة النموذج. كما في الشكل (29).	29
 الشكل (30)	30 قم بمسك القطعة ورفعها بالأيدي بطريقة لطيفة دون الضغط عليها، وانتبه ان تكون قد ارتدبت الكفوف الواقية الجيدة الخاصة بالزجاج لكي لا تحترق يديك. كما في الشكل (30).	30

  الشكل (31)	وبعدها انقل القطعة إلى مرحلة الشوي (الانهاء-التحميص) اذ تحتاج إلى درجة حرارة 500 °C، على أن تبقى في داخل فرن الشوي مدة 7- 8 ساعات لتبرد تدريجياً، ولا تنكسر. كما في الشكل (31).	31
 الشكل (32)	تأخذ القطعة شكلها النهائي القاسي الناعم الجميل بعد التبريد واخراجها من الفرن. كما في الشكل (32).	32
نظف مكان العمل وادوات العمل وارجعها الى مكانها.		33
<u>المناقشة:</u> 1. لماذا يجب أن يكون سطح اللوح الذي يشكل عليه الزجاج ناعم وصقيل؟ 2. ماذا تفعل اذا لم تتمكن من نفخ منصهر الزجاج؟ 3. ما الفوائد المتوخاة من ادخال القطعة المشكلة في الفرن بعد التشكيل كما في الخطوة 31؟ 4. ما اسباب ظهور بعض الفقاعات الهوائية في المشغولات الزجاجية وكيف يمكن ازالتها أو التقليل منها؟		34

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب :				
المرحلة : الثالثة				
التخصص : الخزف والزجاج				
اسم التمرين: طريقة عمل الثقوب في اللوح الزجاجي.				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والكفوف والنظارات الواقية والاحذية الواقية.	5%		
2	خلط المواد وتحضير العجينة الزجاجية المصهورة.	10%		
3	سحب العجينة الزجاجية بالمنفاخ ودرجتها على الرخام وتكثيفها بالقوالب الخشبية المبللة.	10%		
4	نفخ العجينة وتدويرها وتشكيلها كرة اولى.	15%		
5	اعادتها للفرن واخراجها وتشكيلها بالنفخ والملاقط.	10%		
6	قطعها من انبوب النفخ الاول ولصقها بأنبوب اخر وتعديل فوهتها بالحرارة والادوات.	15%		
7	تعديل العنق والبدن وتشكيله بالملقط المعدني والمسطح.	10%		
8	قطع النموذج الزجاجي بعد انتهاء تشكيله وادخاله في فرن التحميص.	15%		
9	تنظيف الأدوات وإرجاعها إلى مكانها وتنظيف موقع العمل.	10%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ:				

الدرجة الأدنى لاجتياز التمرين 60 % على ان يكون ناجحاً في الفقرات (2) و(3) و(4) و(6) واقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها.

التمرين الثاني:

تسخين العجينة وتشكيلها في قوالب (بطريقة النفخ).

يصنع الزجاج بطريقة التسخين الى درجات حرارة عالية حتى نحصل على خلطة من عجينة تسمى عجينة النار الزجاجية ، ويجري تصنيعها بحسب الشكل المراد الحصول عليه، وهناك العديد من العوامل التي يجب مراعاتها عند الاشتغال.

تستخدم هذه الخطوات في اعداد النماذج الزجاجية وتشكيلها بالنفخ وبطريقة القوالب وذلك باتباع عدد من الخطوات :-

1. تسخين الافران، تحضير وتهيأة العجينة وتسخينها.
2. رفع العجينة بالقضبان الحديدية (المنفاخ) وسحبها من الفرن.
3. نفخها ودحرجتها باستخدام عدد وادوات خاصة لإنجاز تشكيلها بنماذج مختلفة.
4. تشكيلها بقوالب خاصة من المعدن او الجبس.
5. تشذيبها وانهاؤها بالشكل المطلوب.
6. تحميمها بأفران خاصة بعد التشكيل.

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 2

اسم التمرين : تسخين العجينة بالأفران ونفخها وتشكيلها بالقوالب المتنوعة .

مكان التنفيذ : ورشة الزجاج.

أولا - الأهداف التعليمية:

أن يكون الطالب قادرا على خلط وتسخين عجين الزجاج، وتشكيلها بالنفخ بوساطة القوالب وتشذيبها.

ثانيا - التسهيلات التعليمية:

1. انبوب نفخ.
2. ممسكة من المعدن او الخشب.
3. ملاقط ومقص حديد.
4. منضدة معدنية او رخامية.
5. قطعة من القماش المعدني العازل.
6. دلو ماء ، ومواقد غاز.
7. قوالب مختلفة الاشكال والاحجام.
8. افران تحميص.


ثالثا- خطوات العمل، النقاط الحاكمة، الرسومات.



 الشكل (1)	1 ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك . كما في الشكل (1).	1
--	---	----------

 الشكل (2)	2 ارتدي كفوف واقية . كما في الشكل (2).	2
 الشكل (3)	3 ضع النظارات الواقية وأرتداء الاحذية الخاصة لحماية القدمين. كما في الشكل (3).	3
 الشكل (4)	4 خذ كمية من العجين الزجاجي المصهور لبدء التشكيل بالقوالب . كما في الشكل (4).	4
 الشكل (5)	5 قم بدرجة كتلة الزجاج في أعلى الأنبوب المعدني على قطعة الرخام او المعدن لتتخذ شكلا وتبدأ بالتكثف . كما في الشكل (5).	5

 الشكل (6)	6 استمر بالنفخ في اثناء دحرجة الكتلة الزجاجية في اعلى الانبوب على السطح المعدني ليتكون شكلا كرويا في اثناء النفخ والدحرجة . كما في الشكل (6).	6
  الشكل (7)	7 قم بإحضار القوالب المطلوب تشكيل الزجاج بها وهي من المعدن او الحجر او اي مادة لا تلتصق بالزجاج . كما في الشكل (7).	7
  الشكل (8)	8 ادخل قطعة الزجاج المصهور في القوالب الموضوعة على الارض لتستطيع التحكم بعملية التشكيل والقولية. كما في الشكل (8).	8

 الشكل (9)	9 اضغط العجينة الزجاجية المصهورة جيدا في داخل القالب لتأخذ شكل القالب والاحاديد والتفاصيل على جوانبه واستمر بالنفخ لإكمال التشكيل وملء القالب. كما في الشكل (9).
 الشكل (10)	10 اترك العجينة قليلا في القالب لتأخذ شكل القالب وتبرد قليلا. كما في الشكل (10).

 الشكل (11)	11 قم بإخراج العجينة المتشكلة بزخارف ووحدات من القالب. كما في الشكل (11).
 الشكل (12)	12 يبدأ النموذج المتشكل بأخذ زخارف ونماذج القالب بعد اخراجه، ثم اعد ادخال النموذج الى الفرن ليتم تطريته وليونته لإكمال التشكيل. كما في الشكل (12).
 الشكل (13)	13 قم بنفخ العجينة بعد خروجها من القالب وادخالها في الفرن، لتتمكن من فتحها اكثر وتشكيلها بالحجم المطلوب والشكل المصمم . كما في الشكل (13).

   الشكل (14)	14 بالملاقط والادوات قم بتشذيب النموذج وتوجيه البدن والفوهة وتحديد التفاصيل ورفع المناطق الزائدة عن الحاجة، والتي تسبب المناطق غير المتساوية. كما في الشكل (14).	
 الشكل (15)	15 اعد ادخال النموذج بعد اجراء تعديلات عليه الى الفرن لغرض تليينه ورفع المناطق المتكسرة او النتوءات في اثناء القص والتشكيل والتشذيب لأنها بالشكل المطلوب. كما في الشكل (15).	
 الشكل (16)	16 في كل مرة تحاول اخراج عجيبة من الفرن بطرف الانبوب قم بنفخها قليلا لغرض تشكيلها بالشكل الاولي مادامت ساخنة. كما في الشكل (16).	


 الشكل (17)	17 لعمل النماذج الزجاجية المتنوعة بطريقة القوالب الجبسية والحجرية، اجلب قالباً جبسياً من قطعتين منقوش على طرفيه النموذج المطلوب قولبته. كما في الشكل (17).
 الشكل (18)	18 ادخل العجينة في داخل القالب وقم بوضعها على جهة واحدة لتغلق الجهة الأخرى عليها. كما في الشكل (18).
 الشكل (19)	19 قم بإغلاق جهتي القالب على العجينة الزجاجية لتأخذ شكل القالب المصنوع واتركها قليلاً في داخل القالب لتأخذ طبعة الشكل جيداً. كما في الشكل (19).

 الشكل (20)	20 افتح القالب بعد دقائق واخرج العجينة الزجاجية المضغوطة في داخل القالب والمتشكلة بنموذج معين. كما في الشكل (20).	
 الشكل (21)	21 وطريقة اخرى للتشكيل بالقوالب ،قم بسحب العجينة الزجاجية كما في المرات السابقة وضعها في القالب وانفخها لتشكيلها بحسب الشكل المراد واتمامها. كما في الشكل (21).	


 الشكل (22)	22 اجلب قضيبا معدنيا ينتهي بعدد من الانابيب بشكل شعاع وضع فوهة النموذج وهي ساخنة عليه ليأخذ شكل الانابيب الشعاعية فيكون قالباً جميلاً لفوهة مزخرفة. كما في الشكل (22).
	23 اجلب قالباً معدنياً مزخرفاً بأسنان شعاعية دائرية ويحيط به غطاء مسنن وضع النموذج الزجاجي الذي قمت بصنعه على هذه الحافة المسننة وهو ساخن، واغلق عليه جدران القالب الجانبية ليتم حفر وتشكيل الاسنان وتشكيلها بالقالب فتنتج فوهة مسننة دائرية جميلة. كما في الشكل (23).



الشكل (23)



الشكل (24)



24 ومن طرق الصب بالقوالب الاخرى تسخين العجينة وتشكيل قوالب معينة توضع على النماذج التي شكلت بالنفخ لتكون نماذجاً فنية منحوتة على الاشكال الزجاجية ، ويمكن تطبيقها على الاشكال المصنوعة بالنفخ. كما في الشكل (24).

25 اطبع كفك على الرمال وصب العجينة الزجاجية فوقها ليتكون نموذج فني لكف مقولب، ثم قم بتعديله وتسويته جيداً ليكون مستويًا من الاعلى . كما في الشكل (25).

 الشكل (25)		
 الشكل (26)	26 ثم اجلب النموذج المشكل بالنفخ والمشدب تماما والصقه على الكف المصبوب على الرمال بشرط ان يكونا ساخنين. كما في الشكل (26).	
 الشكل (27)	27 وهذه طريقة التشكيل بالنفخ والقوالب في المعامل الكبيرة اذ يقوم عدد من الصناع بالعمل معا وتكون الآلات والمعدات مكائن كبيرة متحركة لتساعدهم على التشكيل وسهولة الحركة. كما في الشكل (27).	

 الشكل (28)	28 ادخله في فرن التخميص واتركه يبرد ثم قم بإخراجه. كما في الشكل (28).	28
  الشكل (29)	29 ستكون النتيجة حتما جميلة مبهرة وبتقنيات القوالب المتنوعة. كما في الشكل (29).	29
30 نظف مكان العمل وادوات العمل وارجعها الى مكانها.		30
المناقشة: 1. الى أي درجة حرارة يصل اليها الفرن لإكمال الخطوة 15, ولماذا؟ 2. ماهي فوائد ومحددات استعمال القوالب (المعدنية والجبسية والرملية) في تشكيل الزجاج.		31

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب:				
المرحلة : الثالثة				
التخصص : الخزف والزجاج				
اسم التمرين: تسخين العجينة وتشكيلها في قوالب(بطريقة النفخ).				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والكفوف والنظارات الواقية والاحذية الواقية.	5%		
2	سحب العجينة من الفرن بالأنبوب المعدني المراد نفخها ودحرجتها لبدء التشكيل بالنفخ	10%		
3	احضار قوالب معدنية ووضع العجينة في القوالب ونفخها فيها وتشكيل نماذج في القوالب وتشذيبها	20%		
4	احضار قوالب حجرية وجبسية ونفخ العجينة وادخالها في القوالب الجبسية وطبع الشكل المطلوب وانهاؤها	20%		
5	نفخ العجينة وتشكيلها بالنفخ كاملا وتشذيب فوهات وقولبتها بقوالب معدنية	20%		
6	عمل قوالب خارجية، والصاقها على النماذج المصنوعة بالنفخ	10%		
7	قطع النماذج من الانبوب المعدني وادخالها في فرن التحميص	10%		
8	تنظيف الأدوات وإرجاعها إلى مكانها وتنظيف موقع العمل	5%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ:				

الدرجة الأدنى لاجتياز التمرين 60 % على أن يكون ناجحاً في الفقرات (2) و(3) و(4) و(6) وأقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها.

التمرين الثالث:

تشكيل نماذج نحتية بعملية النفخ.

- تستخدم هذه الخطوات في اعداد النماذج الزجاجية وتشكيلها بأشكال نحتية مختلفة كالأسماك والخيول والأشجار ونماذج فنية أخرى متنوعة وذلك باتباع عدد من الخطوات :-
1. تسخين الافران ، تحضير وتهية العجينة وتسخينها .
 2. رفع العجينة بالقضبان الحديدية وسحبها من الفرن .
 3. نفخها ودحرجتها واستخدام عدد وادوات خاصة.
 4. تشكيلها بنماذج متنوعة من الحيوانات والنباتات والاشكال الزخرفية والتزينية المتنوعة.
 5. تشذيبها وانهاؤها بالشكل النهائي .
 6. تحميلها بأفران خاصة بعد التشكيل.

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 3

اسم التمرين : تشكيل نماذج نحتية متنوعة بوساطة النفخ .

مكان التنفيذ : ورشة الزجاج.

أولاً - الأهداف التعليمية:

أن يكون الطالب قادراً على خلط عجائن الزجاج وتسخينها، وتشكيلها بنماذج نحتية كالحوانات والنباتات وتشكيلات تزيينية مختلفة بالنفخ وتشذيبها .

ثانياً - التسهيلات التعليمية:

1. انبوب نفخ .
2. ممسكة .
3. ملاقط ومقص حديد وعدد متنوع لتسهيل عمليات النحت والاضافة.
4. منضدة معدنية او رخامية.
5. قطعة من القماش المعدني العازل.
6. دلو ماء، ومواقد غاز.
7. افران تحميص.

ثالثاً - خطوات العمل، النقاط الحاكمة، الرسومات.


 الشكل (1)	1 ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك . كما في الشكل (1).
 الشكل (2)	2 ارتد كفوف واقية . كما في الشكل (2).

 الشكل (3)	3 ضع النظارات الواقية وأرتداء الاحذية الخاصة لحماية القدمين. كما في الشكل (3).	3
 الشكل (4)	4 اسحب قليلا من عجينة الزجاج من الفرن. كما في الشكل (4).	4
 الشكل (5)	5 قم بنفخها وتعديلها ودحرجتها بواسطة الادوات الخاصة بذلك او تشكيلها بواسطة القوالب بعد النفخ . كما في الشكل (5).	5

 الشكل (6)	6 الصق القطعة الزجاجية التي نفختها وشكلتها على القطعة الزجاجية الرئيسة التي صنعتها بإحدى الطرائق السابقة. كما في الشكل (6).
 الشكل (7)	7 الصقها جيدا على القطعة الرئيسة وهي حارة وثبتها بوساطة الملاقط حتى تأخذ مكانها المناسب. كما في الشكل (7).
 الشكل (8)	8 ابداً بسحب القطعة المضافة للأعلى لأجل تشكيلها بنماذج معينة على وفق التصميم المراد صنعه. كما في الشكل (8).
	9 بوساطة انبوب معدني لف نهاية القطعة المضافة المسحوبة على شكل حلزوني لتشكيل نموذج زخرفي نباتي. كما في الشكل (9).


 الشكل (9)		
 الشكل (10)	10 ابقي القطعة ساخنة بتوجيه الحرارة عليها دائما بوساطة الحارقات اليدوية ليسهل عملية التشكيل ولا تتصلب القطع الزجاجية. كما في الشكل (10).	
 الشكل (11)	11 ولعمل تشكيل زخرفي اخر، قم بنفخ عجينة زجاجية جديدة . كما في الشكل (11).	
	12 ابداً بتشكيل النموذج الجديد على وفق التصميم الخاص بعد نفخه وذلك بحفر أطرافه الى الداخل لعمل نتوءات خارجية فيه وقم باستخدام عدد من الادوات المساعدة لإظهار ذلك كالسكين لعمل الاخاديد والملاقط والمفكات، ثم قم بسحب النتوءات المتكونة. كما في الشكل (12).	

 الشكل (12)		
 الشكل (13)	13 اسحب النتوءات بطرائق غير منتظمة لزيادة جمالية التشكيل وكن حذرا بتشكيلها. كما في الشكل (13).	
 الشكل (14)	14 ادخل النموذج في الفرن لصفقه وتنعيمه وتشذيبه من الزيادات غير المرغوب فيها. كما في الشكل (14).	
 الشكل (15)	15 بطريقة النفخ والسحب يمكن تشكيل نماذج مختلفة كأشكال الانابيب هنا وتلصيقها بالحرارة لتكوين شبكة من الاغصان النباتية. كما في الشكل (15).	

 الشكل (16)	16 ولعمل نموذج اخر ، بعد النفخ والتشكيل الاولي للعجينة، قم بتشذيبها وقص الزائد منها بواسطة المفكات الخاصة. كما في الشكل (16).
 الشكل (17)	17 قم بتشذيبها بالأدوات، وقم بعمل اشكال اسطوانية، استمر بتليينها بالحارقات واقطعها واعمل عدد من الاشكال الاسطوانية مختلفة الاحجام. كما في الشكل (17).
	18 بواسطة حرارة الحارقات، قم بلصق الاسطوانات التي شكلت، وثبتها بالأدوات والملاقط ، واستمر بتوجيه الحارقات على مناطق الاتصال بين الاسطوانات . كما في الشكل (18).






الشكل (18)





الشكل (19)


19
ابداً بإدخالها الفرن لتشذيبها وصقل
الاجزاء جيداً ولتنشيتها ببعضها جيداً،
وبعد الانتهاء وإخراجها من الفرن
اتركها تبرد قليلاً ثم اقطعها من
الانبوب واحملها بيديك وادخلها في
فرن التخميص (التقسية) 500°C
كما في الشكل (19).

 الشكل (20)	20 لعمل شكل نحتي لسمكة من الزجاج المنفوخ، احضر عجينة زجاج وقم بدحرجتها على سطح رخامي ونفخها، وابدأ بتشكيلها بوساطة الملاقط والادوات بعد نفخها وتكوين شكل كروي بالنفخ ليمثل رأس السمكة وجسمها. كما في الشكل (20).
 الشكل (21)	21 ثم اسحب من جزؤها العلوي نتوءين ليكونا فم السمكة بوساطة الملاقط. كما في الشكل (21).
 الشكل (22)	22 قم بإضافة نقطتين من عجينة الزجاج بلون آخر (ليكن الازرق مثلا) على جانبي وجه السمكة ليكونا العينين بوساطة انبوب معدني يحمل عجينة زجاج ساخن. كما في الشكل (22).

 الشكل (23)	23 احمل كمية اكبر من العجين الزجاجي بواسطة الانبوب وابدأ بلصقه على احد جوانب السمكة يبدأ من العينين على الجانب الى منتصف جسم السمكة وكرر نفس العملية ذهابا وايابا لترص خيوط الزجاج على بعضها، واقطع الخيط بعد الانتهاء. كما في الشكل (23).
 الشكل (24)	24 بوساطة آلة كالمقظ العريض الاطراف المسنن من الداخل اضغط على الحبال الزجاجية المتراففة فتتكون نقوش اشبه بزعانف السمكة. اعد الكرة على الجهة الاخرى من جسم السمكة بترافف الخيوط الزجاجية ونقشها فتتكون زعانف السمكة على الجانبين. كما في الشكل (24).

 الشكل (25)	25 ضع شريطا من الزجاج على جانب السطح العلوي للسمة وقم بتجعيده بوساطة الملقط ليكون صفا من الزعانف المسننة. كما في الشكل (25).
 الشكل (26)	26 قم بإضافة شرائط زجاجية بالوان مختلفة على سطح السمة من ناحية الرأس وعلى ذيلها وبإمكانك اضافة العديد من الالوان بحسب الذوق والتصميم. كما في الشكل (26).
	27 ادخل النموذج المكتمل للسمة الى الفرن لتشيبيها والصق اجزاءها، واقطعها من انبوب النفخ وادخلها فرن التحميص. كما في الشكل (27).

 الشكل (27)		
 الشكل (28)	28 ستصبح السمكة جاهزة جميلة وملونة بالألوان التي ترغبها. كما في الشكل (28).	
 الشكل (29)	29 لعمل نموذج نحتي لحصان، احضر عجينة من الزجاج وقم بنفخها وتشذيبها بالأدوات الخاصة كما مر سابقا. وابدأ بتشكيل الرأس بوساطة الملقط بثني جزء من العجينة وسحب مقدمة الوجه ليكون مقدمة الحصان. كما في الشكل (29).	
 الشكل (30)	30 ابدأ بعمل تفاصيل الوجه، الفم والعيون، وانحت انحاء رقبة الحصان بشكلها المميز، انتبه لا بد ان تعمل بسرعة على تشكيل جسد الحصان. كما في الشكل (30).	

 الشكل (31)	31 ابدأ بتشكيل الأقدام الأمامية بعد الانتهاء من الرأس والرقبة وذلك بسحب الزجاج بواسطة الملاقط من الجزء الأمامي لبطن الحصان. كما في الشكل (31).
 الشكل (32)	32 قم بتشكيل الاقدام بالطول المناسب مع الانتباه لنحافتها ونهايتها، وبعد الوصول الى الشكل المناسب للأقدام قم بثنيتها الى الخارج من المنتصف لتمثل اقدام الحصان الامامية وركبتيه، ثم افرد القدمين الامامية عن بعضها ليشبه حركة الجري. كما في الشكل (32).
 الشكل (33)	33 ثم بالطريقة نفسها ابدأ بسحب الزجاج من البطن في الخلف لتكوين الاقدام الخلفية وبمقدار مناسب وبعد الانتهاء قم بثنيتها الى الخارج لتكون الاقدام والركبتين الخلفيتين وافتتحها بالملقط لتباعد بينها . كما في الشكل (33).

 الشكل (34)	34 بعد الانتهاء من التفاصيل كلها ادخله في فرن التحميص، واتركه يبرد ليكون تحفة فنية جميلة . كما في الشكل (34).	
	35 نظف مكان العمل وادوات العمل وارجعها الى مكانها.	
	36 <u>المناقشة:</u> 1. كيف يمكن تليين العمل اذا بدأ بالتصلب اثناء التشكيل؟ 2. لماذا يجب ان تتم عملية تشكيل جسد الحصان (الخطوة 30) بسرعة؟	

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب :				
المرحلة : الثالثة				
التخصص : الخزف والزجاج				
اسم التمرين: تشكيل نماذج نحتية بعملية النفخ .				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل، ولبس الكفوف والنظارات الواقية والاحذية الواقية	5%		
2	سحب عجينة زجاجية ونفخها وتشكيلها بنموذج يمثل شكلا زخرفيا نباتيا ولفه تنسيقه ليشبه غصن ملتف، ولصقه على أنية مصنوعة سابقا ،وتشذيبه	20%		
3	صنع نماذج مختلفة بالنفخ واللصق وتشكيلاتها	15%		
4	سحب عجينة الزجاج ونفخها وتشكيل نموذج لسمكة بدءا بالأنف والعيون والزعانف الملونة وتشذيبها	20%		
5	سحب عجينة الزجاج ونفخها وتشكيل نموذج يمثل حصانا بدءا بنحت شكل راسه ورقبته المقوسة ثم اقدمه الامامية وتقوسها ثم الخلفية وتفعيل حركة القفز النافرة وتشذيبه	25%		
6	انهاء النماذج وادخالها فرن التحميص	10%		
7	تنظيف الأدوات وإرجاعها إلى مكانها وتنظيف موقع العمل	5%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ:				

الدرجة الأدنى لاجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرات (2) و(4) و(5) و(6) واقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها.

التمرين الرابع:

تشكيل النماذج بالنفخ مع زخرفتها وتلوينها.

تلوين الزجاج

يعود سبب ظهور الزجاج بلون ما إلى وجود أكاسيد معدنية ملونة على شكل ايونات فيه ، فمثلا يتلون الزجاج باللون الأصفر أو البني بوجود ايون الحديد الثلاثي ويمكن تحويل اللون الأخضر في الزجاج إلى الأصفر بإضافة ثاني أكسيد المنغنيز .

يتم ذلك بإدخال الاكاسيد الملونة الى خلطات الزجاج، وكل نوع من الاكاسيد يستخدم للون محدد، فأكاسيد الكروم والنحاس والحديد تستخدم لإكساب الزجاج اللون الأخضر.

اما اللون الأزرق فتستخدم له اكاسيد الكوبالت- النيكل- الحديد - النحاس الأسود ، وتستخدم اكاسيد النحاس الأحمر لتلوين الزجاج باللون الأحمر، وللون البنفسجي نستخدم اوكسيد المنغنيز.

كانت صناعة الزجاج تتم بنفخ الهواء او في قوالب لعمل التفصيلات من رسوم هندسية ونباتية وحيوانية، والزخرفة قد تكون نتيجة للضغط على جدران الإناء بآلة خاصة او قد تكون بالزخرفة او الحفر او القطع.

تنفذ الزخرفة بأساليب مختلفة منها :

الضغط على الأواني وهي ما تزال لينة - طريقة الملقاط - طريقة الإضافة التي تلصق خيوط من الزجاج على جدران الأواني وهي لينة ، وغيرها.

وبشكل أساسي فانه : يضاف أكسيد النحاس والملح للحصول على اللون الأزرق وتضاف صبغة الكوبالت للحصول على اللون الكحلي...

أما الأخضر فيستخدم في صناعته زجاجات المياه الغازية...

لكن الأحمر هو الأعلى لأنه يستخدم في صناعة وتلوين زجاجات العطر..

تصنع الأحجار الكريمة الصناعية بإضافة مساحيق المعادن الثمينة كالنحاس والذهب إلى مصهور

الزجاج اذ تشكل تلك المعادن مع الزجاج محاليل غروية.

يتم اتباع الخطوات التالية في اعداد النماذج الزجاجية وتلوينها بالوان مختلفة وتشكيلها بالنفخ مع اضافة الزخارف الملونة:

1. رفع العجينة بالقضبان الحديدية وسحبها من الفرن.
2. نفخها ودحرجتها واستخدام عدد وأدوات خاصة لإنجاز تشكيلها بنماذج مختلفة.
3. استخدام عجائن متنوعة ملونة، او إضافة اكاسيد ملونة مختلفة وزخرفتها.
4. تشكيل وإضافات زخرفية متنوعة في البدن والمقابض وغيرها من الزخارف.
5. تشذيبها وإنهاءها بالشكل النهائي.
6. تحميصها بأفران خاصة بعد التشكيل.

رقم التمرين : 4 الزمن المخصص : 3 ساعات

اسم التمرين : تسخين العجينة بالأفران ونفخها وتشكيل الزخارف عليها وتزيينها وتلوينها بالعجائن والإضافات .

مكان التنفيذ : ورشة الزجاج.

أولاً- الأهداف التعليمية:

أن يكون الطالب قادراً على استعمال عجائن الزجاج ، وتشكيلها بنماذج مختلفة بالنفخ وزخرفتها وتلوينها بالأكاسيد والإضافات وتشذيبها.

ثانياً- التسهيلات التعليمية:


1. انبوب نفخ.
2. ممسكة.
3. ملاقط ومقص حديد وعدد متنوعة.
4. منضدة معدنية او رخامية.
5. قطعة من القماش المعدني العازل.
6. دلو ماء، ومواقد غاز.
7. اكاسيد ملونة مختلفة وإضافات بالعجائن الملونة والعادية.
8. أفران تحميص.


ثالثاً - خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات.


1	ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك. كما في الشكل (1).	 الشكل (1)
---	--	--

 الشكل (2)	2 ارتد كفوف واقية والنظارات الواقية والكفوف. كما في الشكل (2).
 الشكل (3)	3 ضع النظارات الواقية وأرتداء الاحذية الخاصة لحماية القدمين. كما في الشكل (3).
 الشكل (4)	4 خذ العجينة من الفرن، ثم قم بدحرجتها ونفخها كما في التمارين السابقة. كما في الشكل (4)
 الشكل (5)	5 شكلها بوساطة الماسك قالب العازل الرطب وقم بتكثيف الزجاج وتشكيله بالطرائق كلها الواردة بالتمارين السابقة. كما في الشكل (5).

 الشكل (6)	6 قم بدحرجة العجينة الزجاجية على المنضدة الرخامية وليكن قربك الاكاسيد والمواد الملونة المطلوبة. كما في الشكل (6).
 الشكل (7)	7 ابدأ بتقريب العجينة الزجاجية المصهورة من الاوكسيد الملون، وقم بتغميس العجينة بطرف الانبوب بالأكسيد وهي حارة كي يلتصق الاوكسيد الملون بالزجاج المصهور ومرر العجينة ذهابا وايابا على الاوكسيد الملون. كما في الشكل (7).

 الشكل (8)	8 ادخل العجينة التي التقطت الاوكسيد الى الفرن ليلتصق بها الاوكسيد الملون. كما في الشكل (8).
 الشكل (9)	9 وكما في التمارين السابقة قم بدحرجة العجينة بعد اخراجها من الفرن على الماسك (القالب) العازل الرطب لتكثيفها وتشكيلها فتلتصق حبيبات الاوكسيد بالعجينة. كما في الشكل (9).
 الشكل (10)	10 ادخل العجينة في الفرن واغمسها في مصهور الزجاج لتلتقط من عجينة الزجاج فيكون طبقة فوق الاكاسيد الملونة الملتصقة بالعجينة الاولى. كما في الشكل (10).

  الشكل (11)	11 قم بنفخ العجينة الزجاجية في طرف الانبوب واجعل منها كرة دائرية لتقوم بتشكيلها بالتصميم المطلوب . كما في الشكل (11).	11
 الشكل (12)	12 وباستمرار النفخ تأخذ العجينة شكلا ماء، وبمساعدة الملاقط والمساطر المعدنية يتشكل النموذج المطلوب. كما في الشكل (12).	12
 الشكل (13)	13 قم بإدخال النموذج الفرن لإتمام التشكيل فتلتصق المواد جيدا ويحصل التشذيب والإنهاء. كما في الشكل (13).	13

 الشكل (14)	14 بعد اخراج النموذج من الفرن ادخله في فرن التحميص لتحصل بعدها على نماذج ملونة جميلة كما ترغب. كما في الشكل (14).	14
  الشكل (15)	15 ولغرض الاضافات التزيينية الاخرى، قم بلمصق كتلة من الزجاج الملون على احد الاطراف او على بدن القطعة الزجاجية المنجزة ضمن التصميم الذي ترغب الحصول عليه. كما في الشكل (15).	15
  الشكل (16)	16 او قم بلف الكتلة الزجاجية على اطراف النموذج او على البدن وفق التصميم المراد تنفيذه بلطف وانتظام كي تتمكن من لفه والصاقه بشكل صحيح على جسم النموذج، ثم قم بإدخاله الفرن كي تلتصق الزخرفة بالحرارة على النموذج. كما في الشكل (16).	16

 الشكل (17)	17 لعمل نموذجاً زخرفياً على طرف الاناء قم بسحب عجينة زجاجية بطرف انبوب النفخ وانفخها قليلاً، وقم بسحب طرفها ولفه على انبوب معدني واستمر باللف لتكوين شريط لولبي يمكن وضعه على اطراف الاواني كمقابض او عناصر زخرفية على الفوهة والبدن. كما في الشكل (17).	17
 الشكل (18)	18 بعد تشكيل الانية وزخرفتها يمكن ان تضع قطعاً من العجين الزجاجي على الاطراف وتسحبه بالملاقط لتشكيل عروة او مقبض او فوهة او لتصميم زخرفي معين. كما في الشكل (18).	18
 الشكل (19)	19 بعد الانتهاء من فرن التخميص تظهر القطعة الزجاجية بتزييناتها الزخرفية المتنوعة ومقابضها الجميلة. كما في الشكل (19).	19

 الشكل (20)	20 لعمل نموذج ملون اخر، نقوم بجلب عجينة زجاجية ونبدأ بنفخها وتشكيلها بالملاقط . كما في الشكل (20).	20
 الشكل (21)	21 نضع عجينة زجاجية من لون معين نفترض انها صفراء على قاعدة رخامية للبدء بتشكيلها. كما في الشكل (21).	21
 الشكل (22)	22 نقوم بوساطة الملاقط بفرش العجينة وبسطها على القطعة الرخامية لتصبح كتلة دائرية سميكة. كما في الشكل (22).	22
	23 نجلب عجينة زجاجية اخرى ملونة نفترض انها سوداء ونعمل على لصقها مع العجينة الصفراء التي اخذت شكل الرخامة ، فتلتصق العجيتان معا لتكون تشكيلا ملونا كما في الشكل (23).	23



الشكل (23)



الشكل (24)



الشكل (25)

24 نبدأ بنفخ التشكيل الناتج ومعالجته بالملاقط والادوات الخاصة ليأخذ شكله المطلوب ويتشكل وفق ما نريد.
كما في الشكل (24).

25 نقوم بدحرجة العجينة الملونة على قاعدة الرخامة ونفخها وفتح فوهتها ومعالجتها بوساطة الملاقط والادوات الخاصة حتى يظهر التشكيل النهائي.
كما في الشكل (25).

 الشكل (26)	26 نقوم بإدخال النموذج بعد اكتماله الى الفرن ليلتصق ويتماسك ويتشذب ويكون بشكله النهائي ثم بعدها نقوم بإدخال النموذج الى فرن التحميص. كما في الشكل (26).	26
 الشكل (27)	27 لعمل تصميم اخر زخرفي بالإضافة ،نقوم بعد اكمال النموذج بالنفخ والتشكيل بجلب عجينة زجاجية بطرف الانبوب النافخ ونضعه على فوهة الانية . كما في الشكل (27).	27
 الشكل (28)	28 نقوم بسحب العجينة ونعمل شريط زجاجي نسحبه الى الاسفل الى نهاية الانية بتأني وحذر لينزل بصورة جميلة وانسيابية. كما في الشكل (28).	28
 الشكل (29)	29 نلصق الشريط الزجاجي الذي تم سحبه بواسطة الانبوب المعدني ونلصقه على بدن الانية ليكون عروة ومقبض للانية. كما في الشكل (29).	29

 الشكل (30)	30 بالملاقط نقوم برفع وسط العروة (المقبض) ليأخذ شكلا يمثل زاوية قائمة فيكون بذلك قد حقق المواصفات الجمالية والوظيفية بسهولة الاستعمال والشكل الجميل. كما في الشكل (30).	30
 الشكل (31)	31 قم بإدخال النموذج بعد الانتهاء من التشكيل الى الفرن للتشذيب والالتصاق. كما في الشكل (31).	31
 الشكل (32)	32 بعدها ادخله فرن التخميص بدرجة (500 °C) لتكون نماذجك جاهزة. كما في الشكل (32).	32
	33 بعد الانتهاء ستكون قد حصلت على نماذجك الملونة الجميلة وهذه ثمرة النجاح والتعب. كما في الشكل (33).	33



الشكل (33)

34	نظف مكان العمل وادوات العمل وارجعها الى مكانها.
36	<u>المناقشة:</u> 1. لماذا تتم عملية التبريد ببطء أثناء تصنيع الزجاج ؟ أو يجب أن يبرد الزجاج بعد الصهر ببطء. 2. اذا كان المطلوب لف حبل زجاجي حول قطعة زجاجية هل من الممكن اجراء ذلك والقطعة الزجاجية باردة ؟ ولماذا؟

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب:				
المرحلة : الثالثة				
التخصص : الخزف والزجاج				
اسم التمرين : تشكيل النماذج بالنفخ مع زخرفتها وتلوينها.				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل ،والكفوف والنظارات الواقية الاحذية الواقية.	5%		
2	سحب عجينة ونفخها ودحرجتها وغمسها بالأكاسيد الملونة وادخالها الفرن للصقها ونفخها ثانية.	15%		
3	سحب عجينة شفافة من الفرن ولصقها براس الانبوب الذي يحمل العجينة المغموسة بالأكاسيد الملونة سابقا لتعمل على تغليفها وتصبح طبقة ثانية محيطة، والبدء بالنفخ والتشكيل.	15%		
4	الصاق عجائن ملونة على نماذج مشكلة وتشذيبها بالتصاميم المختلفة او لفها بشكل خيوط على بدن الاواني.	20%		
5	عمل مقابض وعراوي وافواه وزخارف مختلفة من عجائن ملونة مضافة .	20%		
6	لصق عجائن ملونة جاهزة مع بعضها وتشكيل نماذج متنوعة منها.	20%		
7	تنظيف الأدوات وإرجاعها إلى مكانها وتنظيف موقع العمل.	5%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ:				

الدرجة الأدنى لاجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرات (2) و(3) و(4) و(5) واقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها.

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 5

اسم التمرين : صنع اشكال زجاجية صغيرة بوساطة المشعل الحراري.
مكان التنفيذ : الورشة الزجاجية.

أولاً- الأهداف التعليمية:


طريقة اخرى من طرق التشكيل للزجاج ومن الطرق المهمة في صناعة الزجاج لعمل على تشكيل ولحام الزجاج مع الزجاج او مواد اخرى.



ثانياً - التسهيلات التعليمية:


1. منصدة حديدية تعد مساحة للعمل عليها .
2. مشعل حراري ذو مصدر غازي ومجهز بالغاز والهواء والاكسجين.
3. انبوب زجاجي وسلك حديدي.
4. قاعدة كرافيتية يدوية.

ثالثاً - خطوات العمل و النقاط الحاکمة والرسومات.

 الشكل (1)	1 ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك والكفوف والنظارات الواقية. كما في الشكل (1).
--	--

 الشكل (2)	2 صهر الزجاج بوساطة مشعل حراري هي عملية معالجة الزجاج المنصهر بمشعل صغير وتستخدم لتشكيل الخرز والاشكال الصغيرة الاخرى مثل ثقالة الورق. في هذا التمرين نركز على صنع خرز صغيرة. كما في الشكل (2)
 الشكل (3)	3 قم بتشغيل المشعل الحراري من خلال تغذيته بالغاز والهواء ويمكن استعمال الاوكسجين او من دون الاوكسجين. الشكل (3).
 الشكل (4)	4 قم بتسخين السلك الحديدي بالمشعل الحراري ببطيء ويفضل استعمال سلك حديدي مطلي بالسيراميك وذلك لسهولة نزع الزجاج المنصهر من السلك الحديدي وعدم الالتصاق به . كما في الشكل (4).
 الشكل (5)	5 سخن الانبوب الزجاجي في قمة الشعلة المتولدة من المشعل الحراري كتسخين اولي. اذا لم تقم بتنفيذ هذه الخطوة فان الانبوب الزجاجي يتعرض الى الصدمة الحرارية وبالتالي يتحطم الانبوب الزجاجي بدلا من ان ينصهر. قم بهذه الخطوة لمدة 30 ثانية. كما في الشكل (5).

 الشكل (6)	6 اضبط الشعلة بواسطة صمامات التغذية للهواء والغاز والاكسجين الى ان تحصل على شعلة ذات كرة برتقالية اللون. قرب الانبوب الزجاجي كثيراً الى قلب الشعلة مع تدوير الانبوب للحفاظ على الشكل المدور للأنبوب الزجاجي . كما في الشكل (6).
 الشكل (7)	7 ضع قمة الانبوب الزجاجي المنصهر على السلك الحديدي وابدأ بتغطية السلك بالزجاج المنصهر من الانبوب حتى تكتمل المنطقة المطلوبة تغطيتها. افصل الانبوب الزجاجي عن السلك الحديدي بواسطة الشعلة اذ ينفصل الانبوب الزجاجي المتبقي بسهولة عن الزجاج المنصهر على السلك الحديدي. كما في الشكل (7).
 الشكل (8)	8 ادخل السلك الحديدي والخرزة الزجاجية الى الشعلة مع تدوير الخرزة الزجاجية لمنعها من الانزلاق الى الاسفل عن السلك الحديدي. يمكن اضافة الالوان في هذه المرحلة للخرزة الزجاجية . كما في الشكل (8).

 الشكل (9)	9 خذ السلك الحديدي والخرزة الزجاجية الى خارج الشعلة واستعمل القاعدة الكرافيتية اليدوية لتشكيل حوافي افضل واشكال مربعة وتنظيم محيط المنحني للأشكال المنحرفة . كما في الشكل (9).
 الشكل (10)	10 اترك السلك الحديدي والخرزة الزجاجية لمدة قصيرة لكي تبرد مع التدوير المستمر للسلك الحديدي خلال هذه المدة. ومن ثم انقل الخرزة الزجاجية الى فرن التلدين لأجراء عملية التلدين. كما في الشكل (10).
11 نظف مكان العمل وادوات العمل وارجعها الى مكانها.	
12 <u>المناقشة:</u> 1. ما فائدة السلك الحديدي في التمرين؟ 2. لماذا يتم تسخين الانبوب الزجاجي في قمة الشعلة قبل ادخاله في قلب الشعلة؟ 3. ماذا يمكن ان نصنع من الاشكال الزجاجية بوساطة المشعل الحراري ؟ فائدة التدوير المستمر لسلك الحديدي والخرزة الزجاجية؟ 4. ما عمل القاعدة الكرافيتية اليدوية؟ 5. هل يمكن صنع اشكال كبيرة الحجم بوساطة المشعل الحراري ولماذا؟	

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب:				
المرحلة : الثالثة				
التخصص : الخزف والزجاج				
اسم التمرين: صنع اشكال زجاجية صغيرة بوساطة المشعل الحراري.				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والكفوف والنظارات الواقية.	5%		
2	مرحلة تهيئة المكان والادوات.	15%		
3	مرحلة تسخين السلك الحديدي والانبوب الزجاجي .	10%		
4	مرحلة وضع الزجاج المنصهر على السلك الحديدي.	15%		
5	مرحلة تشكيل الخرزة بالقاعدة الكرافيتية اليدوية.	10%		
6	مرحلة فصل الخرزة الزجاجية عن السلك الحديدي.	15%		
7	تنظيف مكان العمل وأدوات العمل.	10%		
8	الزمن المخصص	20%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ:				

الدرجة الأدنى لاجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرات (2)،(4)،(6) واقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها.

أسئلة الفصل

س1/ عرف كل مما يلي:-

(التبريد والتجميد، السيليكا، أنبوب النفخ، الاحجار الكريمة الصناعية، فرن التبريد)

س2/ هناك عددة طرائق لتسخين العجينة الزجاجية وتشكيلها في قوالب ، أذكرها مع ذكر التسهيلات والعدد والمواد اللازمة لذلك.

س3/ ما المراحل التي تمر بها صناعة الزجاج؟

س4/ وضح طرائق تلوين العجينة الزجاجية بألوان متعددة؟

س5/ كيف يمكن عمل نموذج سمكة؟ وضح ذلك مع ذكر التسهيلات والعدد والمواد اللازمة لذلك.

س6/ ما الخطوات اللازم اتباعها في اعداد نماذج زجاجية وتشكيلها بأشكال نحتية كالاسماك والخيول وغيرها.

س7/ أملأ الفراغات التالية:

- 1- يعود سبب تلوين الزجاج الى وجود ----- على شكل -----.
- 2- تنفذ الزخرفة بأساليب مختلفة بالضغط على الاواني وهي -----.
- 3- يتم قص العجينة الزجاجية بوساطة -----.
- 4- تتكون خلطة المواد الزجاجية من ----- و -----.
- 5- توجد بالفرن المستعمل في تشكيل منصهر الزجاج فتحتان الاولى ----- والثانية -----.
- 6- يحتاج السيلكا النقي لدرجة حرارة ----- وذلك لأن له -----.
- 7- يتم تشكيل الزجاج بطرائق ----- و -----.

س8/ وضح سبب تلوين بعض الزجاجيات بالالوان التالية:

(الاخضر، الكحلي، الاحمر، الازرق، البنفسجي)

الفصل الرابع

الاعمال الفنية على الزجاج

اهداف الفصل الرابع :

من المتوقع ان يتعرف الطالب على :

1. الحفر على الزجاج.
2. طرائق النقش على الزجاج باستعمال حامض الهيدروفلوريك HF.
3. تصنيع المرايا الزجاجية والالواح الفنية من الزجاج المعشق.
4. استعمال الالياف الزجاجية.

محتويات الفصل الرابع:

- تمهيد.

- التمرين رقم (1): الحفر على الزجاج بوساطة نفخ الرمل.
- التمرين رقم (2): تقسية الزجاج.
- التمرين رقم (3): لصق القطع الزجاجية.
- التمرين رقم (4): لحام القطع الزجاجية المعشقة المتكسرة بالصولدر.
- التمرين رقم (5): تحويل اللوح الزجاجي الى مرآة بوساطة طلاء الفضة.
- التمرين رقم (6): تحضير المواد وتهينتها للعمل باستعمال حامض الهيدروفلوريك HF.

أسئلة الفصل



الفصل الرابع الاعمال الفنية على الزجاج

تمهيد:

التعامل مع الزجاج من الناحية الفنية مجال واسع ومتشعب، فالزجاج شكله المتميز الراقى من حيث الأداء وهو ما يبعث على الشعور بالراحة والهدوء لشفافية ألوانه ودرجاتها المتميزة. وفن الزجاج الملون والمعشق معروف منذ القدم، ففي القرون الوسطى استعمال الزجاج الملون والمعشق بالرصاص وتميز في صناعته القليلون لصعوبة أدائه. وفي أيامنا هذه أعيد إحياء هذا الفن، وبطرائق أكثر سهولة في الأداء والتنفيذ تتماشى مع العصر الحديث

من حيث التطور والسرعة في الأداء، فأصبحنا نجد الزجاج الملون والمعشق في أركان المنزل كلها كما أنه ينتشر في الفنادق وفي أماكن الاسترخاء، ونستطيع تشكيل أعمال فنية رائعة منه. هناك عدة عمليات تجهيزية أولية يجب الفراغ منها قبل أن تزخرف المصنوعات الزجاجية وتزين، فمثلاً، يجب إزالة الزجاج الزائد من الأواني التي صنعت بطريقة النفخ، وفي العمليات اليدوية، يجب قطع الزجاج وهو مازال طرياً. وفي بعض الأحيان، تدور القطعة الزجاجية أمام لهب ساخن جداً من الغاز. ويؤدي التمدد الفجائي لشريط الزجاج الساخن الضيق الذي يدور أمام اللهب إلى الانفصال عن الزجاج الأكثر برودة من الذي يليه. وفي حالات أخرى، يمكن تثبيت الأنية الزجاجية وهي مقلوبة، بل يمكن أيضاً استخدام لهيب أقوى، ثم يصهر الزجاج العالق بتعريضه لتلك الحرارة العالية، ويؤدي ثقل الزجاج المنصهر إلى انفصاله وسقوطه. ثم تجمع كسارة الزجاج هذه في برميل وتعاد للفرن لتستعمل مرة أخرى. ومن الممكن أيضاً فصل الزجاج الزائد بإزالة القطع الزجاجية بعجلة من الماس أو الحديد الصلب، ثم تجذب الزوائد الزجاجية بشيء من الضغط المفاجئ. فإن لم تكن الأجزاء الزائدة المقطوعة من الزجاج ناعمة بالقدر الكافي فإن بالإمكان صقلها بكاشطات ناعمة أو بلهيب آلة صقل نارية

السفع الرملي، يعطي الزجاج سطحاً نصف شفاف، وغالباً ما يكون هذا السطح أكثر خشونة من ذلك الذي يتم الحصول عليه عن طريق الحفر. ينفخ الهواء المضغوط رملًا بذرات خشنة ترتطم بالزجاج، وكثيراً ما يتم ذلك من خلال قالب زخرفي مطاطي يشكل تصميمًا خاصاً. كثيراً ما تكون البطاقات على أوعية الكيمياء محكوكة بالرمل. وغالباً ما تزخرف أواني الإضاءة والأفران والأطباق والنوافذ بالسفع (الحك) الرملي.

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 1

اسم التمرين : الحفر على الزجاج بوساطة نفخ الرمل.

مكان التنفيذ : الورشة الزجاجية.

أولاً- الأهداف التعليمية:

تعلم الطالب طريقة من طرق الحفر على الزجاج بوساطة الرمل المضغوط والمقذوف بسرعة عالية ليتمكن الطالب من الرسم والنقش وعمل علامات معينة على الانواع المختلفة من الزجاج.

ثانياً- التسهيلات التعليمية:

1. منضدة كبيرة تعد مساحة للعمل عليها .
2. ماكينة نفخ الرمل.
3. لوح زجاجي .
4. قناع فينولي لاصق ومشروط حاد.

ثالثاً- خطوات العمل، النقاط الحاكمة، الرسومات.

 الشكل (1)	1 ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك والكفوف النظارات الواقية. كما في الشكل (1).
 الشكل (2)	2 خذ لوحاً من الزجاج ذا سمك يتراوح من (3-25 mm) ويجب ان يكون ذو سطح نظيف. ان الفكرة الرئيسة هي تغطية الزجاج بحيث تكون مساحة منه لا تتعرض الى الحفر ومساحة اخرى تتعرض الى الحفر. كما في الشكل (2).

 الشكل (3)	3 ضع طبقة من القناع الفينولي اللاصق على اللوح الزجاجي. كن متأكدا من عدم ترك الفقاعات الهوائية المحبوسة بين سطحي اللوح الزجاجي والقناع الفينولي اللاصق. ان القناع الفينولي اللاصق يجب ان يكون سهل الازالة من اللوح الزجاجي بعد انتهاء عملية الحفر . كما في الشكل (3).
 الشكل (4)	4 استعمل صورة للنموذج المراد حفره على الزجاج قد يكون زخرفة او رسماً فنياً او هندسي او كتابة بخط معين وضعها على سطح طبقة القناع الفينولي اللاصق. يفضل الصورة ان تكون باللونين الاسود والابيض. كما في الشكل (4).
 الشكل (5)	5 اقطع كل الخطوط التي ترسم النموذج المراد حفره على الزجاج والمميزة باللونين الابيض والاسود بواسطة مشرط حاد. كما في الشكل (5).
 الشكل (6)	6 قم بإزالة المساحات التي قطعت بواسطة المشرط الحاد كونها هي المساحات التي سوف يتم حفرها على اللوح الزجاجي. كما في الشكل (6). قم الان باستعمال ماكينة نفخ الرمل

 الشكل (7)	7 على اللوح الزجاجي المغطى بالقناع الفينولي اللاصق لتحفر المناطق الظاهر منها سطح اللوح الزجاجي بواسطة نفخ الرمل والمقذوف بسرعة عالية. كما في الشكل (7).	7
8 نظف مكان العمل وادوات العمل وارجعها الى مكانها.		8
9 <u>المناقشة:</u> 1- لماذا يستخدم الرمل في عملية الحفر بهذه الطريقة؟ 2- ما هو تأثير سرعة نفخ الرمل على عملية الحفر؟ 3- ما تأثير حجم حبيبات الرمل وشكلها على عملية الحفر على الزجاج؟ 4- ما هي المسافة من فوهة مسدس نفخ الرمل الى سطح الزجاج التي تجعل من الحفر مثاليا؟ 5- ماذا تتوقع ان يحصل في عملية الحفر اذا تواجد الغبار والفقاعات الهوائية بين سطح اللوح الزجاجي والقناع الفينولي اللاصق؟		9

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب:				
المرحلة: الثالثة				
التخصص: الخزف والزجاج				
اسم التمرين: الحفر على الزجاج بوساطة نفخ الرمل.				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والكفوف والكممات الواقية.	5%		
2	مرحلة تهيئة المكان والادوات.	15%		
3	مرحلة تنظيف سطح الزجاج ولصق القناع.	10%		
4	مرحلة وضع صورة النموذج وتقطيع الرسم.	15%		
5	مرحلة ازالة المناطق المراد حفرها بالزجاج.	10%		
6	مرحلة استعمال نفخ الرمل وتنفيذ عملية الحفر.	15%		
7	تنظيف مكان العمل وأدوات العمل.	10%		
8	الزمن المخصص	20%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ:				

الدرجة الادنى لاجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرات (2) و(4) و(6) واقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها.

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 2

اسم التمرين : تقسية الزجاج.

مكان التنفيذ : الورشة الزجاجية.


أولاً- الأهداف التعليمية:


تعرف الطالب على كيفية تصليد الزجاج وتقسيته باتباع احدى طرائق التقسية للألواح زجاجية لكي تتحمل احمال واجهادات اعلى من الزجاج العادي وتكون الألواح المقسية ذات سلامة ونسبة امان اكبر بالنسبة للمستخدم.

ثانياً - التسهيلات التعليمية:

1. منصدة حديدية تعد مساحة للعمل عليها .
2. لوح زجاجي.
3. فرن حثي كهربائي للتسخين.
4. منفاخ هوائي.
5. اداة قطع الزجاج ذي الرأس الماسي مع اناء فيه نفط وقطعة قماش نظيفة.

ثالثاً - خطوات العمل والنقاط الحاكمة والرسومات.

 الشكل (1)	1 ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك والكفوف والكممات الواقية. كما في الشكل (1).
 الشكل (2)	2 اقطع اللوح الزجاجي بالحجم المناسب ويجب عمل هذه الخطوة قبل عملية التقسية. اللوح الزجاجي المقسى اذا قطع او حفر عليه سوف يزداد احتمال كسر اللوح الزجاج المقسى. كما في الشكل (2).

 الشكل (3)	3 افحص اللوح الزجاجي باحثاً عن العيوب مثل الشقوق والفقاعات التي تتسبب في كسر اللوح الزجاجي في اثناء عملية التقسية. اذا وجدت ايّاً من هذه العيوب فان اللوح الزجاجي لا يصلح لعملية التقسية. كما في الشكل (3).
 الشكل (4)	4 قم بعملية التنعيم لحافات اللوح الزجاجي لكي يصبح بصورة انعم. والغاية من عملية التنعيم لحافات اللوح هي ازالة النتوءات المتكونة خلال عملية القطع او الحفر. كما في الشكل (4).
 الشكل (5)	5 اغسل اللوح الزجاجي بالماء الجاري لإزالة اي من الحبيبات الناعمة جدا الناتجة من عملية تنعيم حافات اللوح الزجاجي والمتبقية على اللوح فضلاً على الغبار الذي يمكن ان يتداخل مع عملية التقسية. كما في الشكل (5).
 الشكل (6)	6 سخن اللوح الزجاجي في فرن التقسية اذ يمكن للزجاج يدخل الى الفرن بشكل وجبات او بصورة مستمرة. تصل درجة حرارة الفرن الى اكثر من 600°C حيث تصل درجة الحرارة الصناعية القياسية الى 620°C. يبقى اللوح الزجاجي في الفرن لمدة نصف ساعة بعدها يخرج من الفرن. كما في الشكل (6).

 الشكل (7)	7 التبريد السريع للوح الزجاجي الحار الخارج من الفرن. اذ يوضع اللوح الزجاجي المسخن لثواني بين نوافخ هوائية ذات ضغوط عالية عند زوايا مختلفة. التبريد السريع يسبب تبريد الاسطح الخارجية للوح الزجاجي وتنكمش اسرع من مركز اللوح الزجاجي وبذلك يعطي الزجاج المقسى متانة وقوة . كما في الشكل (7) .
8 نظف مكان العمل وادوات العمل وارجعها الى مكانها.	8
9 المناقشة: 1. ما الفرق بين الزجاج العادي والزجاج المقسى؟ 2. اهم تطبيقات الزجاج المقسى؟ 3. هل توجد طرائق اخرى لتقسية الزجاج؟ 4. ما تأثير العيوب في الزجاج على عملية التقسية؟ 5. ماذا يحدث عند التبريد السريع للزجاج المسخن؟ 6. ما الغاية من غسل الزجاج قبل عملية التقسية؟	9

استمارة قائمة الفحص (ينفذ داخل المعمل)				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب : المرحلة : الثالثة				
التخصص : الخزف والزجاج				
اسم التمرين: تقسية الزجاج.				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والكفوف والنظارات الواقية.	5%		
2	مرحلة تهيئة المكان والادوات.	15%		
3	مرحلة قطع اللوح الزجاجي وتنعيم الحافات.	10%		
4	مرحلة غسل اللوح الزجاجي وتنظيفه.	15%		
5	مرحلة وضع اللوح الزجاجي بداخل الفرن.	10%		
6	مرحلة نفخ اللوح الزجاجي المسخن بالهواء.	15%		
7	تنظيف مكان العمل وأدوات العمل.	10%		
8	الزمن المخصص	20%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ:				

الدرجة الأدنى لاجتياز التمرين % 60 على ان يكون ناجحاً في الفقرات (2) و(4) و(6) وأقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها.

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 3

اسم التمرين : لصق القطع الزجاجية.

مكان التنفيذ : الورشة الزجاجية.

أولاً - الأهداف التعليمية:

تعليم الطالب على طرائق لصق القطع الزجاجية مع بعضها البعض او مع مواد اخرى باستعمال مواد صمغية خاصة بحيث لا تؤثر في جمالية المظهر الخارجي وبخطوات بسيطة.

ثانياً - التسهيلات التعليمية:

1. منصدة حديدية تعتبر مساحة العمل عليها .
2. لوحان صغيران من الزجاج.
3. المادة الصمغية مثل السيلكون البارد الشفاف.
4. مشرط حاد.
5. قطعة قماش نظيفة.

ثالثاً - خطوات العمل و النقاط الحاكمة والرسومات.

 الشكل (1)	1 ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك والكفوف والكمادات الواقية. كما في الشكل (1).
	2 ان عملية اختيار الصمغ تحتاج الى صمغ خاص يعمل على ربط الزجاج مع الزجاج ويصبح قطعة واحدة بعد تنظيف منطقة الصمغ. اصماغ السليكون تعتبر من الاصماغ القوية والشفافة ولكنها سامة اما اصماغ الحوض المائي تكون غير سامة. مثل راتنجات الاكرلك التي



الشكل (2)

تتصلب بالأشعة فوق البنفسجية هي ممتازة لتصليح قطع الزجاج بصورة نظيفة ومحكمة ويتطلب التعرض الى ضوء الشمس او مصباح الاشعة فوق البنفسجية. الزجاج المراد لصقه والذي يكون بتماس مع الماء يجب استعمال اصماغ مضادة للماء مثل معظم اصماغ السليكون وراتنجات فوق البنفسجية هي مضادة للماء, اما عند لصق زجاج يكون بتماس مع الطعام او الشراب يجب اختيار صمغ مصنوع لهذا الغرض حيث ان بعض الاصماغ تكون سامة حتى وهي جافة. كما في الشكل (2).



الشكل (3)

نظف اللوحين الصغيرين من الزجاج بالماء والصابون قبل عملية اللصق ثم بعد عملية التنظيف امسح اللوحين بقطعة نظيفة من القماش الى ان تجف القطعتين بشكل تام. اللوحان يلتصقان بشكل افضل اذا كانا نظيفان وجافان وخاليان من الغبار والزيوت العالقة. يفضل استعمال الكفوف اثناء عملية اللصق لمنع ترك بصمة من أصابع اليد التي تكون طبقة عازلة على الزجاج وايضا لمنع تسمم اليد من الصمغ المستعمل في اللصق. كما في الشكل (3).

3

 الشكل (4)	4 ضع الصمغ على طول حافة اللوح الصغير الزجاجي اذ تحتاج الى كمية صغيرة من الصمغ ولكن يجب التأكد من تغطية كل حافة اللوح الصغير الزجاجي فقط. كما في الشكل (4).
 الشكل (5)	5 امسك اللوحين الصغيرين الزجاجيين باليدين واضغط على حافتي اللوحين مع بعضهما البعض وتأكد ان تكون الحافتان منتظمتان واستمر بالضغط على الاقل لمدة دقيقة واحدة. كما في الشكل (5).
 الشكل (6)	6 اترك اللوحين لكي يتصلب الصمغ اذ تحتاج الراتنجات فوق البنفسجية الى التعرض الى اشعة الشمس او مصباح الاشعة فوق البنفسجية لبعض دقائق لكي تتصلب. اما اصماغ السليكون فتحتاج الى عدة ساعات للتصلب ولا تحتاج للتعرض الى اشعة الشمس او الاشعة فوق البنفسجية. كما في الشكل (6).
7 نظف مكان العمل وادوات العمل وارجعها الى مكانها.	

1. على اي اساس يتم اختيار الاصماغ الخاصة بالزجاج؟
2. ما انواع الاصماغ المستعملة في الزجاج؟
3. ما المادة الاساسية التي تصنع منها اصماغ السيلكون؟
4. لماذا يتعرض بعض الاصماغ الى الاشعة الفوق البنفسجية او اشعة الشمس؟
5. ما مواصفات الاصماغ التي تستعمل في زجاج الاحواض المائية؟
6. لماذا تعد بعض الاصماغ سامة واين يمكن استعمالها؟

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب:				
المرحلة: الثالثة				
التخصص: الخزف والزجاج				
اسم التمرين: لصق القطع الزجاجية.				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والكفوف والكمادات الواقية.	5%		
2	مرحلة تهيئة المكان والادوات.	15%		
3	مرحلة اختيار الاصماغ ومعرفة استعمالاتها.	10%		
4	مرحلة تنظيف القطع الزجاجية جيداً.	15%		
5	مرحلة وضع الصمغ على حافة احدى القطع.	10%		
6	مرحلة امساك وضغط اللوحين عند الحافات.	15%		
7	تنظيف مكان العمل وأدوات العمل.	10%		
8	الزمن المخصص.	20%		
المجموع				
اسم الفاحص			التوقيع	
التاريخ:				

الدرجة الأدنى لاجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرات (2) و(4) و(6) واقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها.

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 4

اسم التمرين : لحام القطع الزجاجية المعشقة المتكسرة بالصولدر.

مكان التنفيذ : الورشة الزجاجية.

أولا - الأهداف التعليمية:

أن يتعلم الطالب على لحام القطع الزجاجية بالصولدر حيث يفتح الباب امام الطالب لكثير من الافكار الحرفية الكبيرة. هذا التمرين سيجعل الطالب يتقدم بخطوات في لحام الصولدر من المواد التي يحتاجها الى المنتج النهائي.

ثانيا - التسهيلات التعليمية:

1- منضدة حديدية تعتبر مساحة العمل عليها .


2- قطع متكسرة من الزجاج.


3- شريط لاصق نحاسي.




4- كاوية كهربائية وسلك صولدر.



5- سائل منصهر المعادن.




ثالثا - خطوات العمل و النقاط الحاكمة والرسومات.



 الشكل (1)	ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك والكفوف والنظارات الواقية. كما في الشكل (1).	1
 الشكل (2)	جمع قطع الزجاج المتكسرة الكبيرة والمتوسطة الحجم وشكل القطع الزجاجية المتكسرة بأشكال مرغوبة. قم بترتيب القطع الواحدة بجانب الاخرى والواحدة فوق الاخرى حتى يتشكل شكل فني ويمكن استعمال اية افكار اخرى واشكال اخرى. كما في الشكل (2).	2

 الشكل (3)	3 حضر مواد لحام الصولدر مثل شريط اللاصق النحاسي وسائل صهر المعادن وسلك الصولدر. ضع قابوس الكاوية الكهربائية في المغذي الكهربائي لتسخين الكاوية الى درجة الحرارة المطلوبة. من الضروري تحضير كل شيء قبل عملية لحام الصولدر لان سرعة التوقيت في هذا التمرين حاسمة. كما في الشكل (3).
 الشكل (4)	4 اقطع قطعة من الشريط اللاصق النحاسي اذ تلتصق حول حافات القطعة الزجاجية المطلوب لحامها بالصولدر. حيث يتم قياس عرض الشريط اللاصق النحاسي بحيث يترك من جانبيه مسافة (3 mm) ويقص بالمقص. كما في الشكل (4).
 الشكل (5)	5 قم بإزالة الغطاء الخلفي للشريط النحاسي اي غطاء الجهة اللاصقة اذ تنزع بصورة سهلة ليتم لصق الشريط النحاسي حول حافات القطعة الزجاجية الواحدة. كما في الشكل (5).

 الشكل (6)	6 ضع الجهة اللاصقة من الشريط النحاسي على حافة قطعة زجاجية. حاول ان تركز موقع حافة القطعة الزجاجية على مركز الشريط النحاسي بشكل مباشر. كما في الشكل (6).
 الشكل (7)	7 اطوي الزائد من الشريط النحاسي على وجه القطعة الزجاجية. من الممكن استعمال قلم الرصاص لدفع المتبقي الصغير من الشريط النحاسي على وجه القطعة الزجاجية. كما في الشكل (7).
 الشكل (8)	8 مرر راس قلم الرصاص بشكل ثابت وقوي فوق كل المساحات التي يتلامس فيها الشريط النحاسي مع وجه القطعة الزجاجية. هذه الخطوة مهمة جدا لأنها تقوي من التصاق الشريط النحاسي بالقطعة الزجاجية وتنعمه. كما في الشكل (8).
 الشكل (9)	9 كرر الخطوات نفسها من الخطوة 6 الى الخطوة 8 للقطع الزجاجية المعشقة الاخرى المطلوب لحامها بالصولدر. كما في الشكل (9).

 الشكل (10)	10 قم بطلاء الشريط النحاسي المصق حول حافات القطع الزجاجية المعشقة بسائل منصهر المعادن. سائل صهر المعادن سوف يشجع الفلز في الشريط النحاسي والصولدر على الالتصاق بقوة اكثر. كما في الشكل (10).
 الشكل (11)	11 رتب وضع القطع الزجاجية المعشقة جنباً الى جنب بترتيب في لكي تتشكل فكرة فنية جذابة وجميلة في الوقت نفسه حيث تتم عملية لحام الصولدر. اترك فراغ قليل جداً بين القطع الزجاجية المعشقة حوالي ملم واحد اي رتب القطع الزجاجية بدون ان تلامس القطعة الاخرى. هذا الفراغ يسمح للحام الصولدر ان يجري في داخل الفراغ ويلصق القطع الزجاجية بشكل جيد . كما في الشكل (11).
 الشكل (12)	12 اقطع بطول 10 cm من سلك الصولدر من البكرة الذي سوف ينصهر ليشكل قوة رابطة بين القطع الزجاجية المعشقة. كما في الشكل (12).

 الشكل (13)	13 امسك سلك الصولدر باليد وامسك الكاوية الكهربائية للصولدر باليد الاخرى لكي تتم عملية لحام الصولدر، كما في الشكل (13).
 الشكل (14)	14 ضع راس سلك الصولدر قريباً من الشريط النحاسي من دون ان يلمسه. افضل النتائج التي ممكن الحصول عليها هي ان نجعل الصولدر المنصهر يسقط في داخل الفراغ بين القطع الزجاجية المعشقة، كما في الشكل (14).
 الشكل (15)	15 لامس قمة راس الكاوية الكهربائية مع قمة راس سلك الصولدر. ان سلك الصولدر سوف يبدأ على الفور بالانصهار وان الصولدر المنصهر سوف يسقط الى داخل الفراغ بين القطع الزجاجية المعشقة، كما في الشكل (15).
 الشكل (16)	16 حرك يديك بشكل ثابت على طول التقاطعات بين القطع الزجاجية المعشقة. الحركة السريعة سوف تجعل من الصولدر المنصهر لا يتجمع في مساحة واحدة والحركة البطيئة سوف يجعل الفراغ كله بين القطع الزجاجية المعشقة يطفى من حشوة الصولدر. لذلك يفضل ان تكون حركة يديك معتدلة، كما في الشكل (16).

 الشكل (17)	17 ابعد راس قمة الكاوية الكهربائية عن سلك الصولدر بعد ان تصل الى نهاية الفراغ بين القطع الزجاجية المعشقة. ويجب ان تشاهد الخط المستمر من الصولدر على طول التقاطعات بين القطع الزجاجية المعشقة. فالقطع الزجاجية المعشقة أصبحت الآن مرتبطة بشكل قوي مع بعضها البعض. كما في الشكل (17).
 الشكل (18)	18 كرر الخطوات من الخطوة 13 الى الخطوة 17 عند اضافة قطع زجاجية اخرى الى التمرين. عدد المرات الاكثر في اداء هذا التمرين سوف يشعرك بارتياح اكثر وخطوط الصولدر سوف تظهر اكثر نظافة، كما في الشكل (18).
19 نظف مكان العمل وادوات العمل وارجعها الى مكانها.	
20 <u>المناقشة:</u> 1. ما الغاية من ترك فراغ بين القطع الزجاجية المعشقة؟ 2. هل من الممكن استعمال شريط لاصق من الالمنيوم بدلا من النحاس ولماذا؟ 3. ماذا تتوقع نتيجة الحركة السريعة لليدين اثناء عملية لحام الصولدر ونتيجة الحركة البطيئة لليدين في اثناء عملية لحام الصولدر؟ 4. ما الفائدة من سائل صهر المعادن؟ 5. لماذا تعد خطوة تمرير قلم الرصاص فوق الشريط اللاصق النحاسي مهمة جدا؟ 6. لماذا يجب ان توضع حافة القطعة الزجاجية في مركز الشريط اللاصق النحاسي؟	

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب:				
المرحلة: الثالثة				
التخصص : الخزف والزجاج				
اسم التمرين: لحام القطع الزجاجية المعشقة المتكسرة بالصولدر.				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والنظارات الواقية والكفوف.	5%		
2	مرحلة تهيئة المكان والادوات.	15%		
3	مرحلة تنظيف وترتيب القطع الزجاجية المعشقة وتنظيفها.	10%		
4	مرحلة لصق الشريط النحاسي على حافات القطع.	15%		
5	مرحلة طلاء سائل صهر المعادن على الشريط.	10%		
6	مرحلة لحام الصولدر للقطع الزجاجية المعشقة.	15%		
7	تنظيف مكان العمل وأدوات العمل.	10%		
8	الزمن المخصص.	20%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ:				

الدرجة الأدنى لاجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرات (2) و(4) و(6) واقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها.

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 5

اسم التمرين : تحويل اللوح الزجاجي الى مرآة بوساطة طلاء الفضة.

مكان التنفيذ : الورشة الزجاجية.

اولا- الأهداف التعليمية:

معرفة الطالب كيفية تصنيع المرايا من الالواح الزجاجية بوساطة غمرها في محلول الفضة بأبسط خطوات وادوات ممكنة.


ثانيا - التسهيلات التعليمية:

- 1- منضدة حديدية تعد مساحة للعمل عليها .
- 2- لوح زجاجي ذو ابعاد 15 x 20 cm.
- 3- مساحيق كيميائية وهي نترات الفضة وهيدروكسيد الصوديوم وامونيا وحامض الهيدروكلوريك وسكر.
- 4- مسخن كهربائي ذو صفيحة حارة.
- 5- اواني الصب والخلط.

ثالثا - خطوات العمل، النقاط الحاكمة، الرسومات.

 الشكل (1)	1 ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك والكفوف والنظارات والكممات الواقية. كما في الشكل (1).
	2 خذ واحد غرام من نترات الفضة وضعه في اناء واضف الماء المقطر اليه بكمية كافية. خذ واحد غرام من هيدروكسيد الصوديوم وضعه في اناء اخر واضف اليه الماء المقطر بكمية

 الشكل (2)	كافية ليذوب. كما في الشكل (2).
 الشكل (3)	3 اخلط المحلولين وامزجهما مع بعضهما البعض فسوف يتكون راسب اسود من اوكسيد الفضة. كما في الشكل (3).
 الشكل (4)	4 بعد تكون الراسب الاسود اصف الامونيا الى المزيج لكي يعاد ذوبان الراسب الاسود بشكل كامل. كما في الشكل (4).
 الشكل (5)	5 اضف 4 gm من السكر وحرك المزيج الى ان يذوب السكر في المزيج تماما. كما في الشكل (5).
 الشكل (6)	6 بعد تنظيف اللوح الزجاجي بشكل جيد ضعه في اناء مسطح مستو ثم صب المزيج عليه. كما في الشكل (6).

 الشكل (7)	7 ضع الاناء الذي يحتوي على اللوح الزجاجي والمزيج على مسخن كهربائي ذي الصفيحة الحارة. ارفع درجة حرارة المسخن الكهربائي ببطيء ولا تصل الى درجة حرارة الغليان. ان الغليان سيجعل من قطرات الفضة تطفو وتخرج على سطح المزيج. الشكل (7).
 الشكل (8)	8 سوف يتحول المزيج الى شكل كريمي ملون واللوح الزجاجي قد طلي بالفضة الان. اخرج اللوح الزجاجي المطلي من الاناء وامسح الطلاء الزائد من الاماكن غير المطلوب طلاءها. كما في الشكل (8).
 الشكل (9)	9 اذا تم التصاق بعض من الفضة في مناطق لا تريد طلاءها في اللوح الزجاجي بشكل حقيقي. يمكن استعمال حامض الهيدروكلوريك ووضع كمية قليلة منه في هذه المناطق ومسحها كما في الشكل (9).
10 نظف مكان العمل وادوات العمل وارجعها الى مكانها.	
11 المناقشة: 1. ما عمل هيدروكسيد الصوديوم في المزيج؟ 2. ما الراسب الاسود المتكون من مزج نترات الفضة وهيدروكسيد الصوديوم؟ 3. كيف تتعرف على طلاء اللوح الزجاجي بالفضة؟ 4. يجب ان لا تصل درجة حرارة المزيج في اثناء التسخين الى الغليان؟ 5. ما عمل حامض الهيدروكلوريك؟	

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب:				
المرحلة: الثالثة				
التخصص: الخزف والزجاج				
اسم التمرين: تحويل اللوح الزجاجي الى مرآة بوساطة طلاء الفضة.				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والكفوف والنظارات والكممات الواقية	5%		
2	مرحلة تهيئة المكان والادوات.	15%		
3	مرحلة اذابة نترات الفضة وهيدروكسيد الصوديوم.	10%		
4	مرحلة مزج المحلولان وازافة الامونيا.	15%		
5	مرحلة اضافة السكر مع المزج وتسخين المزيج.	10%		
6	مرحلة طلاء اللوح الزجاجي وتنظيفه.	15%		
7	تنظيف مكان العمل وأدوات العمل.	10%		
8	الزمن المخصص	20%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ:				

الدرجة الأدنى لاجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرات (2) و(4) و(6) واقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها.

طرائق النقش على الزجاج بأستعمال حامض

الهيدروفلوريك HF

تمهيد:

ان املاح فلوريد الامونيوم في الطبيعة توجد على هيئة كتل شبيهه بملح الطعام المتجمد وتطحن وتخلط مع كمية قليلة من حامض الهيدروفلوريك والماء.

وان حامض الهيدروفلوريك وبعض مركباته هي الكيميائيات الوحيدة التي تعمل على تآكل الزجاج وإذابته. ويسمى الزجاج الذي يغمس في هذه الكيميائيات أو يرش بها زجاج متآكل. وبناء على مكونات الزجاج وتركيز الفلوريد والمدة الزمنية التي يتعرض لها سطح الزجاج المتآكل يصبح خشنا ويشبه الثلج ويكاد يكون غير شفاف أو ربما كان له مظهر ناعم نصف شفاف بنعومة مظهر قماش الستان. ويبطن في داخل المصابيح الكهربائية بهذا الدهان الذي يشبه الستان، كما تحفر الأباريق وأقداح الماء والزجاج المصنوع للأعمال الفنية في كثير من الأحيان بتصاميم معقدة.

ويطلى سطح المصباح أولاً بحامض مقاوم للكيميائيات لوقاية اجزاء الزجاج التي تقع خارج قالب النموذج المطلوب. ثم يتآكل سطح الزجاج غير المطلي بفعل الحامض تاركاً النموذج. ومن الممكن عن طريق خلط الهيدروفلوريك وحامض الكبريتيك .

يقدم الزجاج المحفور بالحامض فرصاً ممتازة للمهندسين وللمتخصصين في التصميم الداخلي والديكور والصناع وللفنانين، لأنه يعطي فرصة للاشتغال أكثر فعالية بسبب جودته الثابتة ومتانته ومنظره الفني، فالزجاج المحفور بالحامض يخلق مظهراً لامعاً وشفافاً وهو مضرب الرؤيا ولكن في نفس الوقت يسمح بنفاذية عالية للضوء . ويستخدم في التقسيمات الداخلية والمكاتب وتقسيمات الحمامات والابواب الداخلية والخارجية ، السلالم ، زجاج المطابخ والاثاث وغيرها.

فالزجاج المحفور بالحامض يتمتع بمظهر نصف شفاف مضرب، وهو يعطي سطحا مخدشا وناعما، وهو لا يتقشر او يفقد لونه كما تتقشر الاغشية وتفقد لونها كما انه لا يتخدش كما تتخدش الطلاءات.

يقسم الزجاج المحفور بالحامض الى اربعة انواع:

الزجاج المحفور بالحامض الشفاف، الزجاج المحفور بالحامض الملون، الزجاج المحفور بالحامض المنقوش والملون، الزجاج المحفور بالحامض المنقوش والشفاف.

وهذه الحرفة ذات تأثير خطر على الصحة، ولها عدة طرائق تمارس بها منها طريقة الحفر بالمغطس اذ تغطى الأنية بالشمع ثم ترسم فوقه الزخارف بعد ذلك تُغطس في الحامض ثم تلون وطريقة الحفر النافر بأن ترسم الزخارف باستعمال الشمع مباشرة، وطريقة الحفر الغاطس وهي مثل الحفر بالمغطس ماعدا أنه يتم صب الحامض بالقطارة فوق الأخاديد فقط .

ويُنتج بهذه الطرائق جميع أنواع الزجاج المحفور والأراجيل والمزهريات والقطع الشرقية العائدة للديكورات ومستلزمات الزينة.



الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 6

اسم التمرين : تحضير المواد وتهنتها للعمل بأستعمال حامض الهيدروفلوريك HF.
مكان التنفيذ : الورشة الزجاجية.

أولاً - الأهداف التعليمية:


أن يكون الطالب قادراً على النقش على الزجاج باستخدام حامض الهيدروفلوريك HF وتنفيذ نماذج تزيينية على السطوح الزجاجية.

ثانياً - التسهيلات التعليمية:

1. حامض الهيدروكلوريك.
2. تصاميم مختلفة لنماذج زخرفية.
3. شمع العسل.
4. فرشاة وقاطع.
5. اوعية بلاستيكية كبيرة، قطع اسفنج او اقمشة قديمة.
6. دلو ماء.
7. اشرطة لاصقة.

ثالثاً - خطوات العمل والنقاط الحاكمة والرسومات.



 الشكل (1)	1 ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك كما في الشكل (1).
 الشكل (2)	2 البس كفوف واقية . كما في الشكل (2).

	3 اللبس النظارات الواقية. كما في الشكل (3).
 الشكل (3)	او ارتدي القناع الواقي لتجنب الغازات المنبعثة. كما في الشكل (3).
 الشكل (4)	4 حضر المواد المراد الاشتغال بها مثل حامض الهيدروفلوريك ، الشمع ، الفرشاة، النماذج الزجاجية المهيئة، والرسوم المصممة المطلوب تنفيذها. كما في الشكل (4). 5

 الشكل (5)	قم بعمل تجربة لحامض الهيدروفلوريك، اسكبه بإناء وضع شريط من الزجاج في داخله لمدة زمنية مناسبة وبعد الانتهاء اخرج الشريط لترى تآكله وتأكده بحامض الهيدروفلوريك وتحدد هذه التجربة نسبة الحامض ومستوى التآكل كي نبدأ العمل. كما في الشكل (5).	
 الشكل (6)	اجلب الاناء المراد النقش عليه، ونظفه من الاتربة والاوساخ. كما في الشكل (6).	6
 الشكل (7)	حضر التصميم الزخرفي المراد تنفيذه وقم بفتحه من اللاصق وثبته جيدا على سطح الاناء، وليكن عدد من الزخارف يتم تثبيتها على سطح الاناء، اذا كنت ترغب في نشر الزخرفة على كل اجزاء السطح. كما في الشكل (7).	7

8


إذا كنت ترغب في ان تغطي الزخرفة مقدمة الاناء فقط، فضع التصاميم الزخرفية اللاصقة في مقدمة الاناء فقط وقم بتثبيت شريط لاصق حولها حتى لا يسمح للحامض من الخروج والانتشار في خارج الزخرفة المطلوبة في اثناء التطبيق وبذلك يشوه النموذج. كما في الشكل (8).



الشكل (8)

9

احيانا تكون الزخارف المنفذة عبارة عن مساحات وسطوح فتؤطر بالأشرطة اللاصقة كي تمنع الحامض من الانتشار وتبقى منطقة التنفيذ محددة. كما في الشكل (9).






الشكل (9)



الشكل (10A)



هناك طريقتان:

10

اما ان تطلّي الزخرفة الملصقة على الاناء والمفرغة من بعض التفاصيل بواسطة الحامض (يستعمل حاليا حامض الهيدروفلوريك الكريمي) المصنع كي يكون سهل الاستعمال وقليل الخطر.

كما في الشكل (10A).

او تطلّي الزخارف المرسومة والملصقة على سطح الاناء بحامض الهيدروفلوريك الكريمي جيدا ليغطي الاجزاء المطلوبة كلها.

كما في الشكل (10B).



الشكل (10B)



ويستعمل احيانا حامض الهيدروفلوريك على شكل غراء مصنع يلتصق بالسطح المراد تنفيذ الخدش عليه بعد التطبيق وذلك بتذويبه على مصدر حراري. كما في الشكل (11).

11





الشكل (11)



الشكل (12)

12
قم بتطبيقه على النموذج الخزفي
الملتصق على سطح الاناء . وذلك
بعد اذابته على مصدر حراري
وسكبه على الزخارف الملصقة
والتي تم تطيرها مسبقاً بأشرطة
لاصقة.
كما في الشكل (12).

 الشكل (13)	13 بعد جفاف الحامض الكريمي لمدة (3 ساعات) يشطف الاناء بالماء جيدا لإزالة الحامض المطبق. كما في الشكل (13).
 الشكل (14)	14 وبالنسبة للحامض المصنع على شكل غراء يتم انتظاره حتى يجف، ويعمل على تكسير الغراء بإزاحته عن سطح الزجاج بواسطة مقشط او فرشاة معدنية، ليتم ازالته كله عن سطح الاناء. كما في الشكل (14).
	15 وبعد ازالة الحامض وتنظيفه بكل الوسائل والطرق المبينة اعلاه تظهر القطع الزجاجية المزخرفة غاية في الجمال. كما في الشكل (15).




الشكل (15)



الشكل (16)

والطريقة الاخرى هي طريقة الشمع، البس كف واقى واحضر الشمع والفرشاة لبدء العمل واحضر التصميم المراد تنفيذه. كما في الشكل (16).


16

 الشكل (17)	17 الصق التصميم على السطح الزجاجي جيدا واعزله حتى لا ينتشر الحامض الى الاجزاء الاخرى. كما في الشكل (17).
 الشكل (18)	18 قم بتفريغ المناطق المراد حفرها وتخديشها بحامض الهيدروفلوريك واحجب المناطق الاخرى لعمل سطحين مختلفين . كما في الشكل (18).
	19 باستعمال الفرشاة وشمع العسل قم بطلاء النموذج بالشمع واترك السطوح المحفورة، فالسطوح المطلية بالشمع لا يخرقها الحامض فتبقى ناعمة صقيلة بعد ازالته ، والسطوح المعرضة للحامض والتي ازيل الشمع عنها سوف تتخدش وتحفر وتصبح مناطق

مزخرفة بتشكيلات مختلفة.
كما في الشكل (19).



الشكل (19)

 الشكل (20)	20 قم بغمر النموذج بالحامض لمدة تتراوح ما بين (1-3) ساعات حتى يتشبع السطح الزجاجي بالحامض. كما في الشكل (20).
	21 بعد اخراجها من الحامض ،قم بإزالة الحامض والشمع العالقين على سطح النموذج الزجاجي بالغسل اولا ثم بالمسح، لتصبح نظيفة ويزول كل ما يعلق بها من مواد . كما في الشكل (21).

 الشكل (21)		
 الشكل (22)	22 ليكون الناتج بعد ازالة المواد (الحامض والشمع) شكلا زخرفيا جميلا منمقا بحزوز وخدوش رائعة. كما في الشكل (22).	
 الشكل (23)	23 ولأجل الكتابة على الزجاج بالألوان لابد من تسخين القطعة الزجاجية اولا، وترسم الالوان الزجاجية (المتكونة من الاوكسيد والكحول) يطبق بالفرشاة او بأية آلة اخرى وتدخل الفرن قليلا ليتماسك معا. كما في الشكل (23).	
	24 تتم عملية التخديش والحفر الميكانيكية في المعامل كما يلي:- يتم تحضير لوح زجاجي أو أنية ، وتدخل في الالة الميكانيكية المعدة	

 الشكل (24)	لصق التصميم المراد حفره وتنفيذه على اللوح، يتحرك اللوح الزجاجي على بكرات ويكون هناك عامل أو أكثر للمراقبة وتوجيه العمل. يخرج اللوح بهدوء من الآلات وقد لصق عليه التصميم المطلوب تنفيذه. كما في الشكل (24).	
 الشكل (25)	تقوم احد المكنائن بعملية قص الزجاج بحجم معين، تقص التصميم المرسومة اللاصقة على السطح، ويمثل اللون الاحمر في الصورة ابرة القطع المدببة التي تتحرك لتقطع الزجاج، وتعديل ولم بقايا اللوح واللاصق عليه ليغطي اللوح بطريقة مناسبة، ويتعاون عدد من الحرفيين لإنجاز العملية . كما في الشكل (25).	25
	يتم ادخال اللوح مرة اخرى الى ماكينة الطلاء الشمعي بهدوء ومن فتحة صغيرة كي لا يبرد الطلاء. كما في الشكل (26).	26

 الشكل (26)		
 الشكل (27)	27 ويغمس اللوح او الانية كلها في حمام من الشمع المسكوب من الالة والظاهر في الشكل لتسبح القطعة الزجاجية في حمام الشمع السائل. كما في الشكل (27).	
 الشكل (28)	28 تخرج القطعة من ماكينة سكب الشمع مغطاة تماما وتتحرك على البكرات باتجاه الجزء الاخر من الماكينة. كما في الشكل (28).	
 الشكل (29)	29 يدخل اللوح الزجاجي الى منطقة الحفر ليرسم الشكل المراد تنفيذه بوساطة الات من الفولاذ قوية جدا. كما في الشكل (29).	
 الشكل (30)	30 ويدخل اللوح الزجاجي الى الفرن ليطلّى بمحلول حامض الهيدروفلوريك المخفف بالماء المحضر في المكانن لمدة دقائق. كما في الشكل (30).	

 الشكل (31)	31 ثم يخرج من فرن الطلاء الى فرن الغسل والتنظيف وتظهر اشكال زخرفية بسيطة بعد غسلها جيدا حسب الزخارف الملصقة على اللوح. كما في الشكل (31).
 الشكل (32)	32 ويخرج اللوح الزجاجي من المكائن بعد اكمال الحفر والتنظيف ليتحرك على البكرات باتجاه الامام، فتظهر عليه اثار الحامض وسلوكه. كما في الشكل (32).

 الشكل (33)	33 بعد الانتهاء من ذلك تسحب الالواح الزجاجية المرسومة على المناضد ذات البكرات. وتبدأ البكرات بحركتها وتميل المنضدة قليلا في البدء، اذ تهيئ لإتمام المراحل وتقوم رافعة ذات شافت لتلتصق باللوحة الزجاجية وترفعه بعيدا باتجاه مكان تخزينه النهائي. كما في الشكل (33).
34 نظف مكان العمل وادوات العمل وارجعها الى مكانها.	34
المناقشة: 1. ماهي الاواني التي يجب ان يحفظ فيها حامض الهيدروفلوريك؟ 2. ايهما افضل استعمال حامض HF على شكل سائل او على شكل غراء؟ 3. ماهي فوائد استعمال الشمع في الحفر باستعمال حامض HF؟	المناقشة: 1. ماهي الاواني التي يجب ان يحفظ فيها حامض الهيدروفلوريك؟ 2. ايهما افضل استعمال حامض HF على شكل سائل او على شكل غراء؟ 3. ماهي فوائد استعمال الشمع في الحفر باستعمال حامض HF؟

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب:				
المرحلة: الثالثة				
التخصص: الخزف والزجاج				
اسم التمرين: النقش على الزجاج باستعمال حامض الهيدروفلوريك.				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والكفوف والنظارات الواقية	5%		
2	تحضير كمية حامض الهيدروفلوريك	10%		
3	القيام بخلط حامض الهيدروفلوريك مع كمية الماء المناسبة	15%		
4	عمل تجربة لحامض الهيدروفلوريك وفحص القدرة على التخديش مع الزمن اللازم	20%		
5	تحضير التصاميم وتثبيتها على سطح الزجاج	10%		
6	القيام بطلاء الزجاج بمادة الشمع	10%		
7	تفريغ الاماكن التي يراد تخديشها من الشمع	10%		
8	القيام بغمر القطعة الزجاجية بالحامض ومراقبتها، واخراجها من الحامض بعد 3 ساعات وتنظيفها بالماء	20%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ:				

الدرجة الأدنى لاجتياز التمرين 60% على أن يكون ناجحاً في الفقرات (2) و(4) و(6) و(8) وأقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها.

أسئلة الفصل

س1/ علل كل مما يأتي:-

- 1- التبريد السريع للزجاج المسخن عند تقسيته.
- 2- يعد الزجاج المحفور بالحامض فرصة ممتازة للمهندسين والمختصين في التصميم الداخلي والديكور.
- 3- تميز القليلون في استعمال الزجاج الملون والمعشق بالرصااص.
- 4- يفضل تحضير كل المواد اللازمة عند لحام القطع الزجاجية قبل عملية لحام بالمولدر.
- 5- يتم عمل تجربة لحامض الهيدروفلوريك قبل البدء بالعمل.
- 6- أضافة الأمونيا الى الراسب الاسود (هيدروكسيد الصوديوم + نترات الفضة).

س2/ ما طرائق النقش على الزجاج باستعمال حامض الهيدروفلوريك HF ؟

س3/ أشرح كيفية تحويل اللوح الزجاجي الى مرآة ؟ وما التسهيلات اللازمة لذلك.

س4/ ما أنواع الاصماغ المستعملة في لصق القطع الزجاجية مع ذكر استعمال كل واحدة منها.

س5/ وضح كيف يمكن الحفر على الزجاج بوساطة النفخ بالرمل. وما التسهيلات والعدد اللازمة لذلك.

س6 / أملأ الفراغات مما يأتي:-

- 1- يثبت شريط لاصق حول الاناء حتى -----.
- 2- تعتبر حرفة الحفر على الزجاج ذات تأثير خطر -----.
- 3- عند خلط نترات الفضة وهيدروكسيد الصوديوم والماء المقطر يكون ----- من -----.
- 4- أملاح فلوريد الامونيوم توجد على هيئة -----.
- 5- من الكيمياويات الوحيدة التي تعمل على تآكل الزجاج وأذابته هو -----.
- 6- يقسم الزجاج المحفور بالحامض الى -----،-----،-----،-----.
- 7- يوجد حامض HF على شكل ----- أو -----.

الفصل الخامس

الرسم على الزجاج

اهداف الفصل الخامس:

- من المتوقع ان يتعرف الطالب على :
1. كيفية الرسم على الزجاج الشفاف وزجاج المرايا.
 2. كيفية معالجة اخطاء الرسم على الزجاج.

محتويات الفصل الخامس:

- تمهيد.

التمرين (1): الرسم على لوح الزجاج الشفاف بأشكال هندسية.

التمرين (2): الرسم على الأواني بنقوش مختلفة.

التمرين (3): الرسم على المرايا.

التمرين (4): الرسم على الزجاج بطريقة الأختام.

التمرين (5): معالجة اخطاء الرسم على الزجاج.

أسئلة الفصل



الفصل الخامس

الرسم على الزجاج

تمهيد:

لقرون عديدة مضت اثمر فن الرسم على الزجاج اعمالاً فنية ذات شكل جذاب وتأثير آخاذ ، وفي عصرنا الحالي وبفضل الألوان المتعددة والرائعة للرسم على الزجاج اصبح من الممكن ان نحاكي هذا الجمال للزجاج المنقوش في نطاق اضيق .

وتتميز التصميمات المرسومة على الزجاج بتأثيرها السحري الفاتن سواء أكان الضوء الساقط عليها طبيعياً ام صناعياً، ولما كان الضوء نفسه دائم التغيير ، انعكس ذلك ايضاً على الزجاج المزخرف على نحو يجذب الأنظار ، سواء اكان الرسم يزين لوحاً زجاجياً لنافذة تنفذ من خلالها اشعة الشمس ام حاوية شموع بألوان جميلة موضوعة على مائدة او احدى قطع الحلي او احد الأشكال الزجاجية المزخرفة المستخدمة ضمن وحدات الديكور .

ومع تعدد اوجه الزجاج في حياتنا اليومية ازدادت عدد الفرص المتاحة لتزيين الزجاج بالألوان والنقوش فأصبح بالإمكان الرسم على لوح الزجاج الشفاف بأشكال هندسية . وتعتمد هذه العملية على:

1. نوع الرسم على الألواح الزجاجية الشفافة كتزيين زجاج الشبائيك واللوحات الفنية .
2. الدقة باستعمال الألوان وانسجامها مع بعضها البعض .

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 1

اسم التمرين : الرسم على لوح الزجاج الشفاف بأشكال هندسية.

مكان التنفيذ : الورشة الزجاجية.

أولاً - الأهداف التعليمية:




ان يكون الطالب قادراً على الرسم على لوح الزجاج الشفاف.


ثانياً - التسهيلات التعليمية:

1. لوح زجاجي شفاف.
2. ورق شفاف لرسم التصميم.
3. انبوبة التحديد واللوان الرسم على الزجاج.
4. ثنر لتخفيف الألوان.
5. شريط لاصق.
6. مجفف.
7. قطعة قماش قطنية.

ثالثاً - خطوات العمل والنقاط الحاكمة والرسومات.

 الشكل (1)	1 ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك والكمامات والكفوف والنظارات الواقية. كما في الشكل (1).
 الشكل (2)	2 حضر لوح الزجاج الشفاف ونظفه جيداً بقطعة القماش القطنية المبللة بالماء لكي تثبت الالوان عليه. كما في الشكل (2).

 الشكل (3)	3 حضر التصميم وارسمه على ورق شفاف بقلم الرصاص. كما في الشكل (3).
 الشكل (4)	4 ضع التصميم المرسوم على الورق الشفاف تحت اللوح الزجاجي وثبته بالشريط اللاصق كي لا يتحرك من موضعه واستنسخه . كما في الشكل (4).
 الشكل (5)	5 حدد الاطار الخارجي للشكل المرسوم بوساطة انبوبة التحديد مع الضغط على الأنبوبة برفق في اثناء الرسم على طول الشكل التخطيطي للتصميم بحيث يصبح الرسم على شكل سطوح لكي يستقر فيها اللون. كما في الشكل (5).
 الشكل (6)	6 جفف الرسم المحدد بأنبوبة التحديد بوساطة المجفف كي لا تختلط الألوان مع بعضها . كما في الشكل (6).

 الشكل (7)	7 لون الرسم حسب التصميم المعد مسبقا بألوان الزجاج الخاصة بوساطة الفرشاة بعد ان تخفف بوساطة الثنر واتركها لتجف قبل ان تحركها من مكانها . كما في الشكل (7).
 الشكل (8)	8 نظف المكان والأدوات واعدها الى مكانها. كما في الشكل (8).
<u>المناقشة:</u> 1. لماذا يثبت التصميم عند الرسم بالشريط اللاصق قبل البدء بالتحديد ؟ 2. لماذا تترك اللوحة المرسومة لتجف قبل تحريكها من مكانها ؟	

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب:				
المرحلة : الثالثة				
التخصص : الخزف والزجاج				
اسم التمرين: الرسم على لوح الزجاج الشفاف بأشكال هندسية.				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والكمادات والكفوف والنظارات الواقية.	5%		
2	تحضير لوح الزجاج الشفاف وتنظيفه.	15%		
3	تحضير التصميم ورسمه على الورق الشفاف.	15%		
4	وضع التصميم تحت اللوح الزجاجي .	10%		
5	تحديد الإطار الخارجي للرسم بوساطة انبوبة التحديد.	15%		
6	تجفيف التحديد.	10%		
7	تلوين الرسم بالفرشاة.	10%		
8	تنظيف ادوات ومكان العمل.	10%		
9	الزمن المخصص.	10%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ:				

الدرجة الأدنى لاجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرات (3) و(5) و(7) واقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها.

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 2

اسم التمرين : الرسم على الأواني الزجاجية بنقوش مختلفة.

مكان التنفيذ : الورشة الزجاجية.

أولاً- الأهداف التعليمية:


يجب على الطالب ان يكون قادراً على ان :
يقوم بالرسم على الأواني الزجاجية بنقوش مختلفة

ثانياً - التسهيلات التعليمية:

1. ورشة الخزف والزجاج.
2. اناء زجاجي شفاف.
3. ورق شفاف لرسم التصميم.
4. انبوبة التحديد والوان الرسم على الزجاج.
5. ثنر لتخفيف الألوان.
6. شريط لاصق.
7. مجفف.
8. قطعة قماش قطنية.

ثالثاً :- خطوات العمل و النقاط الحاكمة والرسومات.

 الشكل (1)	1 ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك والكمامات والكفوف والنظارات الواقية. كما في الشكل (1).
 الشكل (2)	2 حضر الاناء الزجاجي المراد الرسم عليه ونظفه جيداً من الأتربة بوساطة قطعة القماش القطنية المبللة لكي تثبت الالوان. كما في الشكل (2).

 الشكل (3)	3 حضر التصميم وارسمه على الورق الشفاف ثم قصه. كما في الشكل (3).
 الشكل (4)	4 قسم محيط الأناء الى اربعة اجزاء وميز حدودها بالقلم، ثم الصق الورق الشفاف تحت الجزء الأول من الأناء بواسطة الشريط اللاصق وابدأ باستنساخ التصميم وبعدها كرر عملية نقل التصميم على باقي الأجزاء. كما في الشكل (4).
 الشكل (5)	5 حدد التصميم بأنبوبة التحديد واتركه ليجف. كما في الشكل (5).
 الشكل (6)	6 لون الأشكال المحددة بألوان مناسبة للتصميم . كما في الشكل (6).

 الشكل (7)	7 لون الخلفية والتفاصيل الصغيرة في الشكل بلون مغاير واطركها لتجف لكي لا تختلط الألوان مع بعضها . كما في الشكل (7).
 الشكل (8)	8 نظف المكان والأدوات واعدها الى مكانها . كما في الشكل (8).
9 <u>المناقشة:</u> 1. لماذا تنظف الأنية الزجاجية من الاتربة قبل البدء بالرسم عليها ؟ 2. الى كم جزء يقسم الأناء قبل الرسم عليه ؟	

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب:				
المرحلة : الثالثة				
التخصص : الخزف والزجاج				
اسم التمرين: الرسم على الأواني الزجاجية بنقوش مختلفة .				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والكمادات والكفوف والنظارات الواقية.	5%		
2	تنظيف الأنية الزجاجية من الأتربة.	5%		
3	تحضير التصميم ورسمه على الورق الشفاف.	10%		
4	تقسيم محيط الأناء الى اربعة اجزاء.	10%		
5	لصق الورق الشفاف تحت الجزء الاول.	10%		
6	تكرار عملية نقل التصميم على باقي الأجزاء.	10%		
7	تحديد التصميم بأنبوبة التحديد وتجفيفه.	15%		
8	تلوين الاشكال المحددة بألوان الزجاج.	10%		
9	تلوين خلفية التصميم.	10%		
10	تنظيف الأدوات والمكان واعادتها الى مكانها.	5%		
11	الزمن المخصص.	10%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ:				

الدرجة الادنى لاجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرات (3) و(5) و(7) واقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها.

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 3

اسم التمرين : الرسم على المرايا .

مكان التنفيذ : الورشة الزجاجية.

أولا - الأهداف التعليمية:

يجب على الطالب ان يكون قادرا بالرسم على المرايا.

ثانيا - التسهيلات التعليمية:

1. ورشة الخزف والزجاج.

2. مرآة.

3. ورق شفاف لرسم التصميم.

4. قطعة كاريون لنسخ التصميم.

5. قلم رصاص.

6. انبوبة التحديد واللوان الرسم على الزجاج.

7. ثنر لتخفيف الألوان.

8. مجفف.

9. شريط لاصق.

10. قطعة قماش قطنية.

ثالثا- خطوات العمل والنقاط الحاكمة والرسومات.



الشكل (1)

1 ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك
والكمامات والكفوف والنظارات
الواقية.
كما في الشكل (1).

 الشكل (2)	2 نظف المرأة المراد الرسم عليها جيداً لكي تثبت الألوان عليها. كما في الشكل (2).	2
 الشكل (3)	3 حضر التصميم المراد رسمه على المرأة وارسمه على الورق الشفاف. كما في الشكل (3).	3
 الشكل (4)	4 انسخ التصميم المرسوم على الورق الشفاف على المرأة بوساطة ورق الكاربون بقلم الرصاص. كما في الشكل (4).	4
 الشكل (5)	5 حدد التصميم بوساطة انبوبة التحديد على شكل سطوح . كما في الشكل (5).	5

 الشكل (6)	6 جفف التحديد بواسطة المجفف لكي لا تختلط الألوان مع بعضها. كما في الشكل (6).	
 الشكل (7)	7 حضر الألوان وخففها بالثمر لكي تكون أكثر شفافية. كما في الشكل (7).	
 الشكل (8)	8 لون السطوح المحددة بالألوان المناسبة للتصميم وادعها لتجف قبل ان تقوم بتحريكها لكي لا تسيل الألوان على بعضها. كما في الشكل (8).	
 الشكل (9)	9 نظف الأدوات ومكان العمل وادعها الى مكانها. كما في الشكل (9).	
10 <u>المناقشة:</u> 1. لماذا ينسخ التصميم على المرآة ولا يوضع تحتها ؟ 2. لماذا تخفف الألوان قبل استعمالها ؟		

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب :				
المرحلة : الثالثة				
التخصص : الخزف والزجاج				
اسم التمرين: الرسم على المرايا.				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والكمادات والكفوف والنظارات الواقية.	5%		
2	تنظيف المرأة المراد الرسم عليها.	10%		
3	تحضير التصميم المراد رسمه.	15%		
4	نسخ التصميم على المرأة.	10%		
5	تحديد التصميم بوساطة انبوبة التحديد.	15%		
6	تجفيف التحديد بوساطة المجفف.	10%		
7	تحضير الألوان.	10%		
8	تلوين السطوح المحددة.	10%		
9	تنظيف الأدوات والمكان.	5%		
10	الزمن المخصص.	10%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ:				

الدرجة الأدنى لاجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرات (4) و(7) و(8) واقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها.

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين :4

اسم التمرين : الرسم على الزجاج بطريقة الأختام .

مكان التنفيذ : الورشة الزجاجية.

أولاً- الأهداف التعليمية:

ان يكون الطالب قادرا على الرسم على الواح الزجاج بطريقة الاختام.

ثانياً - التسهيلات التعليمية:

1. ورشة الخزف والزجاج.

2. قطع زجاجية.

3. قطعة من المطاط.

4. قطعة من الإسفنج.

5. سكين.

6. قطعة من الكارتون.

7. قلم رصاص.


8. صمغ.


9. ألوان خاصة بالرسم على الزجاج.

10. فرشاة رسم خاصة بالرسم على الزجاج.

ثالثاً - خطوات العمل والنقاط الحاكمة والرسومات.

 الشكل (1)	1 ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك الكفوف والنظارات الواقية. كما في الشكل (1).
--	---

 الشكل (2)	2 ارسم الشكل على الورق بقلم الرصاص وقصه بالمقص ليصبح قالب وضعه على قطعة المطاط او الإسفنج وارسم حوله واقطعه بالسكين . كما في الشكل (2).
 الشكل (3)	3 قص الكارتون حول المطاط بزيادة حوالي (5 mm) لكي تتيح لك الإمساك بالختم دون الاقتراب من اللون. كما في الشكل (3).
 الشكل (4)	4 ضع طبقة متساوية من اللون على الختم مباشرة بوساطة الفرشاة . كما في الشكل (4).
 الشكل (5)	5 اضغط على الختم بشدة على القطعة الزجاجية ثم ارفعه، كما في الشكل (5) ثم كرر العملية حسب التصميم المراد رسمه على القطعة الزجاجية.

 الشكل (6)	6 نظف الختم جيداً قبل تغيير الألوان وبعد الاستخدام مباشرة لكي لا تثبت الألوان عليه . كما في الشكل (6).	6
	7 نظف المكان والأدوات واعدّها الى مكانها.	7
	8 <u>المناقشة:</u> 1. لماذا يقص الكارتون حول المطاط بزيادة حوالي (5 mm)؟ 2. لماذا ينظف الختم قبل تغيير الألوان مباشرة ؟	8

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب:				
المرحلة : الثالثة				
التخصص : الخزف والسيراميك				
اسم التمرين: الرسم على الزجاج بطريقة الأختام .				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والكمادات والكفوف والنظارات الواقية.	10%		
2	رسم الشكل على الورق وعمل القالب .	15%		
3	قص الكارتون حول المطاط .	5%		
4	وضع اللون على الختم.	15%		
5	ضغط الختم على الزجاج .	10%		
6	تكرار عملية الضغط بالختم .	15%		
7	تنظيف الختم قبل تغير اللون .	10%		
8	تنظيف المكان واعادة الأدوات الى مكانها.	10%		
9	الزمن المخصص	10%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ:				

الدرجة الأدنى لاجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرات (3) و (5) و (7) و اقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها .

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 5

اسم التمرين : معالجة اخطاء الرسم على الزجاج .

مكان التنفيذ : الورشة الزجاجية.

أولا - الأهداف التعليمية:

ان يكون الطالب قادرا على الرسم على لوح الزجاج الشفاف.

ثانيا - التسهيلات التعليمية:

1. ورشة الخزف والزجاج.


2. دبابيس.

3. سكين.

4. قطعة قطن ملفوفة على عصا رفيعة.

ثالثا - خطوات العمل ، النقاط الحاكمة ، الرسومات.

 الشكل (1)	1 ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك الكفوف والنظارات الواقية. كما في الشكل (1).
 الشكل (2)	2 اثقب بالدبوس فقاعات الهواء التي تتكون اثناء التلوين. كما في الشكل (2).

 الشكل (3)	3 استخدم انبوبة التحديد مرة أخرى لتغطية المساحة التي تغفلها عند التلوين ولا تستخدم اضافة اللون مرة أخرى اليه لكي لا يظهر خط ملحوظ من اللون. كما في الشكل (3).
 الشكل (4)	4 اكشط بالسكين التحديد او اللون غير المرغوب به بعد الجفاف. كما في الشكل (4).
 الشكل (5)	5 تخلص من اللون الزائد في المساحات المحصورة بخط التحديد بواسطة الفرشاة او قطعة قطن صغيرة ملفوفة على عصا رفيعة . كما في الشكل (5).
 الشكل (6)	6 نظف الأدوات والمكان واعدتها الى مكانها. كما في الشكل (6).
7 <u>المناقشة:</u> 1. كيف تعالج المساحة التي اغفلتها عند التلوين ؟ 2. كيف تتخلص من اللون الزائد المحصور بخط التحديد ؟	

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب:				
المرحلة : الثالثة				
التخصص : الخزف والزجاج				
اسم التمرين: معالجة اخطاء الرسم على الزجاج .				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والكمادات والكفوف والنظارات الواقية.	10%		
2	ثقب فقاعات الهواء في الألوان	15%		
3	استعمال انبوبة التحديد لتغطية المساحة التي اغفلت	20%		
4	كشط التحديد واللون الغير مرغوب فيه	15%		
5	التخلص من اللون الزائد	15%		
6	تنظيف الأدوات والمكان	10%		
7	الزمن المخصص	15%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ:				

الدرجة الادنى لاجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرات (2) و(3) و(5) واقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها.

أسئلة الفصل

س1/ وضح طريقة معالجة أخطاء الرسم على الزجاج, مع ذكر التسهيلات التعليمية.
س2/ علل كل مما يأتي:-

- 1- تنظف المرأة المراد الرسم عليها جيداً قبل البدء بالرسم.
- 2- يثبت التصميم المرسوم على الورق بشريط الاصق.
- 3- يتم تجفيف الالوان بوساطة المجفف.
- 4- عند نقل التصميم على المرأة يتم وضعه فوق المرأة ونقله.

س3/ بماذا تتميز التصميمات المرسومة على الزجاج.

س4/ على ماذا تعتمد عملية الرسم على الزجاج.

س5/ أشرح طرائق الرسم على الألواح الزجاجية بأشكال هندسية. وما العدد والمواد اللازمة لذلك.

س6/ صحح العبارة التالية لكل مما يأتي:-

- 1- يقسم الاناء قبل الرسم عليه الى سبعة اقسام.
- 2- يتم اضافة اللون مرة أخرى عند تغطية المساحة التي نقلها عند التلوين.
- 3- تجفف الألوان الخاصة بالزجاج بالماء أو اضافة اللون الأبيض.

الفصل السادس

خصائص الزجاج واختباراته

اهداف الفصل السادس :

من المتوقع ان يتعرف الطالب على :

1. فحص الخصائص الميكانيكية والحرارية والفيزيائية والضوئية والكهربائية للزجاج.
2. المقارنة ما بين خصائص الزجاج وخصائص المواد الاخرى.
3. اجهزة الفحص وطريقة عملها.

محتويات الفصل السادس:

- تمهيد

- التمرين (1): قياس الصلادة بطريقة الارتداد (طريقة شورسكلير وسكوب).
- التمرين (2): قياس التوصيلية الحرارية للمنتجات الزجاجية.
- التمرين (3): قياس السعة الحرارية النوعية لنماذج زجاجية.
- التمرين (4): قياس معامل التمدد الحراري للأجسام الزجاجية.
- التمرين (5): قياس مقاومة الصدمة الحرارية للأجسام الزجاجية.
- التمرين (6): قياس ثابت العزل الكهربائي للمنتجات الزجاجية.
- التمرين (7): قياس معامل انكسار الزجاج بطريقة العمق الحقيقي والظاهري.

أسئلة الفصل

الفصل السادس

خصائص الزجاج واختباره

تمهيد:

يشغل الزجاج مكانةً مرموقةً في الحياة اليومية بفضل خصائصه الفريدة كمرشح انتقائي للضوء، وحاجز حراري، ومقاوم للتآكل ومادة هندسية. ويهيمن اوكسيد السيليكون على صناعة الزجاج منذ نشأتها بفضل قابليته للتزجيج ووفرته ورخص كلفته، ومع ذلك فقد أظهرت التطورات التقنية المعاصرة الحاجة لمتطلبات جديدة تفوق خواص زجاج السيلكات التقليدي. في ضمن هذا السياق، تنشط الأبحاث لتعميق فهم بنية الزجاج وسلوكه وخواصه بهدف تحسين الأداء والكلفة وتقنيات المعالجات الثانوية ذات المحتوى التقني العالي، ولتطوير الأنواع الجديدة من الزجاج ذات الإنتاج المحدود والقيمة المضافة العالية، ولاستكشاف تقنيات جديدة لتحضير الزجاج ولاسيما زجاج الكالوجينات وزجاج الفلوريدات والزجاج المعدني والزجاج نصف الناقل وزجاج الليزر.

ومازالت صناعة الزجاج تصنف في ضمن صناعات المستقبل، ولا يتسع المجال إلا للإشارة إلى أبرز التطبيقات المستقبلية مثل الزجاج الفعال حيويًا للترميمات العظمية والزجاج المشع لمعالجة الأورام موضعياً والزجاج لتخزين النفايات النووية، الزجاج القابل للانحلال كسماد زراعي، زجاج الواجهات ذات الشفافية الانتقائية أو ذاتية التنظيف، زجاج الواجهات والسقوف الفوتوفولطائية المتكاملة وأخيراً الزجاج في الهندسة المدنية حيث تتجه المساعي نحو البناء الزجاجي «الكامل» وتشديد بعض الجسور من الزجاج.

على المستوى التقني، فإن الأنظار تتجه نحو توفير الطاقة وتقليل الهدر وتخفيض الكلفة، ونحو استكشاف التقنيات غير التقليدية لتحضير الزجاج ولاسيما تقنية الهلام وتحضير الزجاج في الفضاء.



الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 1

اسم التمرين : قياس الصلادة بطريقة الارتداد (طريقة شورسكلير وسكوب).

مكان التنفيذ : الورشة الزجاجية.

أولا - الأهداف التعليمية:

أن يكون الطالب قادرا على قياس الصلادة للمنتجات الزجاجية بطريقة لا اتلافية.

ثانيا - التسهيلات التعليمية:

1. جهاز قياس الارتداد .
2. نماذج معدنية وسيراميكية قياسية معروفة الصلادة.
3. عينات زجاجية مختلفة في الصلادة.

ثالثا - خطوات العمل و النقاط الحاكمة والرسومات.

 الشكل (1)	1 ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك والكفوف والنظارات الواقية. كما في الشكل (1).
 الشكل (2)	2 رتب جهاز قياس الارتداد المؤلف من الاجزاء الموضحة بالشكل (2). بما ان هذه الطريقة غير مباشرة لقياس الصلادة فإنها تحتاج الى نماذج معروفة الصلادة وقياسية مثل الحديد الصلب والالومينا والنحاس والالمنيوم وغيرها. ثم احضر نماذج مختلفة من القطع الزجاجية العادية والملونة والمقسى والمشكلة بطرائق مختلفة. كما في الشكل (2) .


3 قم بفحص النماذج القياسية المعروفة الصلادة واحسب مقدار الارتداد الحاصل لكل نموذج، ورتب النتائج في الجدول (1).

جدول (1)

النموذج القياسي	الصلادة GPa	مقدار الارتداد cm
كاربيد السيليكون	34	44
الومينا	23	31
مولاييت	15	22
زجاج الشبابيك	6	10
حديد الفولاذ الصلب	3	6
الالمنيوم	0.4	2

ملاحظة: قيم الارتداد في الجدول افتراضية.

4 ارسم مخططاً بيانياً (مخطط المعايرة) بين صلادة فيكرز القياسية ومقدار الارتداد الحاصل في الجهاز. كما في المثال الموضح الشكل (3).



الشكل (3)

5 كرر الخطوة 3 باستعمال النماذج السيراميكية والخزفية ثم احسب مقدار الارتداد من الجهاز ونظم النتائج في الجدول (2) وباستعمال منحنى المعايرة شكل (3) ومن خلال المساقط المقابلة لقيم الارتداد احسب قيم الصلادة.

جدول (2)

النموذج	الصلادة GPa	مقدار الارتداد cm
الطابوق العادي		
الطابوق الحراري الثقيل		
الطابوق الحراري الخفيف		
سيراميك الجدران		
سيراميك الارضيات		
خزف مشكل بالدولاب		
خزف مشكل بالصب		

6	1. افصل الجهاز من مصدر الطاقة الكهربائية واعدّه الى مكانه واحفظ العينات المفحوصة. 2. نظف الاجهزة ومكان وأدوات العمل. 3. أستعمل نماذج ذات سمك مختلف واجر عليها اختبار الارتداد وتبين تأثير السمك.
7	<u>المناقشة:</u> 1. استعمل سماكات مختلفة من النماذج واجر عليها اختبار الارتداد وبين تأثير السمك؟ 2. هل هناك تأثير للمسامية على الصلادة؟ 3. هل يؤثر تغير كتلة الكرة الساقطة او كثافتها على مقدار الصلادة المقاسة بهذه الطريقة؟

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب:				
المرحلة: الثالثة				
التخصص: الخزف والزجاج				
اسم التمرين: قياس الصلادة بطريقة الارتداد (طريقة شورسكلير وسكوب).				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والكفوف والنظارات الواقية.	5%		
2	مرحلة تحضير الجهاز والنماذج وتجهيز المكان.	10%		
3	مرحلة قياس النماذج القياسية.	10%		
4	مرحلة رسم مخطط المعايير .	15%		
5	مرحلة قياس النماذج وحساب الصلادة .	15%		
6	مرحلة مناقشة النتائج .	15%		
7	تنظيف الاجهزة ومكان وأدوات العمل.	10%		
8	الزمن المخصص.	20%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ:				

الدرجة الأدنى لاجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرات (2) و(4) و(6) واقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها.

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 2

اسم التمرين : قياس التوصيلية الحرارية للمنتجات الزجاجية.

مكان التنفيذ : الورشة الزجاجية.


أولا - الأهداف التعليمية:


أن يكون الطالب قادرا على ايجاد معامل التوصيل الحراري لمادة زجاجية باستخدام قرص لي.

ثانيا - التسهيلات التعليمية:

1. جهاز اقراص لي.
2. محارير زجاجية عدد 3.
3. مجهز قدرة.
4. عينات زجاجية وحرارية.
5. فيرنية.

ثالثا - خطوات العمل والنقاط الحاكمة والرسومات.

 الشكل (1)	1 ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك والكفوف والنظارات الواقية. كما في الشكل (1).
 الشكل (2)	2 تكون شكل العينة الزجاجية قرصية الشكل بقطر 5 cm وسمك مختلف على ان لا يتجاوز عن 1 cm. رتب جهاز اقراص لي وباستعمال الفيرنية قم بقياس سمك و قطر الاقراص وسمك العينة. كما في الشكل (2) .



الشكل (3)

3
ضع الجهاز مع العينة داخل ناقوس معزول من المحيط الخارجي واربط الجهاز الى مصدر الطاقة الكهربائية المستمر وبفولتية 6 V وتيار مقدره 0.25 A ثم اترك الدائرة مغلقة لمدة زمنية يحصل فيها الاتزان الحراري. كما في الشكل (3).

جدول (1)

رمز العينة	T_c °C	T_u °C	T_m °C	h w/m ² .°C	k w/m.°C

4
اقرأ درجات الحرارة لكل محرار مثبت في كل قرص وسجل القراءات وثبتها في الجدول (1). ثم احسب قيمة الحرارة المفقودة (h) من المعادلة 2 وسجل النتيجة في الجدول، بعدها عوض القيمة في المعادلة 1 لحساب معامل التوصيلية الحرارية (K) للعينة. كرر التجربة لعينات زجاجية تختلف في سمكها وتراكيبها.

إن كمية الحرارة التي تنساب في العينة (معادلة - 1، 2، 3 - لاطلاع فقط) هي:

$$K \frac{T_u - T_m}{d_s} = h \left[T_m + \frac{2}{r} \left(d_m + \frac{1}{4} d_s \right) T_m + \frac{1}{2r} d_s T_u \right] \dots \dots (1)$$

اذ ان: T_u : حرارة القرص U ، T_m : حرارة القرص M ، r : نصف قطر القرص (u, M)
 d_m : سمك القرص M ، d_s : سمك القرص s للعينة
h : الحرارة المفقودة وتتحدد بالعلاقة الآتية:

$$h = \frac{H_t}{\pi r \left[(T_c - T_m)r + 2 \left[d_m T_m + \frac{1}{2} d_s (T_m + T_u) + d_u T_u + d_c T_c \right] \right]} \dots \dots (2)$$

	اذ ان: T_c, d_c سمك وحرارة القرص c على التوالي الجهاز المستعمل (قرص لي) مبين في الشكل (1) إذ أنه يعزل من تأثير المحيط الخارجي باستعمال غطاء زجاجي يربط الجهاز بمجهزة قدرة كهربائي فالقدرة بالواط تكون: $H_t = I V \dots \dots \dots (3)$ إذ (V) الفولتية (6 volt) = I التيار (0.25 A) وابعاد الجهاز المستعمل ($r = 20.7 \text{ mm}$) وان ($d_m = d_u = d_c = 13 \text{ mm}$).
5	افصل مصدر الطاقة الكهربائية واستخرج العينة من بين الاقراص وارجع الاجهزة والمعدات الى مكانها.
6	<u>المناقشة:</u> 1. ماذا تصنع لتقليل الفقدان في الحرارة من تأثيرات المحيط الخارجي؟ 2. هل تصح القراءات اذا كان قطر العينة اقل او اكبر من قطر الاقراص؟ 3. ما تأثير السمك في معامل التوصيل الحراري للزجاج؟

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة				
اسم الطالب :				
المرحلة: الثالثة				
التخصص: الخزف والزجاج				
اسم التمرين: قياس التوصيلية الحرارية للمنتجات الزجاجية.				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والكفوف والنظارات الواقية	5%		
2	مرحلة تهيئة الاجهزة وربطها بمصدر الطاقة الكهربائية	10%		
3	مرحلة حساب قطر النماذج والاقراص وسمكها	10%		
4	مرحلة قياس درجة الحرارة	15%		
5	مرحلة ادراج النتائج في الجدول وحساب معامل التوصيل الحراري.	15%		
6	مرحلة مناقشة النتائج	15%		
7	مرحلة فك التوصيلات الكهربائية وارجاع الاجهزة الى مكانها.	10%		
8	الزمن المخصص	20%		
المجموع				
اسم الفاحص			التوقيع	
التاريخ:				

الدرجة الادنى لاجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرات (2) و(4) و(6) واقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها.

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 3

اسم التمرين : قياس السعة الحرارية النوعية لنماذج زجاجية.

مكان التنفيذ : الورشة الزجاجية.

أولاً- الأهداف التعليمية:

أن يكون الطالب قادراً على قياس السعة الحرارية النوعية لمادة زجاجية.

ثانياً - التسهيلات التعليمية:

1. مسعر حراري.


2. ميزان حساس.



3. محرار.

4. فرن.

5. عينات زجاجية.

ثالثاً - خطوات العمل والنقاط الحاكمة والرسومات.

 الشكل (1)	1 ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك والكفوف والنظارات الواقية. كما في الشكل (1).
 الشكل (2)	2 شكل العينة الزجاجية غير محدد اي شكل يمكن اجراء عليه التجربة. ضع المحرار في المسعر ثم احسب الكتلة باستعمال ميزان حساس وسجل الكتلة m_1 . كما في الشكل (2).

 الشكل (3)	3 ضع كمية من الماء في المسعر ثم احسب كتلة المسعر وفيه الماء m_2 وسجل ايضاً درجة الحرارة T_1. كما في الشكل (3) .																																																																								
 الشكل (4)	4 احسب كتلة العينة M_s ثم قم بإدخال العينة المراد حساب سعتها الحرارية في داخل فرن واتركه يستقر لدرجة حرارة معينة ثم سجل درجة حرارة الفرن والتي تمثل درجة حرارة العينة وهي ساخنة T_s بعدها اسحب العينة من الفرن وضعها مباشرة وبسرعة في المسعر الذي يحتوي على الماء واتركه لمدة زمنية فتلاحظ ارتفاع درجة الحرارة الى ان تتزن درجة الحرارة عندها سجل قيمتها T_2 . كما في الشكل (4).																																																																								
جدول (1) <table><tr><th>العينة</th><th>M_c kg</th><th>M_w kg</th><th>M_s kg</th><th>T_1 °C</th><th>T_s °C</th><th>T_2 °C</th><th>C_{ps} J/kg.°C</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	العينة	M_c kg	M_w kg	M_s kg	T_1 °C	T_s °C	T_2 °C	C_{ps} J/kg.°C																																																																	5 رتب النتائج في الجدول (1)، ثم استعمل المعادلة 2 لإيجاد السعة الحرارية النوعية للمادة الخزفية C_{ps} بعد معرفة السعة الحرارية النوعية لمادة المسعر C_{pc} والسعة الحرارية النوعية للماء C_{pw} باستعمال الجدول المرفق.
العينة	M_c kg	M_w kg	M_s kg	T_1 °C	T_s °C	T_2 °C	C_{ps} J/kg.°C																																																																		

6	تقاس السعة الحرارية النوعية للمواد الصلبة باستعمال مسعر حراري (شكل 1) وباستعمال المعادلة التالية (للاطلاع فقط): $M_s C_{ps} (T_s - T_2) = M_w \cdot C_{pw} (T_2 - T_1) + M_c \cdot C_{pc} (T_2 - T_1) \dots\dots\dots(1)$ بنيت العلاقة اعلاه على اساس: الطاقة المفقودة = الطاقة المكتسبة فاذا تم تسخين كتلة من مادة صلبة مقدارها M_s الى درجة حرارية معينة T_s ومن ثم وضعت في مسعر كتلته M_c وحرارته النوعية C_{pc} موضوع فيه ماء كتلته M_w ودرجة حرارته T_1 وسعته الحرارية النوعية C_{pw} فبعد وضع القطعة الزجاجية الصلبة الساخنة تصبح درجة حرارة الماء في المسعر T_2 بعد التوازن ولذلك فان C_{ps} هي المقدار المجهول في المعادلة السابقة يمكن من خلاله قياس السعة الحرارية النوعية للمادة الزجاجية.
7	اخرج العينة من المسعر ونظف المسعر من الماء جيدا وضعه في المكان المناسب.
8	المناقشة: 1. هل هناك تأثير في سرعة اخراج العينة من الفرن الى المسعر؟ 2. هل تؤثر نقاوة الماء في قيمة السعة الحرارية النوعية التي تدخل في حساب السعة الحرارية النوعية؟ 3. ايهما افضل ان تكون قيم السعة الحرارية النوعية كبيرة أم صغيرة اذا اردنا استعمال المادة كبطانة فرن؟ 4. ما تأثير المسامية والكثافة في السعة الحرارية النوعية للسيراميك؟

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب :				
المرحلة : الثالثة				
التخصص : الخزف والزجاج				
اسم التمرين: قياس السعة الحرارية النوعية لنماذج زجاجية.				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والكفوف والنظارات الواقية.	5%		
2	مرحلة تهيئة المسعر الحراري وحساب كتلته.	10%		
3	مرحلة حساب كتلة المسعر وفيه الماء.	10%		
4	مرحلة ادخال القطعة الزجاجية الى الفرن واخراجها.	15%		
5	مرحلة ادراج النتائج في الجدول وحساب السعة الحرارية النوعية.	15%		
6	مرحلة مناقشة النتائج.	15%		
7	مرحلة تنظيف المسعر واعادته الى مكانه.	10%		
8	الزمن المخصص.	20%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ:				

الدرجة الادنى لاجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرات (2) و(4) و(6) واقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها.

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 4

اسم التمرين : قياس معامل التمدد الحراري للأجسام الزجاجية.

مكان التنفيذ : الورشة الزجاجية.

أولا - الأهداف التعليمية:

أن يكون الطالب قادرا على حساب النسبة المئوية للتمدد الحراري و قياس معامل التمدد الحراري للأجسام الزجاجية.

ثانيا - التسهيلات التعليمية:

1. جهاز التمدد الحراري.
2. عينات زجاجية اسطوانية او مكعبة .
3. فيرنية .

ثالثا - خطوات العمل والنقاط الحاكمة والرسومات.

 الشكل (1)	1 ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك والكفوف والنظارات الواقية. كما في الشكل (1).
 شكل (2)	2 رتب جهاز قياس معامل التمدد الحراري وباستعمال الفيرنية قم بقياس طول العينة L_0 ثم ضع العينة داخل الفرن وادفع الحامل الى داخل الفرن وأبدأ بتسخين الفرن. كما في الشكل (2).

3	سجل درجة الحرارة الابتدائية T_0 ثم ابدأ بتسجيل القراءات من جهاز المتحسس ودون القراءات L مع تغيير درجة الحرارة (T) في كل مرة في الجدول (1).
4	ارسم البياني بين $\Delta L/L_0$ على محور Y و ΔT على محور X كما في الشكل (3)، ثم أختَر نقطتين على المنحني واحسب ميل المنحني والذي يمثل معامل التمدد الحراري α وذلك بقسمة $\Delta L/L_0$ على ΔT على الشكل (3). حيث: $\alpha = \frac{\Delta L}{L_0} \cdot \frac{1}{\Delta T}$
5	أطفئ الفرن وافصل مصدر الطاقة الكهربائية واستخرج العينة من الفرن وكرر الخطوات السابقة لنماذج زجاجية أخرى.
6	<u>المناقشة:</u> 1. ما الفائدة من قياس التمدد الحراري للزجاج الصناعي والزجاج الفني؟ 2. ماذا نتوقع اذا تم الاستمرار برفع درجة الحرارة الى درجات حرارية مرتفعة على منحني تغير الاستطالة مع تغير درجة الحرارة؟

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 5

اسم التمرين : قياس مقاومة الصدمة الحرارية للأجسام الزجاجية.

مكان التنفيذ : الورشة الزجاجية.

أولا - الأهداف التعليمية:

أن يكون الطالب قادرا على فحص مقاومة الصدمة الحرارية للأجسام الزجاجية.

ثانيا - التسهيلات التعليمية:

1. فرن معاملات حرارية.

2. عينات زجاجية .

3. ملقط فرن .

4. حوض مائي.

5. محرار.

6. مكبس.

ثالثا - خطوات العمل والنقاط الحاكمة والرسومات.

 الشكل (1)	1 ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك والكفوف والنظارات الواقية كما في الشكل (1).
 الشكل (2)	2 احضر نماذج من منتجات زجاجية ويمكن ان تكون على شكل الواح. وباستعمال الفيرنية احسب الابعاد. كما في الشكل (2) .

3 شغل الفرن وهيئ حوضاً فيه ماء بدرجة حرارة 20°C يحتوي على كمية كافية من الماء بحيث لا ترتفع درجة الحرارة بعد الغمر أكثر من 5 °C. ضع العينات داخل الفرن ولدرجات حرارية مختلفة، بعدها اسحب العينة من الفرن وهي ساخنة بوساطة ملقط واغمرها مباشرة في الماء على ان لا تطول فترة السحب والغمر أكثر من 5 ثوانٍ. كما في الشكل (3).



الشكل (3)


4 كرر العملية لعينات جديدة ولدرجات حرارية مختلفة، وباستعمال طريقة الانحناء احسب مقاومة الكسر للنماذج بعد الصدمة الحرارية ودون النتائج في الجدول (1).
يعبر عن الصدمة الحرارية بالعلاقة التالية:

$$R = \frac{\sigma (1 - \mu)}{E \alpha} \dots \dots (1)$$

اذ ان R : تمثل التغير في درجة الحرارة ، σ : تمثل الاجهاد الميكانيكي المسلط ، μ : تمثل نسبة بوازون، α : تمثل معامل التمدد الحراري، E : يمثل معامل يونك.

جدول (1)

رمز العينة	درجة حرارة الصدمة (°C)	مقاومة الكسر MPa
	100	
	200	
	300	
	400	
	500	
	600	
	700	
	1300....	

 الشكل (5)	5 ارسم خطاً بيانياً بين درجة حرارة الصدمة الحرارية ومقاومة الكسر, كما في المثال الموضح في الشكل (5) ، ثم احسب ما نسبته 30% من القيمة القصوى لمتانة الكسر وارسم منها امتداداً موازياً لمحور درجة الحرارة الى ان يقطع المنحني ومنه ارسم مسقطاً على محور درجات الحرارة لتحديد مقاومة الصدمة الحرارية. كما في الشكل (5) .
	6 أطفئ الفرن وافصل مصدر الطاقة الكهربائية ونظف مكان العمل.
7 <u>المناقشة:</u> 1. ايهما اكثر مقاومة للصدمة الحرارية المنتجات العالية ام الواطئة في التمدد الحراري؟ 2. كيف يمكن ان نزيد من مقاومة المنتجات الزجاجية للصدمة الحرارية؟ 3. ما تأثير المسامية على مقاومة الصدمة الحرارية؟ 4. قارن بين النتيجة العملية المحصلة من الرسم البياني (ΔT) والقيمة النظرية التي يمكن الحصول عليها من تطبيق العلاقة (1).	

استمارة قائمة الفحص			
الجهة الفاحصة:			
اسم الطالب:			
المرحلة: الثالثة			
التخصص: الخزف والزجاج			
اسم التمرين: قياس مقاومة الصدمة الحرارية للأجسام الزجاجية.			
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء
الملاحظات			
1	ارتداء بدلة العمل والكفوف والنظارات الواقية.	5%	
2	مرحلة تهيئة الفرن وربطه بمصدر الطاقة الكهربائية.	10%	
3	مرحلة حساب ابعاد النماذج.	10%	
4	مرحلة اخراج النماذج من الفرن واجراء الصدمة الحرارية.	15%	
5	مرحلة ادراج النتائج في الجدول وحساب الصدمة الحرارية.	15%	
6	مرحلة مناقشة النتائج.	15%	
7	مرحلة اطفاء الفرن وارجاع المعدات الى مكانها.	10%	
8	الزمن المخصص.	20%	
المجموع			
اسم الفاحص		التوقيع	
التاريخ:			

الدرجة الادنى لاجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرات (2) و(4) و(6) واقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها.

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 6

اسم التمرين : قياس ثابت العزل الكهربائي للمنتجات الزجاجية.

مكان التنفيذ : الورشة الزجاجية.

أولاً - الأهداف التعليمية:

أن يكون الطالب قادراً على إيجاد ثابت العزل الكهربائي باستعمال جهاز قياس السعة.

ثانياً - التسهيلات التعليمية:

1. جهاز قياس السعة.

2. لوح متسعة متغيرة.

3. نماذج زجاجية.

4. توصيلات كهربائية.

ثالثاً - خطوات العمل والنقاط الحاکمة والرسومات.

 الشكل (1)	1 ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك والكفوف الواقية. كما في الشكل (1).
 الشكل (2)	2 احضر نماذج من منتجات زجاجية على شكل الواح ملائمة لمساحة لوح المتسعة المتغيرة، كما في الشكل (2). اربط جهاز قياس السعة الى لوح المتسعة. ثم ضع المادة العازلة بين لوح المتسعة واكيس اللوحين جيداً على العينة وشغل مقياس السعة وسجل مقدار السعة بوجود المادة، العازلة C ثم ارفع المادة العازلة وكرر

	التجربة لنفس السمك ولكن بوجود الفراغ واحسب السعة في الفراغ. C_0 كما في الشكل (2).
3	باستعمال المعادلة (1) احسب ثابت العزل الكهربائي للمادة العازلة ϵ_r: $\frac{C}{C_0} = \frac{\epsilon}{\epsilon_0} = \epsilon_r \dots \dots (1)$ اذ ان ϵ النفاذية الكهربائية للوسط الموجود بين الصفيحتين و ϵ_0 هي نفاذية الهواء.
4	أطفي جهاز قياس السعة وافصل اسلاك التوصيل وارجع الاجهزة والمعدات الى مكانها.
5	المناقشة: 1. هل من الممكن ان يكون ثابت العزل الكهربائي اقل من الواحد للمواد العازلة؟ 2. ما تأثير ان تكون المادة العازلة اكبر او اقل من لوح المتسعة على قراءة السعة؟ 3. هل يفضل ان تكون السعة كبيرة ام صغيرة لزيادة الدقة في حساب ثابت العزل الكهربائي؟

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب:				
المرحلة : الثالثة				
التخصص : الخزف والزجاج				
اسم التمرين: قياس ثابت العزل الكهربائي للمنتجات الزجاجية.				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والكفوف الواقية.	5%		
2	مرحلة تهيئة لوحى المتسعة وربطها بمقياس السعة الكهربائية.	15%		
3	مرحلة حساب السعة الكهربائية بوجود العازل.	10%		
4	مرحلة حساب السعة الكهربائية بوجود الفراغ.	10%		
5	حساب ثابت العزل الكهربائي.	15%		
6	مرحلة مناقشة النتائج	15%		
7	مرحلة اطفاء مقياس السعة وارجاع المعدات الى مكانها.	10%		
8	الزمن المخصص.	20%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ:				

الدرجة الادنى لاجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرات (2) و(4) و (6) واقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها.

الزمن المخصص : 3 ساعات

رقم التمرين : 7

اسم التمرين : قياس معامل انكسار الزجاج بطريقة العمق الحقيقي والظاهري.

مكان التنفيذ : الورشة الزجاجية.

أولاً - الأهداف التعليمية:

تعرف الطالب على كيفية قياس معامل انكسار الزجاج بطريقة البعد الحقيقي والظاهري.

ثانياً - التسهيلات التعليمية:



1. شريحة زجاجية.

2. مايكروسكوب متحرك مزود بفيرنية.

3. مسحوق ناعم جداً.

ثالثاً - خطوات العمل والنقاط الحاكمة والرسومات.

 الشكل (1)	1 ارتد بدلة العمل الملائمة لجسمك والكفوف والنظارات الواقية. كما في الشكل (1).
 الشكل (2)	2 هيء المايكروسكوب المتحرك وتأكد من عمل جميع اجزائه كما في الشكل (2). ثم ضع مسحوقاً ناعماً على قاعدة المايكروسكوب.

 الشكل (3)	3 سجل قراءة الفيرنية بعد الحصول على صورة واضحة للمسحوق الموجود على قاعدة المجهر المتحرك والتي تمثل (X). كما في الشكل (3) .
 الشكل (4)	4 ضع الشريحة الزجاجية ثم انظر بالمجهر المتحرك ستري ان صورة المسحوق الموجود تحت الشريحة الزجاجية اصبحت اقل وضوحاً ، لذلك غير فيرنية المجهر الى ان تحصل على افضل صورة ثم سجل قراءة الفيرنية ولتكن (Y) . كما في الشكل (4) .
 الشكل (5)	5 ضع مقدار من المسحوق على سطح الشريحة الزجاجية ثم غير فيرنية المجهر حتى تحصل على افضل صورة للمسحوق عندها سجل قراءة الفيرنية ولتكن (Z). كما في الشكل (5) .

$n = \frac{\text{العمق الحقيقي}}{\text{العمق الظاهري}}$ $n = \frac{Z - X}{Z - Y}$	6 باستعمال العلاقة التي تربط بين العمق الحقيقي والظاهري، احسب معامل الانكسار للزجاج.
7 نظف مكان العمل وادوات العمل وارجعها الى مكانها.	
8 <u>المناقشة:</u> 1. عرف معامل الانكسار. 2. هل هناك طريقة اخرى لقياس معامل الانكسار؟ 3. ماهي العوامل التي تؤثر على مقدار معامل الانكسار لأنواع مختلفة من الزجاج؟ 4. ماهي الاخطاء التي قد تحصل في قياس معامل الانكسار بهذه الطريقة؟	

استمارة قائمة الفحص				
الجهة الفاحصة:				
اسم الطالب:				
المرحلة : الثالثة				
التخصص : الخزف والزجاج				
اسم التمرين: قياس معامل انكسار الزجاج بطريقة العمق الحقيقي والظاهري.				
الرقم	الخطوات	الدرجة القياسية	درجة الأداء	الملاحظات
1	ارتداء بدلة العمل والكفوف والنظارات الواقية.	5%		
2	مرحلة تهيئة المكان والادوات.	15%		
3	مرحلة وضع المسحوق وقياس البعد X .	10%		
4	مرحلة وضع اللوح الزجاجي وقياس البعد Y.	10%		
5	مرحلة وضع المسحوق على الشريحة الزجاجية وقياس البعد Z.	15%		
6	مرحلة اجراء الحسابات وايجاد معامل الانكسار.	15%		
7	تنظيف مكان العمل وأدوات العمل.	10%		
8	الزمن المخصص.	20%		
المجموع				
اسم الفاحص		التوقيع		
التاريخ:				

الدرجة الادنى لاجتياز التمرين 60% على ان يكون ناجحاً في الفقرات (2) و(4) و (6) واقل منها يعيد الطالب الخطوات التي فشل فيها.

أسئلة الفصل

- س1/ أذكر أبرز التطبيقات المستقبلية للزجاج.
- س2/ وضح طرائق قياس السعة الحرارية النوعية لنماذج زجاجية، مع ذكر المعادلة.
- س3/ أرسم مخطط قياس التمدد الحراري للأجسام الزجاجية، مع ذكر قانون معامل التمدد الحراري.
- س4/ وضح كل من الرموز التالية: $(R, U, L_o, M_s, T_1, X, n, Y, C_o, \epsilon_o)$
- س5/ أذكر المعادلات والقوانين لكل مما يأتي:-
- 1- معادلة احتساب ثابت العزل الكهربائي للمادة العازلة.
 - 2- قانون قياس مقاومة الصدمة الحرارية للأجسام الزجاجية.
 - 3- معامل الانكسار.
 - 4- معامل التمدد الحراري.
- س6/ أملأ الفراغات مما يأتي:-
- 1- من خصائص الزجاج الفريدة -----.
 - 2- يتم قياس معامل التمدد الحراري بالمعادلة التالية -----.
 - 3- من أبرز التطبيقات المستقبلية -----،-----.
 - 4- على المستوى التقني لصناعة الزجاج فإن الانظار تتجه نحو ----- و ----- و-----.
 - 5- من التقنيات الغير تقليدية لتحضير الزجاج ----- و-----.
 - 6- يعبر عن الصدمة الحرارية بالعلاقة -----.
- س7/ صحح العبارات التالية:-
- 1- تطول فترة السحب والغمر عند قياس مقاومة الصدمة الحرارية أكثر من 5 ثواني.
 - 2- عند قياس التوصيلية الحرارية تكون العينة الزجاجية قرصية الشكل بقطر 5 cm وسمك مختلف لايتجاوز 3 cm.

الفهرست

رقم الصفحة	الموضوع
3	مقدمة
6	الفصل الاول- قواعد السلامة والامان في ورش الزجاج
6	تمهيد
7	1-1 طرق السلامة والامان في مختبرات الزجاج
9	2-1 مخاطر المواد الكيماوية
9	3-1 طرق الاسعافات الاولى
11	الفصل الثاني- تصنيع الزجاج وتقطيعه
12	تمهيد
13	تمرين 1 تصنيع الزجاج من الخامات الاولى
18	تمرين 2 قطع اللوح الزجاجي بشكل مستقيم
24	تمرين 3 قطع اللوح الزجاجي بشكل منحنى
28	تمرين 4 قطع القنينة الزجاجية الى نصفين بوساطة اللهب والتبريد السريع
32	تمرين 5 قطع القنينة الزجاجية الى نصفين بوساطة حجر التنعيم
35	تمرين 6 طريقة عمل الثقوب في اللوح الزجاجي
40	الفصل الثالث- تشكيل منصهر الزجاج بوساطة النفخ يدويا
41	تمهيد
43	التمرين الاول: تسخين العجينة ونفخها وتشكيلها
56	التمرين الثاني- تسخين العجينة وتشكيلها في قوالب (بطريقة النفخ)
70	التمرين الثالث- تشكيل نماذج نحتية بعملية النفخ
85	التمرين الرابع- تشكيل النماذج بالنفخ مع زخرفتها وتلوينها
100	التمرين الخامس- صنع أشكال زجاجية صغيرة بوساطة المشعل الحراري
106	الفصل الرابع- الاعمال الفنية على الزجاج
107	تمهيد
108	تمرين 1 الحفر على الزجاج بوساطة نفخ الرمل
112	تمرين 2 تقسية الزجاج
116	تمرين 3 لصق القطع الزجاجية
121	تمرين 4 لحام القطع الزجاجية المعشقة المتكسرة بالصولدر
128	تمرين 5 تحويل اللوح الزجاجي الى مرآة بوساطة طلاء الفضة
132	طرائق النقش على الزجاج باستعمال حامض الهيدروفلوريك HF
134	تمرين 6 تحضير المواد وتهينتها للعمل باستعمال حامض الهيدروفلوريك HF
153	الفصل الخامس- الرسم على الزجاج
154	تمهيد
155	تمرين 1 الرسم على لوح الزجاج الشفاف بأشكال هندسية
159	تمرين 2 الرسم على الاواني الزجاجية بنقوش مختلفة
163	تمرين 3 الرسم على المرايا
167	تمرين 4 الرسم على الزجاج بطريقة الاختام
171	تمرين 5 معالجة اخطاء الرسم على الزجاج
175	الفصل السادس- خصائص الزجاج واختباراته
176	تمهيد
177	تمرين 1 قياس الصلادة بطريقة الارتداد (طريقة شورسكلير وسكوب)
181	تمرين 2 قياس التوصيلية الحرارية للمنتجات الزجاجية
185	تمرين 3 قياس السعة الحرارية النوعية لنماذج زجاجية
189	تمرين 4 قياس معامل التمدد الحراري للجسام الزجاجية
192	تمرين 5 قياس مقاومة الصدمة الحرارية للجسام الزجاجية
196	تمرين 6 قياس ثابت العزل الكهربائي للمنتجات الزجاجية
199	تمرين 7 قياس معامل انكسار الزجاج بطريقة العمق الحقيقي والظاهري
204	الفهرست